行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處 縣定古蹟花蓮港山林事業所修復及再利用計畫 因應計畫(審定版)



委 託 單 位 / 林務局花蓮林區管理處 執 行 單 位 / 卓銀永 建築師事務所 計畫主持人 / 卓銀永 建築師

中華民國110年09月

古蹟、歷史建築因應計畫申請書

古蹟(歷史	/建築) 名稱	行政院農業 山林事業所	委員會林務局花 章	基林區管理	處-縣定古蹟花蓮港	
	姓名	中華民國				
	身份證統一編號	0000000158				
所有權人	住址					
	通訊處					
	聯絡電話					
	姓名	行政院農業	委員會林務局-花	芒蓮林區管	理處	
使用人	身份證統一編號					
(或管理	住址	花蓮市林政	街1號			
人)	通訊處	花蓮市林政	街1號			
	聯絡電話	038-325141				
	姓名	卓銀永				
	事務所名稱	卓銀永建築	師事務所			
設計單位	開業證書字號	彰縣建開證:	字第 0000009 號			
	事務所地址	彰化縣員林市合作街 37 號 7 樓				
	聯絡電話	02-2231-096	36			
	地址	花蓮市菁華街 6 號				
	定著土地地號	花蓮市北濱段 88 地號				
	定著土地面蹟		建蔽率	5. 9%	註:本案古蹟建築本 體面積為 73.15 m ² ;	
古蹟(歷		1, 896 m²	容積率	5. 9%	再利用必要設施公 共廁所面積為 38.72 ㎡,合計面積為 111.87㎡。	
史建築) 概要	土地使用分區或編	住宅區	法定建蔽率	60%		
1000 女	定用地	1年七四	法定容積率	200%		
	指定(登錄)類別	縣定古蹟	再利用用途	展覽空	間	
		冰人口坝	打机加加亚	使用類組:D-2		
	修復工程概算	新台幣 11,7	10,090 元整			
	雜項工作物概要	户外美化景	鼰工程、排水工	程、假設.	工程	
核准單位						

建築	物	結	構	與	設	備	專	業	技	師	簽	證	報	쓷
建築位置	2	地	號	:花	蓮市:	比濱皂	足 88 址	也號				¥		
廷祭仙貞	L	址	址	花	蓮市-	菁 華 往	56號	(花章	連港山	林事	業所)		
建築規模	<u> </u>	地	上	1	層 :	也了	۶.		層					
簽證內容	3	計圖說	劃明	書樣書			部份張份	分由 本	技師	事務	所簽訂	證負責		
簽證技師	Б	姓	200,000	: 卓針	银永									-
		執	業執用	烈號4	馬:彰	縣建	開證字	字第(00000	09 號	7 7 6	1		
		內.	政部言	午可二	文號:									
		事	務所な	名稱	: 卓銀	永建	築師事	事務戶	ŕ					
		事	務所は	也址	:彰化	縣員	林市台	介作名	5 37 岩	虎 7 档	基			9-10
		事	務所智	電話	: 02-2	2231-	0966						9	
		執	業圖言	记:	 事 帮 同	は東京	言記念	訓修	亭建					
日	;	期中	華	民	或		年		月			日		
備		註												

	建築物結構與設備專業技師簽證報告
建築位置	地號:不道的北京教会多大心族
人 示 正 直	址址:龙蓬东善奉纸的民众虚影山村事章的
建築規模	地上、 層地下 層.
簽證內容	部份由本技師事務所簽證負責 計 劃 書 份 最 張 份
簽證技師	姓名: 徐志瑋 執業執照號碼: 技執字第 00 9 10 6 號,
-	內政部許可文號:
*	事務所名稱:博瑞工程顧問有限公司
	事務所地址:新竹縣竹北市自豫南路&號9樓之6
	事務所電話: 03-6578288
	執業圖記:
日 期	中華民國年月日
備註	

建	築	物	4	吉	構		與	設	有	肯	專	業	技	師	簽	證	報	섬
建 筑	位置			地	號	:	花	蓮市	北濱	資段	88 £	也號				5		
廷尔	11111			址	址	:	花	蓮市	菁華	生街	6 號	(花主	蓮港山	1林事	業所)		
建築	規模			地	上]	l	層	地	下			層					
簽證	內容			計圖說	劃明	7	書樣書				部份張份	汾由;	本技的	事務	所簽	證負	真	
簽證	技師		-	姓	名		=	:T	文义	曲	1/7					v.		
				執業	(執	照	號石		()	八五					164	號		
				內政	亡部	許	可う	文號	:	消	師	透	京第	0224	號			
				事務	多所	名	稱	:		w. 1974		×						
				事務	多所	地:	址	:										
				事務	各所	電	話	:										
				執業	昌	記	:											
								江文豐	設備師	5	文.豐	I						
日			期	中	華	8	民	國			年		J	1		日		
備			註															040

因應計畫書圖檢視表

古蹟(歷史建築)名稱		行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處-縣定古蹟花蓮港 山林事業所								
定著.	土地地號	花蓮市北濱段 88 地號								
地址/	/地點	花蓮市菁華街	花蓮市菁華街 6 號							
審查	方式	審查內容	呈現方式	自主檢查						
1	因應計畫申請	■有□無	申請書	■符合規定 □未執行之說明						
2	總說明	■有□無	計畫書第一章	■符合規定 □未執行之說明						
3	文化資產之特性	■有□無	計畫書第二章	■符合規定 □未執行之說明						
4	再利用適宜性 分析	■有□無	計畫書第四章	■符合規定 □未執行之說明						
5	土地使用之因 應措施	■有□無	計畫書第五章	■符合規定 □未執行之說明						
6	建築管理之因 應措施	■有□無	計畫書第六章	■符合規定 □未執行之說明						
7	消防安全之因 應措施	■有□無	計畫書第七章	■符合規定 □未執行之說明						
8	結構與構造安 全及承載量之 分析	■有□無	計畫書第八章	■符合規定 □未執行之說明						
9	其他使用管理 之限制條件	■有□無	計畫書第九章	■符合規定 □未執行之說明						
10	因應措施對應 圖說	■有□無	計畫書附錄三	■符合規定 □未執行之說明						

各項因應措施綜整表

古蹟(歷史建築)名稱	行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處-縣定古蹟花蓮港 山林事業所
定著土地地號	花蓮市北濱段 88 地號
地址/地點	花蓮市菁華街 6 號
因應措施項目	因應措施
	一、依據花蓮市都市計畫土地使用分區查詢系統公告資料顯示,
	花蓮市北濱段 88 地號土地屬住宅區。
	二、本案定著土地保存面積為 1896 平方公尺,建築物面積為
土地使用因應措施	73.15 平方公尺;再利用必要設施公共廁所面積為 38.72 平
	方公尺;合計建築面積為 111.87 建蔽率合計為 5.9%,符合
	花蓮市住宅區建蔽率不得大於 60%以上之規定,因此土地使
	用方面不需提因應計畫。
	一、依據 <u>《文化資產保護法》第24條規定</u> ,再利用計畫,得需要
	在不變古蹟原有形貌原則下,增加必要設施,本案為因應來
建築管理因應措施	往參觀民眾需求,在不變古蹟原有形貌原則下,再利用必要
	設施增設公共廁所一處及無障礙停車位2個。
	二、古蹟本體建築物後方規劃「無障礙設施坡道」以符合規範。
	三、同一時間同一空間使用人數評估為25人。
	一、 增設消防設備。
	火警綜合盤:1個、廣播喇叭5W壁式:1個、定址偵煙探測
	器:2個、嵌入式緊急照明燈 LED:1個、CO2 10P 滅火器:4
	具。
	二、 增設監控設備
	90度監視攝影機:室內90度監視攝影機1個。
	360度監視攝影機:室外360度監視攝影機 <u>14個。</u>
消防安全因應措施	三、 防火管理計畫與執行
	(一) 符合消防法第13條規定設置防火管理人且製訂防護
	計畫書,防火管理人專人並具有指揮管理權。
	(二) 防護計畫書應包括防火日常管理、設施檢核、緊急
	應變計畫等。
	四、 用火安全:
	(一) 古蹟及其腹地應禁止使用明火及吸菸。
	五、 用電安全:

11	1		
		(-)	避免使用延長線、不得多插座使用。電線不得橫跨
			出入口及動線上。
		(=)	定期檢核電器(氣)用品,電線、開關、插頭(座)是
			否過熱、發燙、變色。
		(三)	所有電線連結處整齊,並均維持良好狀態。
		(四)	定期請專業人員全面檢核電氣系統、用電容許負荷
			等。
	六、	可易炒	然物管理/縱火防制:
		(-)	古蹟內部及環境廢棄物(垃圾、枯葉)應每日清除。
		(=)	古蹟內部及環境應減少非必要之可易燃物,應收納
			在不可燃容器中或由專人控管。
	七、	逃生逝	達難安全 :
		(-)	樓梯、走廊、門和任何建物出入口部分,應維持通
			暢不得有阻礙物、可燃物、垃圾筒和其它物品。
		(=)	出入口因管制需求關閉或上鎖,應可及時解除,以
			利人員避難。
結構安全	依據	縣定古	b蹟花蓮港山林事業所耐震評估」, 結構基本完好。
其他使用管理限制項目	日常管	管理維護	隻表
	l .		

目 錄

第一章	緒論	1
1-1	概述	1
1-2	2 申請因應計畫說明	2
1-3	3 花蓮港山林事業所基地位置與環境現況	2
第二章	文化資產之特色	5
2-1	指定古蹟	5
2-2	? 花蓮港山林事業所文化資產價值	6
2-3	3 花蓮港山林事業所保存目標	8
2-4	1 花蓮港山林事業所修復計畫	9
第三章	基地環境致災風險分析	18
3-1	水災致災因子境況分析	23
3-2	2 風災致災因子境況分析	24
3-3	3 震災致災因子境況分析	25
3-4	1 火災致災因子境況分析	26
3-5	5 防災因應對策	27
第四章	再利用適宜性分析	28
4-1	再利用原則與方案	28
4-2	2 再利用營運等之規劃策略與創新	31
4-3	3 再利用必要設施增設	36
4-4	l 開放參觀計畫	39
第五章	土地使用之因應措施	40
5-1	土地使用現況資料及檢核表	40
5-2	2 土地使用因應措施	43
第六章	建築管理之因應措施	45
6-1	建築管理法令檢討	45
6-2	? 防火避難設施改善項目、內容及方式	49
6-3	3 建築物無障礙設施設計規範	54
6-4	! 結構安全檢討-建築管理設施檢討項目	57
第七章	消防安全之因應措施	58
7-1	消防法令檢討	58
7-2	? 依消防法規檢討需設置設備	64
第八章	結構與構造安全及承載量分析	65
第九章	其他使用管理之限制條件	74
9-1	日常維護管理辦法	74
9-2	2 防盜、防災、公共安全檢查及保險計畫	85
9-3	3 緊急應變計畫	90
9-4	1 古蹟災害復原計畫	95

	行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處-縣定古蹟花蓮港山林事業所修復及再利用	因應計畫書(審定版)
附件一	古蹟歷史建築及聚落各項風險指標基準評分原則表	96
附錄二	歷次審查會議紀錄意見綜合表	104
附錄三	因應計畫相關附圖	117

第一章 緒論

1-1 概述

因本案古蹟建築興建年代較為久遠,且興建時尚無相關建築、消防等法規,造成部份古蹟建築進行修復或再利用時,若以現行之建築、消防等法規規定進行檢討,有相當程度的困難,依《文化資產保存法》第24條規定「古蹟應保存原有形貌及工法,如因故毀損,而主要構造與建材仍存在者,應基於文化資產價值優先保存之原則,依照原有形貌修復,並得依其性質,由所有人、使用人或管理人提出計畫」的特殊性,無法於修復或再利用計畫中增設相關設施,以符合現行建築、消防、土地使用、都市計畫等相關法令之規定。

另《文化資產保存法》第 26 條:「為利古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群之修復及再利用,有關其建築管理、土地使用及消防安全等事項,不受區域計畫法、都市計畫法、國家公園法、建築法、消防法及其相關法規全部或一部之限制;其審核程序、查驗標準、限制項目、應備條件及其他應遵行事項之辦法,由中央主管機關會同內政部定之。」

緣此,本案古蹟建築之修復及再利用,有關建築管理、土地使用、消防安全等不受相關 法令一部或全部之限制,並得以排除檢討,而以本因應計畫取代之。

依據 106.07.27 修正之《古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築群建築管理土地使用消防安全處理辦法》第 4 條:「古蹟、歷史建築、紀念建築及聚落建築群修復或再利用,於適用建築、消防相關法令有困難時,所有人、使用人或管理人除修復或再利用計畫外,應基於該文化資產保存目標與基地環境致災風險分析,提出因應計畫,送主管機關核准。」

前項因應計畫內容如下:

- 一、文化資產之特性、再利用適宜性分析。
- 二、土地使用之因應措施。
- 三、建築管理、消防安全之因應措施。
- 四、結構與構造安全及承載量之分析。
- 五、其他使用管理之限制條件。

因此本案之因應計畫內針對文化資產特性及現有再利用方式進行分析,提出對應之建築管理及消防安全之因應措施,並針對結構及構造安全及承載進行分析以利後續維護管理之執行。

1-2 申請因應計畫說明

本案為行政院農業委員會林務局花蓮林管處-縣定古蹟花蓮港山林事業所,地點座落於花蓮市菁華街 6 號,地號為花蓮市北濱段 88 號,申請範圍為指定縣定古蹟 (圖 1-1)。

因此,古蹟歷史建築及聚落修復或再利用時,不受相關法規部份或全部的限制,並得以依法排除檢討,以因應計畫替代,係依《文化資產保存法》第26條及《古蹟歷史建築及聚落修復或再利用建築管理土地使用消防安全處理辦法》辦理,並依其內容逐項檢討相關法規,以利後續古蹟、歷史建築修復及再利用工作。

1-3 花蓮港山林事業所基地位置與環境現況

花蓮港山林事業所,創建於日本大正八年時期(西元 1919 年),前身稱為「花蓮港木材株式會社」,後於日治昭和十七年(西元 1942 年)殖產局營林所東部出張所改稱為「花蓮港山林事業所」。

一、花蓮港山林事業所地號及土地權屬

地號		土地標示	部		土地所有	有權部	使用分區
北濱段	地目	面積	登記日期	登記日期	所有權人	管理者	
0008-0000	建	1, 896 m²	94. 06. 28	89. 02. 18	中華民國	行政院農業委員會林	住宅區
						務局花蓮林管處	

二、基地位置:花蓮市菁華街6號【使用分區:住宅區】




【圖 1-1 花蓮港山林事業所全區配置圖】

三、環境現況



基地全景圖




第二章 文化資產之特色


2-1 指定古蹟

花蓮港山林事業所歷史建築宿舍群『花蓮港山林事業所』, 創建於日本大正八年時期(西元1919年), 前身稱為「花蓮港木材株式會社」, 後於日治昭和十七年(西元1942年)殖產局營林所東部出張所改稱為「花蓮港山林事業所」。花蓮縣政府文化局於民國92年3月19日府文推字第09205800410號函指定為縣定古蹟, 本棟建築物保存尚可, 具歷史建築保存價值。

【表 2-1 花蓮港山林事業所基本資料表】

名稱	花蓮港山林事業所
文化資產類別	古蹟類
創建年代	日本大正八年時期(西元1919年)
公告日期與文號	民國 92 年 3 月 19 日府文推字第 09205800410 號函
地址	花蓮市菁華街 6 號
土地使用之範圍	花蓮市北濱段 88 地號
土地使用分區	住宅區
所有權人	中華民國
管理人	行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處
評定基準	具在地林業歷史文化價值
登錄理由	具歷史文化價值
外觀特徵	建築屬和洋混合風格建築,格局左右對稱、外觀簡潔。洗石子披覆鋼筋
	混凝土牆體,屋頂為木構架外覆文化瓦。大門飾有古典式樣拱弧與裝飾
	立柱,具有公共建築的象徵意義。






【圖 2-1 花蓮港山林事業所登錄範圍】

2-2 花蓮港山林事業所文化資產價值

「花蓮港木材株式會社」於大正8年(1919)成立,當時採伐的區域於林田山與大安山一帶的檜木為主,同年官方設置「營林局殖產課東部作業所」;次年併入「殖產局營林所東部出張所」,主要工作為接受花蓮港廳與臺東廳委託,負責造林工作。昭和4年(1929),遷移出張所至現址,昭和17年(1942),東部出張所改稱花蓮港山林事業所。戰後,國民政府接管日治時期木材事業,花蓮縣成立山林管理所,迄民國49年裁撤,裁撤後的辦公廳便成閒置空間。民國90年,由民間團體號召志工、社區居民讓山林事業所重見天日,並獲得林務局同意開放供作講學等藝文空間使用,現在則由林務局收回管理。


關於東部出張所廳舍用地的來源,從地籍資料中可知大正9年(1920)10月1日因州廳改制,花蓮港廳透過廳地方費獲得廳舍用地,並於大正12年(1923)7月27日獲得認可,但管理者為臺灣總督,可以視為該地雖由花蓮港廳所有但實際為中央使用,後來昭和7年(1932)12月12日認可花蓮港廳將該地賣給國庫(即指中央),同時也將土地從由旱地(畑)改為建築用地(建物敷地),以興建廳舍。

而廳舍的建造,由臺灣日日新報在昭和8年(1993)3月24日報導,可知位於花岡山的高等女學校(即指花蓮港高等女學校)北側營林所東部出張所事務所完工,預定在28日下午三點舉辦「落成」典禮。會後前往昭和會館舉行慶祝宴會。



【圖 2-2 營林所東部出張所事務所完工舉行落成報導】

圖片/資料來源:花蓮縣縣定古蹟花蓮港山林事務所及歷史建築...再利用修復計畫成果報告書



【圖 2-3 營林所東部出張所舉行宴會的昭和會館位置】

資料來源:臺灣百年歷史地圖、〈花蓮港街職業明細圖〉,1931。

花蓮港山林事業所主體建築屬和洋混合風格建築,格局左右對稱、外觀簡潔。洗石子披 覆鋼筋混凝土牆體,屋頂為木構架外覆文化瓦。大門飾有古典式樣拱弧與裝飾立柱,具有公 共建築的象徵意義。院落中栽植大葉欖仁與大王椰子等南洋植物,呈現日治時期庭園特色。









【圖 2-4 花蓮港山林事業所現況建築物現況照片】

2-3 花蓮港山林事業所保存目標

- 一、花蓮地區重要的林業管理單位—東部出張使用的辦公廳舍,對台灣東部日期時期建築發展具有歷史意義。
- 二、為日治時期木造宿舍,建築物保有日治木造宿舍基本形式與格局,可做為花蓮地區認識歷史建築風貌之場域。
- 三、在構造與工法上,承襲日式木造營建技術,保有日式建築特徵,例如建築正向立面出入口設有洋式圓弧拱出簷及裝飾性立柱等。
- 四、呈現原格局樣貌,室內依原工法原樣貌修復,再利用空間未來將做為展覽空間使用,保 留日式空間讓民眾體驗及了解日本宿舍的樣貌及花蓮林業的歷史,戶外庭園修復,可增 加休息空間使用。

2-4 花蓮港山林事業所修復計書

花蓮港山林事業所須具保存價值之部份提出修復及復原計畫,再利用方面則以展覽廳做 為出發點。取得再利用及古蹟、歷史建築物之原貌維護兩者之間的平衡,為修復及再利用規 劃設計最大的目標。透過特色空間復原,配合現有多元用途與機能,營造歷史空間氛圍之開 放性場所。

- 古蹟修復,確保其耐久性、堅固性、安全性。
- 配合未來使用機能與需求、新添加物需與建築物環境相調和、維持。
- 保持良好的排水。
- 減少蟲蟻滋生的機會,降低木構件被白蟻危害的可能性。 依上述說明本案古蹟建築配合未來使用機能與需求,本次修復內容分為下列二大項:
- 一、原貌修復:本體建築物之基礎、地坪、內外牆面、屋頂及門窗依原貌修復。
- 二、再利用必要興建的設施:公共廁所一處(含無障礙廁所)、無障礙停車位二個、水電重新 配置安裝、增設消防、照明、監視及空調等設備。

修復內容說明如下:

花蓮港山林事業所主體建築屬和洋混合風格建築,主要構造可分為基礎、牆體及屋頂三 大部分。在經調查研究成果及現況調查發現,其構造可細分:基礎、地坪、牆體、門窗、天 花、屋架、屋頂、犬走及排水系統等部位,以及建物周遭環境之庭院。

一、基礎

基礎推測為連續基礎。簷廊區域為混合式構造,支撐屋頂之小梁直接嵌入主建物牆體, 外側則以木柱支撐;地坪下方設置獨立基礎,上方設混凝土灌制基礎支撐木柱。

	現況說明		
1.	整體基礎現況良好。	1.	整體

2. 築物後面外側獨立基礎有部份破損及支 撐木柱有腐朽情形

皇基礎良好,不需修復,僅需做日常維 護處理。

修復說明

- 2. 築物後面外側獨立基礎損壞處重新依原 樣新做。
- 3. 木柱損壞者, 重新依原貌新做, 良好木柱 將去漆後上護木漆。





二、地坪

本古蹟建築外圍設有犬走與排水溝,表面為水泥砂漿粉刷。主建築出入口踏階及室內地坪為磨石子地坪,而室外簷廊為水泥砂漿粉刷地坪。

現況說明	修復說明			
現況磨石子地坪現況良好,僅有部份損壞。	室內外地坪全面檢修,有破損處依原樣仿做 修復			

現況照片







三、牆體

牆體構造方面為承重磚牆結構系統,室內並無隔間。

外牆:立面以洗石子裝修,為配合室內地坪高低差而分割成上下兩端,下端為外凸之基座,上端交接處設有線腳裝修,同時各向立面皆設有通風孔。在古蹟本體正向立面出入口設有洋式圓弧拱出簷及裝飾性立柱,窗戶開口下方則設有外凸窗台。

內牆:表面為白灰粉刷,下方設有泥作踢腳;原材料與形式無法考證,推測最初可能為磨石子,中間處設有木製線腳裝修,天花交接面設有灰作線腳裝修。

現況說明

- 1. 室外洗石子牆面現況良好,僅有部份牆面 有破損及髒污。
- 2. 室內牆面白灰牆面污損剝落。

修復說明

- 1. 外牆洗石子牆面破損處,依原有樣式及材質修復;髒污部份則清潔整理,維持現況.
- 室內牆面有裂縫或破損處塊狀修復,裝修層(灰作)剔除至底塗檢視受損狀況衣原材質及形式仿(新)作復原。





四、天花板

簷廊區域不作天花,直接外露上方屋架。室外「軒天井」為平鋪實木板天花,中間設有大量通氣孔。室內為「漆喰天井」,其構造為屋架下方設置木骨架與木摺,表面塗上底層及中層兩層灰漿,最後再以白灰粉刷並施作天花線腳裝修。


現況說明

- 1. 室內天花板為木摺天花,有部分木摺天花 板佚失,粉刷層已剃除僅剩骨架與表面的 木摺
- 2. 室外天花板除有部份面板佚失及油漆表面髒污

修復說明

- 室內木摺天花佚失及破損處更換修補,其 餘修補清潔、去漆、上護木漆。
- 2. 室外天花板佚失處依原樣新製修補,原有 天花板去漆後上護木漆。

現況照片





五、屋頂及屋架

現況目測屋頂形式基本分為建築及簷廊兩部分,但依調研所示,主建築屋頂原為「寄棟造」(四落水),簷廊則是延續主建築並設置了高度較低的「切妻造」屋頂。

屋架為木構造(檜木材料),同時為使屋架層能達到通風效果,在室內天花的角隅、四 周出簷及背立面牆面上方,都設有通氣孔。簷廊區域雖然是延續主建築,屋架卻是獨立建制 的,外側有木柱支撑,內側由承重牆支撐。

現況說明

- 1. 屋頂上有部份植生物,且有部份屋瓦供 失。
- 2. 屋架有部份屋架劈裂、黴菌孳生及有白蟻 蛀蝕。

修復說明

- 1. 屋面植生清除屋瓦以手工全面解體並逐 檢視,勘用者留用,不勘用者依原有形新 仿作。
- 星架損壞嚴重者依原有材質形式仿製新 做抽換,開裂處補強修復。





行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處-縣定古蹟花蓮港山林事業所修復及再利用因應計畫書(審定版)

六、門窗

門窗本體材料為木造,主要形式為雙開玻璃木門、單開木門、上下拉窗。

- (1) 雙開玻璃木門位於正立面的主要出入口處,其門形式為「欄間付兩開」(雙開門),上側 為固定亮窗;下側為雙開玻璃木門。
- (2) 單開木門共兩個次要出入口位於背立面的左右側,上側為迴旋亮窗,下側單開門形式 已不是原來形式,推測形式應與雙開門形式相同。
- (3) 上下拉窗:正立面4樘、左右立面分别3樘及背立面3樘共13樘,上侧為迴旋窗,下 側為上下拉窗。

現況說明	修復說明			
門窗目前有佚失、腐朽、破璃破損及五金構	1. 門窗佚件處依原材質、尺寸與形式仿作復			
件損壞	原。			
	2. 破損處以原材質修復、破損五金仿作復原			











行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處-縣定古蹟花蓮港山林事業所修復及再利用因應計畫書(審定版)


七、既有設備

目前除天花板設有吊燈外,並無其他設備


現況說明	修復說明
天花板上設有吊燈	依再利用需求,除原有吊燈外還會增設其它
	照明、空調等設備,以製造出一個舒適環境。




花蓮港出林事業所現況損壞透示圖一



■ 花蓮港出林事業所現況損壞透示圖二




花蓮港山林事業所修復平面圖




行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處-縣定古蹟花蓮港山林事業所修復及再利用因應計畫書(審定版)

花蓮港山林事業所修復立面圖




行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處-縣定古蹟花蓮港山林事業所修復及再利用因應計畫書(審定版)

■ 花蓮港山林事業所修復剖面圖



第三章 基地環境致災風險分析

基於《古績歷史建築紀念建築及聚落建築群建築管理土地使用消防安全處理辦法》第4條規定:「古蹟、歷史建築及聚落修復或再利用,於適用建築、消防相關法今有困難時,…應基於該文化資產保存目標與基地環境致災風險分析,提出因應計畫,送主管機關核准。」本章針對本案之區位與本體狀況,分析基地環境與建物本身之致災風險與其因應對策,下圖為古蹟建築災害風險評估概念流程圖(簡賢文,2011):



【圖 3-1 歷史建築災害風險評估概念流程圖】

台灣地理環境特殊,地處歐亞板塊與菲律賓板塊開,地震的發生相當頻繁,加上屬於熱帶與亞熱帶的海島型氣候,夏、秋二季颱風頻傳,災害可能隨時發生建築類型的文化資產帶來傷害,防災計畫的目的便在於減少或避免各類自然災害所帶來的破壞,因此各種災害防護對古蹟而言甚為重要。

以縣定古蹟花蓮港山林事業所建築物致災風險評估而言,其所面臨的災害包括水災、地震、火災、人為風險及其他風險等,本計劃主要針對花蓮港山林事業所面臨不可逆之嚴重災害,主要以水災、地震、火災、風災等,為有效防護而將損害減到最低程度,說明分析如下表:

行政院農業委員會林務局花蓮林區管理處-縣定古蹟花蓮港山林事業所修復及再利用因應計畫書(審定版)

災害分類	種類	致災因子風險分析	致災對策
·		因本棟再利用規劃為	1、可於建築物四週增設監視設備。
		展覽廳,展覽物品易發	2、管理人員不定時派員巡查,或可委由保
	竊盜	生被人竊取之情形發	全公司駐守。
		生	3、竊盜緊急應變檢查表詳【表 3-1】。
1 为 巛 広		發生火災原因如下:	1、本案於修復時,電線將全數更新,故可
人為災害		1、電線走火。	應可減少電線走火情形發生。
	火災	2、人為縱火。	2、人為縱火因無法掌控,除建築四週增設
	入火		監視設備外,管理人員應不定時派員巡
			查,以有效防止縱火之情形發生。
			3、火警緊急應變檢查表詳【表 3-2】。
		花蓮位於斷層帶,發生	1、本案建築結構磚牆,目前外牆安全,不
	地震	地震頻繁,影響建築物	須補強。
		使用安全	2、建築物背面簷廊處基座僅有一處有裂
			縫,未來修復將新做。
			3、地震緊急應變檢查表詳【表 3-3】。
		本案建物四週有較高	1、於颱風期間,隨時注意氣象報導,並隨
		大樹木,颱風來襲時風	時做好防颱準備。
	風災	險相對提高	2、颱風過後,應立即檢視屋,頂、壁體及
			戶外樹木是否有受到損傷。
自然災害			3、颱風緊急應變檢查表詳【表 3-4】。
I M A B		本案建築物地勢應非	1、建築物四周地坪只要做好洩水坡度,並
		潛在淹水區域,且目前	連接至公共排水溝,應能有效防範水災
	水災	並無淹水紀錄	入侵。
			2、建築物四週之排水設施應於雨季或颱風
			季節來臨時先做好清理工作。
		本案建築本體中只有	1、新做木構架皆應做 ACQ 防腐處理。
		屋架為木構造,故只有	2、原有木構架應以加壓灌注方式加強防腐
	虫害	此區域會有蟲害問題	處理。
		發生	3、加強維護管理,避免屋頂漏水。
			4、蟲蟻防治日常維護檢查表詳【表 9-8】。

【表 3-1 竊盜緊急應變檢查表】

遭竊後的檢查與處理										
檢查	檢查日期年月日 檢查時間									
檢查人員 複核人員										
		檢視	內容					檢視情形		
1. 是否保留	犯罪現場:	並向警察	機關報	案				是□	否□	
2. 是否於警	察機關至功	見場偵察後	,確實	清點文	物瞭解	損失情	形	是□	否□	
3. 是否將失	竊文物之木	目關資料圖	說,通	報警察	《機關協	尋		是□	否□	
受害情形說	.明:									
災後層報及	處理									
回報人			(3	簽名)	複	该人			(簽名)	
項目		檢視內名	容				首:	次回報時間		
El to	1. 回報主	 管機關				年		月	日	
層報	2. 層報中	央主管機關				年		月	日	
	1. 請求協	助受災鑑定	-		•			是□	否□	
2. 其它單位								是□	否□	
處置	3. 災害 30	日內提擬第	緊急搶掉			主關機	關	是□	否□	
4. 災害 6 個月內提擬災後後重建計劃,送交主關機關						機關	是□	否□		

【表 3-2 火擎緊刍雁戀棆杏表】

【农 3-2 八言系心愿受傚旦农】									
火警發生的緊急處理									
發生	日期	年月日 發生時間							
檢查	人員				複核人員				
	檢視內容檢視情形								
通報	1. 是否儘证	速通報消防	隊實施	植救	: 或火警報案	是□	否□		
通報	2. 是否回载	眼主管機關				是	否□		
1. 是否請求附近警局單位或鄰近民眾支援						是□	否□		
浅少	2. 其它單位	立				是□	否□		
滅火 3. 災後 30 日內提擬緊急搶救計劃,送交主管機關 是□ 3							否□		
	4. 災害 6 個月內提擬災後後重建計劃,送交主關機關 是□ 否□								
備註									

【表 3-3 地震緊急應變檢查表】

地震時的緊急處置:關閉電源、熄滅火源、確保人員安全							
地震	地震日期年月日 發生時間						
檢查	人員						
		檢視	內容			檢視	情形
1. 是否關閉總電源						是□	否□
山東咕	2. 是否關1	閉熱源	是□	否□			
地震時 3. 是否熄滅濁火與線香						是□	否□
	4. 人員是	否安全				是□	否□
說明:							
震災後的損	員害檢查: 億	盡速進行損	害狀況訓	問查			
			發生時間				
地震日期		年月日		此帝帝在			
					地震震度		
檢查	人員				複核人員		
		檢視	內容			檢視	情形
整體 1.建築物是否倒塌過半					是□	否□	
	1. 屋面是	E 塌陷、滑	是□	否□			
屋頂	頂 2.屋面是否移為、掉落、破損 是□ 否						否□
	3. 屋脊是る	5明顯斷裂	或變形			是□	否□
	1. 建築物_	上部屋架、	牆身與基	基礎是	と 否錯開	是□	否□
屋架	2. 屋架是る	5明顯鬆脫				是□	否□
	3. 天花是る	5掉落或明	顯鬆脫			是□	否□
山赤 50字	1. 牆是否明	月顯傾斜				是□	否□
牆壁	2. 牆身是る	5有寬度1	公分以」	上之系		是□	否□
田空	1. 門構件是	是否掉落、	變形			是□	否□
門窗	2. 窗構件点	是否掉落、	變形			是□	否□
山甘	1. 地坪是在	5隆起、沉	陷或開奢	!		是□	否□
地基	2. 土壤是?	唇液化、泉	湧			是□	否□
山所绥卢	1. 建築物品	是否有傾斜	現象			是□	否□
地質穩定	2. 地坪是?	5有裂隙發	生	是□	否□		

【表 3-4 颱風緊急應變檢查表】

颱風來時的	勺緊急處置:	關閉門窗	、注意	電源	、管制火源、	確保人員	安全	
颱風	日期	年	月_	日	發生時	宇間		
檢查人員 複核人					員			
		檢視	內容				檢視	情形
1. 是否關閉所有門窗							是□	否□
2. 是否關閉瓦斯、熱源							是□	否□
整風 來襲時 3. 停電時是否採用手電筒照明方式(不得使用 4. 緊急對外聯絡電話是否暢通					式(不得使用	蠟燭)	是□	否□
						是□	否□	
	5. 巡視室 1	內,是否有	漏雨或	え積水	;若有,請為	己錄:	是□	否□
說明:	•							
颱風後的損	員害檢查:億	盐速進行損	害狀況	調查				
颱風解	除日期	年	月_	日	解除時	宇間		
檢查人員 複核人員					員			
		檢視	内容				檢視情形	
整體	1. 建築物是	是否倒塌過	半				是□	否□
	1. 屋面是否	5塌陷、滑	動				是□	否□
	2. 屋面是る	5移為、掉	落、破	[損			是□	否□
屋頂	3. 屋脊是召	5明顯斷裂	或變形	;			是□	否□
	4. 屋面是召	有漏雨痕跡					是□	否□
	5. 建築物」	上部屋架、	牆身、	基礎是	是否有錯開		是□	否□
	1. 是否有明	月顯變形					是□	否□
屋架	2. 屋面與制	· · · · · · · · · · · · · ·	開				是□	否□
	3. 是否有明	月顥傾斜					是□	否□
山赤 足立	1. 牆是否明	月受水浸漬	損壞				是□	否□
牆壁	2. 壁板是る	5變形,脫	落				是□	否□
田か	1. 門構件是	是否掉落、	變形				是□	否□
門窗 2. 窗構件是否掉落、變形					是□	否□		
地基 1. 地坪是否隆起、沉陷或開裂					是□	否□		
設備	1. 電氣、沒	肖防、監視	系統是	否受打	員		是□	否□
說明								
1	<u> </u>							

3-1 水災致災因子境況分析

花蓮縣地形狹長,受季風影響,南北兩地氣候不同,瑞穗以北屬於亞熱帶氣候,瑞穗以 南則為熱帶氣候。受洋流與山脈排列之影響,氣候溫和,雨量充沛。夏季遭颱風侵襲,冬季 東北風甚強,農作常受此天然災害影響。

根據花蓮氣象站觀測記錄表(表 3-5)表示,降雨方面受季風影響,雨量充沛,年平均降雨量約 2,000 公厘左右,全年無顯著旱季,雨季長達 262 天。全年濕度均很高,夏、秋雨季月平均相對濕度達 85%,春、冬則較低。年平均相對濕度為 78.5%。以上氣候舒適度分析,本區之氣候條件若以溫濕氣候舒適度做分析結果,令人感覺舒適之大氣溫濕狀況是發生在 11月至翌年4月左右,夏季 7、8月時則顯得太熱。月降水量超過 10公厘的日數以 5至 10月間最多約 4~6日。因此就氣候條件分析,本區適宜從事戶外旅遊之季節,應當是秋末至翌年仲春。

【表 3-5 花蓮氣溫、溼度、雨量一覽表】

月份		溫度°C		相對溼度(%)	日照時數	降雨日數	平均降雨量
	最高	最低	平均	旧到注及(70)	T WHO &X	>=0.毫米	(mm)
1	26.5	12.5	18.9	72.7	64.3	15.4	65.0
2	27.8	14.2	20.2	76	63.3	15.1	84.0
3	29.1	13.9	20.9	75.8	66.7	16.3	61.7
4	30.7	16.6	22.8	78.1	63.2	16.7	82.1
5	32.4	19.7	25.4	80.1	107.9	17.8	202.0
6	33.3	22.4	27.3	82.1	172.8	13.4	221.1
7	34.4	24.1	28.3	79.0	237.4	9.7	265.1
8	34.0	23.8	28.1	79.6	207.7	11.7	258.0
9	33.3	22.5	27.2	77.7	154.2	15.2	358.6
10	32.1	20.1	25.5	72.6	136.6	15.3	215.0
11	29.6	17.3	23.0	74.0	87.1	14.0	193.6
12	27.4	13.3	19.7	71.9	67.9	14.6	64.3
平均	30.9	18.4	23.9	76.6	119.1	14.6	172.5


資料來源:中央氣象局/氣候統計表(2010年至 2019年)


由上述說明來分析,確保本棟歷史建築在雨季來臨時能有效的將災害降至最低,因此在 修復前先對於縣定古蹟花蓮港山林事業所做水災風險指標基準評分(詳附錄一),以做為後 續修復時的因應措施。

3-2 風災致災因子境況分析

由於臺灣島位於太平洋高壓西側、北迴歸線附近,於熱帶形成的熱帶氣旋(颱風)受到高壓環流導引,經常向西移動,取道臺灣島,並在附近轉向,因而使得全島深受此種氣候災害帶來的影響。花蓮為颱風經常登陸的地點之一,遭受颱風及暴雨的侵襲,從坡地及海岸的侵蝕作用處處可見。

根據109年(1911-2019年)以來的紀錄,一共有188個颱風在臺灣登陸。以登陸地區來分, 彭佳嶼至宜蘭之間有23個,宜蘭至花蓮之間有41個,<u>花蓮至成功之間有38個</u>,成功至臺東之 間有28個,臺東至恆春之間有31個,恆春至高雄之間有17個,高雄至東石之間有5個,東石至 臺中之間有3個,至於臺灣西北沿岸則無颱風登陸,另有2個颱風在金門登陸。由上列數字看 來,**颱風登陸次數以臺灣東岸的宜蘭至花蓮間為最多。**





【圖3-2 歷年颱風登陸次數及路徑圖】

資料來源:中央氣象局109年4月颱風百問

由上述說明及颱風登陸次數及路線圖來分析,台灣宜花遭受颱風登陸次數最多,故為確保縣定古蹟花蓮港山林事業所建築在颱風季節來臨時能有效的將災害降至最低,因此在修復前先對本棟古蹟建築做水災風險指標基準評分(詳附錄一),以做為後續修復時的因應措施。

3-3 震災致災因子境況分析

民國 88 年 9 月 21 日集集大地震後,內政部營建署依最新強地動資料,於民國 88 年 12 月修正建築技術規則耐震設計(內政部台 88 內營字第 8878473 號文),依震區水平加速度係數 劃分為地震甲區及地震乙區,其對應之加速度係數分別為 0.33g 及 0.23g。

花蓮縣境內的人口分佈主要以美崙溪沖積扇為主,其餘呈長條狀分佈於花東縱谷之兩側, 全縣地形分為中央山脈區、海岸山脈區及縱谷平原區。由於花蓮縣位於斷層帶,故地震頗多。 如圖中央地質調查所 2012 年版臺灣活動斷層分布圖所示,花蓮地區相關的有 6 條,分別為 第一類活動斷層四條,包括:米崙斷層、瑞穗斷層、玉里斷層、池上斷層。第二類活動斷層 二條,包括:嶺頂斷層、奇美斷層。

花蓮位於斷層上,故地震發生狀況也比其他縣市要來的多,故為確保縣定古蹟花蓮港山 林事業所在地震來臨時能有效的將災害降至最低,故在修復前先對於本棟古蹟建築做地震風 險指標基準評分(詳附錄一),以做為續修復時的因應措施。



【圖 3-3 米崙斷層地質敏感區分布】



【圖 3-4 瑞穗、奇美及池上斷層地質敏感區分布】

3-4 火災致災因子境況分析

台灣之古蹟及歷史建築多以木構造為主,木料本身為易燃建材,因此以現有古蹟與歷史建築的受災類型而言,火災所造成的損害亦最為嚴重,火災並包含一般火災及雷擊;在火災之發生原因主要可分為明火使用、電線走火、人為縱火及雷擊等。

本案縣定古蹟花蓮港山林事業所為傳統日式建築,其鄰近還有歷史建築物菁華林苑、歷史建築物菁華街 33 號、33-2 號及菁華街 8 巷 1 號、2 號日式建築,故而造成火災的風險比一般建築物相對來的高,未了防範火災的發生,因此要先對於本棟古蹟建築物做火災風險指標基準評分(詳附錄一),以做為修復時的因應措施。



3-5 防災因應對策

一、結構系統

本案建築物僅有一層樓,且結構主體為 RC 牆,目前整體結構狀況良好,僅有部份洗石子牆面有損壞,故不需做特別的結構補強,僅須修補有裂縫之洗石子牆面。



- 1、損壞處先敲除並用切割方式將損壞處做一個局部範圍修復。
- 找一樣大小的石子及水泥先試做是否與原有牆面顏色一致後再進行洗石子修復。

二、蟲害防治

- 原有木構件在修復前,應先做全面性蟲蟻防治處理,避免日後再度受蟲蟻危害;新做木構件應以原色原樣的原則進行蟲蟻防治處理。
- 2、由室外入侵的白蟻,多是由附近蟻巢經由地下通過牆邊縫,混凝土裂縫,木構裂縫及門框、窗框等潛入,故為防止白蟻入侵,對此等裂縫應以防蟻藥劑的瀝青或水泥或及環氧樹脂填補。
- 3、保持良好的的透光、通風和防潮設施,以確保木構件在高濕度環境下能保持 20%以下的含水率。
- 4、建議可採用生物防治施工法-蟻巢滅系統施作方式。

三、建置良好排水系統

- 1、配合再利用使用汰換建築物四週之老舊排水管線
- 2、室外排水系統,建築物四週應做好洩水坡度直接接至公共排水溝。

四、強化消防系統

- 1、本建築內嚴禁使用重電器設備,加強電線巡查及維護,以減少火災的危害因子發生。
- 2、室內應設置消防設備:(詳圖 F-1)

火警綜合盤:1個、廣播喇叭 5W 壁式:1、個、定址偵煙探測器:2個、嵌入式緊急照明燈 LED:1個、CO2 10P 滅火器:4 具。

五、電氣設備系統

配合再利用使用需要,重新規劃電氣照明系統,並採用絕緣與隔熱材料,預防漏電或走火,日常維護工作很重要。

六、於本古蹟建築本體四週新增監視系統設備:(詳圖 CCTV-1)

花蓮港山林事業所:設置室內 90 度監視攝影機 1個、室外 360 度監視攝影機 14 個。

第四章 再利用適宜性分析

所謂「保存」是保護古蹟&歷史建築具有的價值,而「再利用」則除了保護其價值外,還要突顯其魅力,得到社會大眾廣泛的理解。因此,本所針對八項重要的關鍵點加以檢討,擬對縣定古蹟花蓮港山林事業所提出再利用方針的八大指標。

必要保存價值	再利用之機能	建築之規模	現行相關法令
古蹟保留日治時期獨	以不改變原建築特色	依古蹟的內外空間的規	對古蹟建築再利用之
特建築外觀特色、內部	作為最初原則,進一	模大小決定各空間的使	相關法令的探討,以
空間之調性及使用環	步作分析做再利用機	用方式。	彈性手法解決法令問
境之氛圍。	能之設想,強化空間		題。
	使用之可能性。		
構造補強與材料劣化替換	魅力營造	新舊共存的時間感	經濟效應
基於安全考量、材料劣	以多元創造力的思考	盡可能發揮原有空間特	如何讓古蹟建築的魅
化狀態,作補強及材料	方式訂定再利用策	質,並賦予新生命,在既	力與經濟效應之評估
替换時,需審慎考慮替	略,目標凸顯古蹟建	有的建築上,留下今日社	達到平衡,是能成功
換材料之可逆性、預	築的特色,使其保存	會賦予的時代感,使人們	再利用永續發展的關
算、歷史建築價值的降	再利用所造成的正面	感受時間的流動與歷史	鍵。
低等風險。	影響為多向度。	脈絡的發展。	

資料來源:本事務所整理。

4-1 再利用原則與方案

一、再利用原則

文化價值透過多元的再利用機能發揮;經濟價值透過群眾消費力產生;創意與科技的運 用是推動兩者平衡的重要原素。針對歷史背景、空間建築狀況,提出以下再利用原則:

1、延續原有機能---配合新作機能,參考歷史空間情境、場景、風格

縣定古蹟花蓮港山林事業所,仍保存著日據時代的建築狀態,古蹟記憶繼續傳承下去並使軌跡進行活化運用,在可行使範圍內,將其回復到相若之情境及風格,並符合現代化之需求與參觀之機能等,讓此古蹟建築之文化價值得以延續發展。

2、開放參觀---結合文化創意概念,強調文史遊憩空間與創新

- (1) 除了針對日治時期花蓮港山林事業建築特性重視保存外,同時結合文化創意的特性, 將歷史空間向外推廣,讓大眾對於本建築群之歷史作回顧,加深探訪歷史記憶之需求。
- (2) 展現古蹟建築的文化意義及價值,使其成為花蓮縣文化、觀光、參訪的重要特色景點。

3、創造出新的價值---多樣化的行銷推廣手法與推廣策略

要能成功活化再利用之古蹟建築,須打造出個別化品牌,給於本環境不同於一般群落、紀念館之形象,同時運用多樣化的行銷、宣傳手法,增加媒體曝光度,吸引更多民眾參觀駐足。

4、古蹟再利用必要設施系統之加強

加強必要設施系統、以新技術整合維護控管的機能,對於本古蹟建築群的維護與再利 用經營將創造更多利面。

5、強化經營管理層面

除了原先規劃架構下,必須在人事時地物五項基準上,制定各項經營管理策略,以利 本古蹟建築群的永續經營。

二、再利用方案

1、 基地環境分析與構想

古蹟歷史建築群	環境分析	構想	
		1、	外部庭院寬曠及遮陰效果好,適
	外部庭院寬闊,且有種植大樹 而形成良好遮陰效果。		合用於舉辦活動、市集等。
花蓮港山林事業所		2 \	外部庭院也可適當種植各種季
			節性的花草樹木等,做為結婚新
			人的一個室外拍攝景點。

2、 建築再利用規劃

古蹟歷史建築群	規劃方案
	保留建築本體原貌,建議發展歷史文物展示空間之機能,提升為文史
花蓮港山林事業所	探索新空間,打造歷史脈絡繞於氛圍中,讓大眾進入或外部庭院觀賞
	時,對該古蹟的歷史記憶作回顧與瞭解,進一步展現建築文化價值。

資料來源:花蓮縣縣定古蹟花蓮港山林事務所及歷史建築…再利用修復計畫成果報告書

3、 評估層面與內容

評估層面	評估內容
活動時間延長	將花蓮港山林事業所打造為展覽館,對於基地外部環境來評估過於單一,
一	再利用上思考如何佇留人潮,設想在此打造小型活動聚會,創造與其他
行笛方里	不同之氛圍環境,讓觀賞者享受於此,延長觀賞者在此逗留的時間。
	再利用規劃採用分區式規劃,讓經營管理上易於整合,也讓性質相近之
功能性區隔	商家做串流,對於相同愛好顧客之間產生共鳴,而古蹟建築之前、後院
	活化為顧客之交流環境,為歷史建築群尋回生機。
歷史建築群	與相鄰日式時期建築一起,保留舊時之足跡,在此加入個性商店與展示
的整體觀	功能新穎之元素,做為整體發展之體現。

4、 周遭區域文化資產之市場分析


透過周遭現況分析發現周遭具有豐富文化資源、具備文化資產身份的再利用景觀及 歷史悠久的文教設施,如下:

300 米內: 將軍府(美崙溪畔日式宿舍)、松園別館、花蓮女中與舊校長宿舍(歷史建築)、

花蓮縣榮民服務處。


580 米內: 明禮國小、花崗國中

1300 米內:花蓮文創創意產業園區、花蓮鐵道文化園區



4-2 再利用營運等之規劃策略與創新

再利用營運與創新原則在於讓文化價值與經濟價值達到最佳的平衡,並加上休閒活動去 體驗兩者的結合。文化價值透過多元的動和教育來發揮;經濟價值則透過遊憩和購物形成的 消費力產生;創意的運用是推動兩者平衡的重要原素。透過這旅遊體驗、地方文化、新人文 遊憩空間、文化節切活動,來創造一包容性的空間,在該古蹟建築文化特色及花蓮市在地文 化。



1、再利用營運等之規劃策略與創新原則

- 14 14 VA B - 4				
	1. 配合古蹟建築文化特色、自然環境及地方文化特色			
	2. 與花蓮其他旅遊景點之配合			
五大原則	3. 與地方社區緊密合作以帶動整體社區意識			
	4. 強調人文遊憩空間與創新,凸顯文化價值與休閒記憶價值之交融			
	5. 多樣化的行銷推廣手法			

2、招商營運計畫 (OT)

以 OT 方式作該基地的再利用營運,OT (Operate-Transfer,營運-移轉)為由政府出資並負責興建之工作,興建完成後以營運權出租的方式,交由民間企業經營,經營期滿後將該建設所以權移交給政府。至於 OT 要如何明確規劃營運計畫及維護管理,待後續再利用執行時再提出。




3、招商營運計畫(自我經營模式)

以自我經營模式方式作該基地的再利用營運,由政府出資並負責興建之工作,興建完成後再由林管處自主規劃營運計畫。

4、招商租賃的原則與策略建議

關於廠商的招募,亦需遵守再利用營運規劃的原則,保留給地方特色的城市,並協助 發展,以突顯該基地之品牌特色,而達到地方消費催化的目的,因此,建議以市場調查的 方式,歸納出具花蓮地方特色的廠商及合作機構。


關於招商管理,本事務所認為可對 OT 經營廠商依租賃原則、招商說明會、租率的界 定與核定、租率計算方式、租賃方式、議約內容及注意事項等項目提出參考策略及建議事 項。




项目	建議內容
	租率之核定議定合約高本、出租空間的整理及相關圖說準備、招
招商說明會之準備	商手册及說明書的編印、潛在客戶名單的收集分析、招商作業流
	程及步驟。
和家妈里它的技艺	面積、市場考量、營銷成本 (人事費用、水電瓦斯費用等)、營運
租率的界定與核定	成本。
租賃及租率計算方式	抽成方式、固定租金方式、單位出租方式。
计辛申石	吸引商家進駐、保障購物中心之基本收益、因應未來環境變化之
注意事項	調整彈性、漸進式租金的收取方式、促使商家永續經營的精神。
議約內容及注意事項	租金、付款方式、期間、裝潢、營業時間、續租、持續營運、公
	共區域、標識圖形、停車、公告事項。

5、潛在投資分析之建議

- 於潛在投資方面,可往5個面向評估後做選擇:
- ▶ 所帶來之附加價值
- ▶ 創業項目之理解
- ▶ 創業項目領域之興趣
- > 正處事業之階段
- > 公司預備投入之資金
- ▶ 東部地區人口結構及人口量
- ▶ 花蓮交通分析




潛在投資評估項目



方案評估架構圖


6、活動置入

為有效發揮舊有建築的再利用經營,除原先具有的硬體設施外,本事務所建議可以結合地方特色之節日,如全國客家日、原住民族聯合豐年節活動、花蓮美食節、工藝文創性質活動、和風體驗週等各項節日活動。




招商及租賃策略

7、本區之市場企劃流程



8、戶外區域辦理市集

依照 109/5/23 社區座談會討論的結果,再利用將會在戶外區域空間辦理市集、戶外野餐及季節性活動規劃,規劃範圍及水電設備詳圖 4-1 及 4-2。




4-3 再利用必要設施增設


依據《文化資產保護法》第24條規定,再利用計畫,得需要在不變古蹟原有形貌原則下, 增加必要設施,本案為因應來往參觀民眾需求,在不變古蹟原有形貌原則下,再利用必要設 施增設公共廁所、無障礙停車位各一處、消防設備及監視系統設備。

一、公共廁所

於本棟建築物後方庭園處設置一處男、女廁所及行動不便廁所提供來往之參觀民眾使用。




【圖 4-4 公共廁所設置立面圖】




二、無障礙停車空間

再利用規劃將於本棟建築物後方(菁華街 4 巷緊臨花蓮女中側面)設置一處行動不便停車位。




三、消防設備系統

為考量公共安全,將於室內設置滅火器、定址式偵煙感知器及緊急照明燈設備。



四、增設監視系統

本棟建築物將規劃為展覽廳,為避免展覽物品失竊,將於本棟建築物設置**室內90度監視攝影機:**1個、室外360度監視攝影機:14個。



4-4 開放參觀計畫

公有或受政府補助之私有古蹟及歷史建築,應適度開放大眾參觀,其目的在於發揚古蹟 建築的多元文化活力與歷史價值,並提供作為民眾文化交流的場所,花蓮港山林事業所日後 將規劃做為展覽廳使用。茲將開放參觀計畫說明如下:

一、 管理編製

本案古蹟建築空間較小,故建議白天設置志工為主,建議至少 1-2 人為主(未來視展覽廳使用情形再做人員配置調整),夜間則委由保全公司負責。

二、 參觀時間

1、開放時間:週二至週日上午 09:00~下午 17:00。 每週一、除夕及年初一休館,其它國定假日照常開放。

2、開放限制:進入古蹟本體人數約25人,庭園人數限制約70人。

(進入古蹟本體人數依據各類場所消防安全設備設置標準第160條第10項場所計算)

	各類場所	參觀人數計算方式	花蓮港山林事業所收容 人數計算
花蓮港山 林事所	圖書館、博物館、美術館、紀念館、史蹟資料 館及其他類似場所	各類場所消防安全設備 設置標準第 160 條第 10 項場所計算,樓地板面積 扣除 3m²所得之數,合計 之。	總樓地板面積 73.15 ㎡/3 ㎡=24.38;約可容納 25 人


3、參觀收費:免費參觀。

4、解說導覽:無解說導覽。

5、刊物紀念:無刊物紀念,僅有解說導覽牌與歷史照片簡介說明。

三、 花蓮港山林事業所參觀動線

建議從門口進入花蓮港山林事業所後,先進入建築本體內參觀各項展覽後,再進入庭園停留休憩。



花蓮港山林事業所參觀動線圖

【圖 4-9 花蓮港出林事業所參觀動線圖】

第五章 土地使用之因應措施

5-1 土地使用現況資料及檢核表

縣定古蹟花蓮港山林事業所歷史建築宿舍群-花蓮港山林事業所,定著土地範圍為花蓮市 北濱段 88 地號,登錄保存面積 1896.0 平方公尺,屬花蓮市都市計畫範圍。依據花蓮市都市 計畫土地使用分區查詢系統公告資料顯示,花蓮市北濱段 88 地號土地屬住宅區。

名 稱	花蓮港山林事業所 類 縣定古蹟
座落基地建物門牌	97048 花蓮縣花蓮市菁華街 6 號
	土 地 標 示 部
土地地號	花蓮市北濱段 88 地號
土地面積	1896.0 平方公尺
公告土地現值	36,275 元 / 平方公尺(民國 107 年 1 月)
地上建物建號	北濱段 01750-000
登記日期	民國 94 年 6 月 28 日
登記原因	註記(指在標示部、所有權部及他項權利部其他登記事項欄內註記資料之登記)
一般註記事項	古蹟:花蓮港山林事業所
其他登記事項	重測前:花蓮港段4之10地號,因分割增加88之3地號
	土 地 所 有 權
登記日期	民國 89 年 2 月 18 日
登記原因	接管
原因發生日期	民國 87 年 12 月 21 日
所有權人	中華民國
管 理 者	行政院農業委員會林務局
當期申報地價	5,200 元 / 平方公尺(民國 107 年 1 月)
前次移轉現值	90.7 / 平方公尺(民國 53 年 8 月)
或原規定地價	
	土地他項權利部
標的登記次序	0001
登記日期	民國 44 年
登記原因	設定
權 利 人	財團法人臺灣省農林廳林務局職工福利委員會
權利範圍	全部
存續時間	五年
標的登記次序	0002
設定權利範圍	254.54 平方公尺 / 77 坪

資料來源:花蓮縣縣定古蹟花蓮港山林事務所及歷史建築…再利用修復計畫成果報告書



【圖 5-1 都市計畫分區使用圖】

本案再利用計畫為文物展示,經檢討由於本案位於花蓮市都市計畫區內,土地分區使用 為住宅區合乎未來再利用之使用,因此無變更之必要。另依據《土地使用分區管制要點》規 定住宅區建蔽率 60%及容積率 200%,本案定著土地保存面積為 1896 平方公尺,古蹟本體建 築物面積為 73.15 平方公尺及再利用必要設施增設公共廁所一間面積為 38.72 平方公尺,合 計面積為 111.87 平方公尺,建蔽率合計為 5.9%,符合花蓮市住宅區建蔽率不得大於 60%以 上之規定,因此土地使用方面不需提因應計畫。並無退縮。



【圖52 花蓮港山林事業所道路說明圖】

本案現況土地面積列述如下表:

鄉鎮市	段小段	地號	都市使 用分區	面積	使用狀況
花蓮縣花蓮市	北濱段	88 號	住宅區	土地面積:1,896 平方公尺 古蹟本體建築建築物面積:73.15 m ² 再利用必要設施公共廁所面積:38.72 m ² 合計建築面積為111.87 m ²	無人使用

88 號-建蔽率約:5.9%,容積率約:5.9% 花蓮港山林事業所之建蔽率及容積率皆符合

> 土地登記第二類謄本(所有權個人全部) 花蓮市北濱段 0088-0000地號

列印時間:民國109年05月05日11時23分 頁次:1

本謄本係網路申領之電子謄本,由吳亭毅自行列印

謄本種類碼: J6!VFRCWM2,可至https://ep.land.nat.gov.tw查驗本謄本之正確性 花蓮地政事務所 主 任 劉錦蓮 花蓮電謄字第049105號

資料管轄機關:花蓮縣花蓮地政事務所 謄本核發機關:花蓮縣花蓮地政事務所

********* 土地標示部 **********

登記原因:註記

使用地類別: (空白)

(0001)登記次序:0002 登記日期:民國089年02月18日 原因發生日期:民國087年12月21日 所有權人:中華民國 統一編號:0000000158

********** 土地他項權利部

登記原因:接管

權利種類: 地上權 字號: (空白) \$\frac{2}{3}000003號 登記原因: 設定

(0001)登記次序:0001-000 枚件年期:民國044年 登記日期:民國---年--月--日 權利 人:財團法人臺灣省農林廳林務局職工福利委員會 統一編號:*UA0007316 住 址:(空白) 權利範圍:全部:**1分之1*** 權利價值:空白 存續期間:伍年 地租:無 權利經的:所有權

權利標的:所有權 標的登記次序:0002

--. 平方公尺

證明書字號:---(空白)字第號 其他登記事項:(空白)

本謄本僅係 所有權個人全部 節本,詳細權利狀態請參閱全部謄本 〈本謄本列印完畢〉 ※注意:一、本電子謄本係依電子簽章法規定產製,其所產製爲一密文檔與地政事務所核發 (續次頁)



本棟建築物土地使用檢核表如下:

項	檢討項目 處理方式 說明與因應方式 ,		行政審查 有無檢討		實質審查是否適宜			
次	•			自主檢查	無	有	是	否
1	是否與區域發展計畫衝突	未衝突	符合法令 無須因應	V		0	0	
2	是否與都市發展計畫衝突	未衝突	符合法令 無須因應	V		0	0	
3	是否與土地使用分區管制規則 衝突	未衝突	符合法令 無須因應	V		0	0	
4	基地是否在禁限範圍	未衝突	符合法令 無須因應	V		0	0	
5	是否與其他地方特殊規定衝突	未衝突	符合法令 無須因應	>		0	0	


5-2 土地使用因應措施

依據花蓮市土地使用管制規則,住宅的用途依據(109 年)都市計畫法臺灣省施行細則之規定辦理,本建築物其用途將做為展覽空間。本案的因應措施是依照 109/5/23 社區座談會討論的結果所做出 A、B 園區規劃, A 園區包含了花蓮港山林事業所、菁華林苑及菁華街 8 巷 1 號、2 號; B 園區為菁華街 33、33-2 號。。

但目前住宅區不利於面狀式保存,且菁華街 8 巷 1 號、2 號尚未指定為歷史建築,有部份修復工程無法依據文化資產保護法進行修繕。


109/5/23 社區座談會討論的結果所做出A、B園區規劃範圍如圖:

一、園區(範圍設定)



【 圖 5-3 A、B 園區使用配置圖 】

二、圍牆:圍牆拆除後,臨接馬路部分改為灌木做區隔。



【圖 5-4 牆拆除臨接馬路部分改為灌木做區隔位置圖】

第六章 建築管理之因應措施

6-1 建築管理法令檢討

維護公共安全為建築法與消防法共同之立法目的,惟古蹟歷史建築及聚落修復再利用與建築管理之相關法令確實有適法之困難,本案依《文化資產保存法》第22條,不受建築法及其相關法規全部之限制。

但對於公共安全之確保仍需重視,故針對本案歷史建築之使用計畫予以適切檢討,維護 基本的使用安全,以發揮文化資產保存價值。

本案縣定古蹟花蓮港山林事業所,根據「建築技術規則」總則編,第 3-3 條,築物用途分類別、組別定義中,使用類組為 D-2 休閒文教類。以下依 D-2 類進行法規檢討。

建築法			
條文	內容	牴觸項目	因應方案
第 24 條	公有建築應由起造機構將核定或決定之建築	為維護古蹟建築整體	提出本計畫,排除執
	計畫、工程圖樣及說明書,向直轄市、縣(市)	原貌,建築、結構與設	照審查因應之。
	(局)主管建築機關請領建築執照。	備等內容無法完全符	
		合現行法令,因此無	
		法請照。	
第 32 條	工程圖樣及說明書應包括下列各款:	為維護古蹟建築整體	提出本計畫,排除幸
	一、 基地位置圖	原貌,結構與設備等	照審查因應之。
	二、 地盤圖,其比例尺不得小於一千二百分	內容無法完全符合現	
	之一。	行法令,有關第五項	
	三、 建築物之平面、立面、剖面圖,其比例	及第六項計算書無法	
	尺不得小於二百分之一。	提出,因此無法達成。	
	四、 建築物各部之尺寸構造及材料,其比例		
	尺不得小於三十分之一。		
	五、 直轄市、縣(市)主管建築機關規定之		
	必要結構計算書。		
	六、 直轄市、縣(市)主管建築機關規定之		
	必要建築物設備圖說及設備計算書。		
	七、 新舊溝渠與出水方向。		
	八、施工說明書。		
第70條	建築工程完竣後,應由起造人會同承造人及	因無法申請取得建	提出本計畫,排除
	監造人申請使用執照。直轄市、縣(市)(局)	照,所以無法取得使	照審查因應之。
	主管建築機關應自接到申請之日起,十日內	照。	
	派員查驗完竣。其主要構造、室內隔間及建築		
	物主要設備等與設計圖樣相符者,發給使用		
	執照,並得核發謄本;不相符者,一次通知其		
	修改後,再報請查驗。但供公眾用建築物之查		
	驗期限,得展延為二十日。(其餘內容略)		
第 77-2 條	建築物室內裝修應遵守下列規定:	內部裝修須遵循古蹟	提出本計畫透過管理
	一、 供公眾使用建築物之室內裝修應申請審	建築原貌修復,裝修	禁止明火使用及加克
	查許可,非供公眾使用建築物,經內政部	材料無法符合現行法	日常防火管理之方:
	認有必要時,亦同。但中央主管機關得授	規規定。	因應。
	權建築師公會或其他相關專業技術團體		

	審查。		
	(其餘內容略)		
第 96 條(使	本法施行前,供公眾使用之建築物而未領有	為維護古蹟建築整體	排除審查因應之。
用執照之核	使用執照者,其所有權人應申請核發使用執	原貌,建築、結構與設	が水面互口心で
發)	照。但都市計畫範圍內非供公眾使用者,其所	備等內容無法完全符	
78 /	有權人得申請核發使用執照。	合現行法令,因此無	
	前項建築物使用執照之核發及安全處理,由	法重新申請取得使	
	直轄市、縣(市)政府於建築管理規則中定之。	照。	
建築技術規則	則設計施工篇	, m	
條文	內容	*************************************	因應方案
第 33 條	建築物樓梯及平臺之寬度、梯級之尺寸,應依	為維護花蓮港山林事	進入室內階梯較高,
分 00 小木	下列規定:(其餘內容略)	業所古蹟建築原貌梯	增設無障礙坡道方式
	1 71 / 2 1 (級尺寸無法符合規	因應之。
		定。	
第 59 條	建築物新建、改建、變更用途或增建部分,依	及。 為維護花蓮港山林事	以停至鄰近民權里活
31 00 lk	都市計畫法令或都市計畫書之規定,設置停	業所古蹟建築整體原	動中心停車場因應
	車空間。(其餘內容略)	·	· 之。
	+ T-10 (間。	
第 298 條第 5	綠建築:指第二百九十九條第十二款之建材:	花蓮港山林事業所建	除古蹟建築必須修復
款	其適用範圍為供公眾使用建築物及經內政部	築物材料主要為天然	之材料外,其他儘量
١	認定有必要之非供公眾使用建築物。	木材、竹子與灰泥等,	使用綠建材之產品。
		無法取得綠建築證明	
	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	文件。	ah 1 at at the a 17 15 15
第 321 條	建築物應使用綠建材,並符合下列定: 一、建築物室內裝修材料、樓地板面材料	花蓮港山林事業所建	除古蹟建築必須修復 之材料外,其他儘量
	及窗,其綠建材使用率應達總面積百分	築物材料主要為天然 木材、竹子與灰泥等,	之材料外, 其他溫里 使用綠建材之產品。
	之四十五以上。但窗偉使用綠建材者,得	無法取得綠建築證明	人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人
	不計入總面積討論。	文件。	
	二、建築物戶外地面扣除車道、汽車出入緩		
	衝空間、消防車輛救災活動空間及無須		
	鋪設地面材料部分,其地面材料之綠建 材使率應達百分之十以上。		
第 322 條	綠建材材料之構成,應符合左列規定一:	 花蓮港山林事業所建	除古蹟建築必須修復
为 322 保	一、 塑橡膠類再生品: 塑橡膠再生品的原料	化建心山林事業/ 及	之材料外,其他儘量
	須全部為國內回收塑橡膠,回收塑橡膠	杂物材料主要為入然 木材、竹子與灰泥等,	之材 科外 , 其他 溫 里 使 用 綠 建 材 之 產 品 。
	不得含有行政院環境保護署公告之毒性	(本村·刊了 與 及 ル 寺 が) 無 法 取 得 綠 建 築 證 明	() () () () () () () () () () () () () (
	化學物質。	文件。	
	二、建築用隔熱材料:建築用的隔熱材料其	XIT *	
	產品及製程過程不得使用蒙特婁議定書 之管制物質且不得含有環保署之毒性化		
	學物質。		
	三、水性塗料:不得含有甲醛、鹵性溶劑、汞、		
	鉛、鎘、六價鉻、砷及銻等重金屬,且不		
	得使用三分基錫與三丁基錫。		
	四、回收木材再生品:產品須為回收木材加		
	工再生之產物。 五、資源化磚類建材:資源化磚類建材包括		
	五、 貝源化婦類廷材: 貝源化婦類廷材 巴括 陶、瓷、磚、瓦等需經窯燒之建材。其廢		
	料混合攙配之總和使用比率須等於或超		
	過單一廢料攙配比率。		
	六、資源回收再利用建材:源回收再利用建		

	材係指不經窯燒而回收料摻配比率超過 一定比率製成之產品。 七、其他經中央主管建築機關認可之建材。									
建築技術規則	•						,			
條文			Į	內容			牴觸項目	因應方式		
第 37 條	建築物裝定:	設之	衛生部	大備數量	不得少於	花蓮港山林事業所再利用 作展覽空間,依法應設置 公共廁所1處(含無障礙廁	本案公共廁所以再利 必要設施增設一處公			
	建築物使	用類組					所 1 間),經檢討應設置: 男賓用廁:	共廁所。		
	九、其他		使用之致	建築物 ■	1		大便器1個;小便器3個;			
		便器	Ι.	小便器	洗臉	盆	洗臉盆2個 女賓用廁:			
	人數	男	女	個數	人數	個數	大便器3個;洗臉盆2個			
	1-50	1	2	1	1-15	1	/ <u>行動不便用廁:</u> 大便器 1 個;洗臉盆 1 個			
	51-100	1	4	2	16-35	2	依法規檢討後衛生設備數			
	101-200	2	7	4	36-60	3	量不足			
					61-90	4				
					91-125	5				
建築技術規	則建築構	造簋	•		•		•	•		
條文		— >mg		 內容				因應方式		
第1條	設計方法 強度設計	內合 (設計方法)建築物構造須依業經公認通過之 設計方法,予以合理分析,並依所規定之需要 強度設計之。剛構必須按其束制程度及構材 勁度,分配適當之彎矩設計之。					本案古蹟經結構分析檢討後,符合規定。	但因本案興建年代久 遠,應加強日常管理 維護,以必要之檢測 與定期修復保持結構 之安全。		
第2條	承受勁載	(設計強度)建築物構造個構材之強度,須能 承受勁載重與活載重,並使各部構材之有效 強度,不低於本編所規定之設計需要強度。					本案古蹟經結構分析檢討後,符合規定。	但因本案興建年代久 遠,應加強日常管理 維護,以必要之檢測 與定期修復保持結構 之安全。		
第3條	計能力以 力與地震	(橫力作用)建築物構造除垂直載重外,需設計能力以承受風力或地震力或其他橫力。風力與地震力不必同時計入;但需比較兩者,擇其較大者因應之。					本案古蹟經結構分析 檢討後,符合規定。	但因本案興建年代久 遠,應加強日常管理 維護,以必要之檢測 與定期修復保持結構 之安全。		
第4條	(增加應力)本編規定之材料容許應力及基土之承力,如將風力或地震力與垂直載重合併計算時,得加三分之一。但所得設計結果不得小於僅計算垂直載重之所得值。				與垂直載 得設計結	本案古蹟經結構分析 檢討後,符合規定。	但因本案興建年代久 遠,應加強日常管理 維護,以必要之檢測 與定期修復保持結構 之安全。			
第 41-1~48-1 條		建築物及附屬構造之耐震設計內容,結構系統與耐震分析等規定。				本案古蹟經結構分析 檢討後,符合規定。	但因本案興建年代久 遠,應加強日常管理 維護,以必要之檢測 與定期修復保持結構 之安全。			
第 56~58 條	建築物及附屬構造設計及施工之相關規定。				工之相關規	本案古蹟經結構分析 檢討後,符合規定。	但因本案與建年代久 遠,應加強日常管理 維護,以必要之檢測			

第 69~88 條

淺基礎設計規定

之安全。

本案古蹟經結構分析 但因本案興建年代久

檢討後,符合規定。

與定期修復保持結構

遠,應加強日常管理 維護,以必要之檢測 與定期修復保持結構

	34 P 入 .
第 175 條 木構造個構材防腐要求,應符合左列規定: 花蓮港山林事業	之安全。 所建 於日常管理維護計畫
一、木構造之主要構材柱、樑、牆板及木 類物依古蹟建築	
地檻等距地面一公尺以內之部分,應以有 維護,無法依規	
效之防腐措施,防止蟲、蟻類或菌類之侵 外牆板作防水紙	
害。	
二、 木構造建築物之外牆板,在容易腐蝕部 防腐處理。	· 双寸
分,應舖以防水紙或其他類似之材料,再	
以鐵絲網塗敷水泥砂漿或其他相等效能	
材料處理之。	
三、木構造建築物之地基,須先清除花草樹	
根及表土深三十公分上。	of the Day of the Laster to
第176條 木構造之勒腳牆、梁端空隙、橫力支撐、錨栓、 花蓮港山林事業	
柱腳鐵件之構築,應依規範規定。 築物依古蹟建築	
造方式維護無法	·符合 護及限制使用人數。
規範規定。	
第181條 木構造各木構材之品質及尺寸,應符合左列 花蓮港山林事業	
規定:	
一、木構造各木構材之品質,應依總則編第 造方式維護無法	·符合 護及限制使用人數。
三條及第四條之規定。	
二、設計構材計算強度之尺寸,應以刨光後	
之淨尺寸為準。	
第183條 木構造各木材強度應符合下列規定: 花蓮港山林事業	
一、一般建築物所用木構材之容許應力、斜 築物依古蹟建築	
向木理容許壓應力、應力調整、載重時間 造方式維護無法	符合 護及限制使用人數。
影響,應依規範之規定。 規範規定。	
二、供公眾使用建築物其構造之主構材,應	
依中華民國國家標準選樣測定強度並規	
定其容許應力,其容許強度不得大於前	
款所規定之容許應力。	
建築物室內裝修管理辦法	
條文 內容 牴觸項目	因應方式
第2條 供公眾使用建築物及經內政部認定有必要之 花蓮港山林事業	所建 依文資法定期檢修保
非供眾使用建築物,其室內裝修應依本辦法 築物使用材料耐	燃等 養,增加日常管理維
之規定辦理。	符合護。
規定無法辦理	
第3條 本辦法所稱室內裝修,指除壁紙、壁布、窗簾、 花蓮港山林事業	所建 依文資法定期檢修保
傢俱、活動隔屏、地氈等之黏貼及擺設外之下 築物使用材料耐	燃等 養,增加日常管理維
列行為: 級與綠建材無法	符合 護。
一、 固著於建築物構造體之天花板裝修。 規定無法辦理	
二、內部牆面牆修。	
三、高度超過地板面以上一點二公尺固定之	
隔屏或作櫥櫃使用之隔屏裝修。	
四、分間牆變更。	
第 26 條 直轄市、縣(市)主管建築機關或審查機構應 花蓮港山林事業	
就下列項目加以審核: 築物使用材料耐	
一、申請圖說文件應齊全。	符合 護。
二、裝修材料及分間牆構造應符合建築技術 規定無法辦理	
規則之規定。	
1	
三、不得妨害或破壞防火避難設施、防火區 劃及主要構造。	

6-2 防火避難設施改善項目、內容及方式

縣定古蹟花蓮港山林事業所依據「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」 附表一:防火避難設施改善項目、內容及方式,並依其中 D-2 類整理檢討本案如下表:

		是否	5	と否符合或檢	討因應	檢討法規「原有合法建築物
	改善項目	及	符合	不符合因	無此空間	防火避難設施及消防設備
	ı	122 01	11 1	應改善	不需檢討	改善辦法」
防	特定用途空間區畫	是			X	第7條
火	挑空部分	是			×	第8條
區	電扶梯間	是			×	第9條
劃	昇降機間	是			×	第9條
	垂直貫穿樓地板之管	是			×	第 10 條
	道間及其他類似部分				^	
	貫穿部區劃	是			×	第 12 條
	防火區劃之防火門窗	是			×	第 14 條
非凡	方火區劃分間牆	是			×	第 15 條
內台		是		×		建築技術規則第88條B類
避難	推層出入口	是	О			第 16 條
直主	通樓梯設置與步行距離	是			×	第 23 條
安全	· 全梯	是			×	第 13 條
屋丁	頁避難平台	是			×	依建築技術規則第99條
緊急	急進口	是			×	第 24 條

防火避難設施法規檢討與因應措施說明

仍入近新政师	么
特定用途空間區	邑 劃
檢討條文	內容
第7條	原有合法建築物供特定用途空間區劃,依下列規定改善: 1. 防火構造建築物供下列用途使用者,其無法區劃分隔部分,以具有一小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔: (1) 建築物使用類組為 A-1 類組或 D-2 類組之觀眾席部分。 (2) 建築物使用類組為 C 類組之生產線部分、D-3 類組或 D-4 類組之教室、體育館、零售市場、停車空間及其他類似用途建築物。 2. 非防火構造建築物供下列用途使用者,其無法區劃分隔部分,以具有半小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔,天花板及面向室內之牆壁,以使用耐燃一級材料裝修: (1) 體育館、建築物使用類組為 C 類組之生產線部分及其他供類似用途使用之建築物。 (2) 樓梯間、昇降機間及其他類似用途使用部分。 3. 位於都市計畫工業區或非都市土地丁種建築用地之建築物供 C 類組使用者,其作業廠房與其附屬空間應以一小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃用途,同時能通達避難層或地面或樓梯口。 是 否 設置 □符合法規 ■無此空間不需檢計 □無法符合以因應計畫替代
因應措施 說明	

挑空部分	
檢討條文	內容
第8條	原有合法建築物垂直區劃之挑空部分,依下列規定改善: 1. 各層樓地板應為連續完整面,並突出挑空處之牆面五十公分以上。但與樓地板面交接處之牆面高度應有九十公分以上且具有一小時防火時效者,得免突出。 2. 鄰接挑空部分同樓層供不同使用單元使用之居室,其牆面相對間隔未達三公尺者,該牆面應具有一小時以上防火時效;牆壁開口應裝置具有一小時防火時效之防火設備。 3. 挑空部分應設自然排煙或機械排煙設備。 鄰接挑空部分之區分所有權專有部分,以一小時防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔,且防火設備具遮煙性者,得僅就專有部分檢討。 是 否 □符合法規 ■無此空間不需檢討 □無法符合以因應計畫替代
因應措施 說明	以且
電扶梯間、昇門	
檢討條文	內容
第9條	原有合法建築物垂直區劃之電扶梯及昇降機間部分,應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。 鄰接電扶梯及昇降機間部分之區分所有權專有部分,以一小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔,且防火設備具有遮煙性者,得僅就專有部分檢討。 是 否 設置 □符合法規 ■無此空間不需檢討 □無法符合以因應計畫替代
因應措施	
說明	
垂直貫穿樓地板	反之管道間及其他類似部分
檢討條文	內容
第 10 條	原有合法建築物垂直區劃之垂直貫穿樓地板之管道間及其他類似部分,應以具有一小時以上 防火時效之牆壁形成區劃分隔;管道間之維修門應具有一小時以上之防火時效及遮煙性。 是 否 設置
因應措施 說明	
貫穿部區劃	
檢討條文	內容
第 12 條	原有合法建築物之貫穿部區劃,依下列規定改善: 一、貫穿防火區劃牆壁或樓地板之風管,應在貫穿部位任一側之風管內裝設防火閘門或閘板,其與貫穿部位合成之構造,並應具有一小時以上之防火時效。 二、貫穿防火區劃牆壁或樓地板之電力管線、通訊管線及給排水管線或管線匣,與貫穿部位合成之構造,應具有一小時以上之防火時效。 是 否 設置 □符合法規 ■無此空間不需檢討 □無法符合以因應計畫替代
因應措施 説明	N.E.
防火區劃之防	k 門 窗
檢討條文	內容
第 14 條	內 谷

	是否設置	□符合法規	無此空	間不需檢討	□無法	符合以因應計畫替	代
因應措施							
説明 非防火區劃分間	月山太						
赤防人 一般討條文	可懂			內	 容		
做的体义	非肽业	区割 公問婚分	· 用 行 相 定 確	· •		导以不燃材料裝修	甘塩石麸化ウ。
kk 15 16	升份人	四到刀印洞的	九17九尺芯;	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	可效有 / 1	可以不然材料表形	开 面 由 们 人 。
第 15 條	是否設置	□符合法規	無此空	間不需檢討	□無法	符合以因應計畫替	代
因應措施		1					
說明							
內部裝修材料							
檢討條文				內	容		
	一、除 外 窗	下表(十)至 ,按其樓地板 等防火設備與	(十四)所列 (面積每一百 4該層防火構	刊建築物,及建平方公尺範圍	き築使用類 内以具有-	之一者,不在此限 頁組為 B-1、B-2、] 一小時以上防火時 ,或其設於地面層	B-3 組及 I 類者 效之牆壁、防火門
建築技術規		平方公尺以下		nt			
則建築設計	二、裝	設自動滅火器	設備及排煙	備。	+n H	1/r 11 dol	
施工編第88		+ 祭儿北口!		加井田以上		修材料	マキルテット
條	:	建築物類別	組別	供該用途之		居室或該使用	通達地面之走
		D-2	全部	地板面積 全部	·	部分 耐燃三級以上	廊及樓梯 耐燃二級以上
		υ-2	生可	主可		则然三級以上	则然一級以上
	是否設置	□符合法規	□無此空	間不需檢討	無法	符合以因應計畫替	代
因應措施	本案因	為古蹟建築關	[係無法更動	原有材料,因	比無法符	合現有法規規定需	排除,逕為使用。
說明	設置適	當之移動式滅	义 段 備 並 加	強日常管理。			
避難層出入口							
檢討條文				內	容		
第 16 條	一、原		之出入口寬度	不得小於九十		度不得低於一點八 同方向之出入口。	
	是否設置	■符合法規	□無此空	間不需檢討	□無法	符合以因應計畫替	代
因應措施 說明							
直通樓梯設置與	東步行距	離					
檢討條文				內	容		
	一、任面二、自	何建築物避難。 。 樓面居室任一	上層以外之各 上點至樓梯口	之步行距離,	一座以上= 依下列規2	定:	 通達避難層或地 過三十公尺。建築
第 19 條	,	尺。其 二) 前目規 為二十 三) 集合住	他類組之建築 定於建築物等 公尺、五十公	藝物不得超過五 第十五層以上之 人民者減為四十 代構造者,其自	上十公尺。 之樓層,依 一公尺。		,不得超過七十公 適用三十公尺者減 點至直通樓梯之步

	(四) 非防火構造或非使用不燃材料建造之建築物,適用前三目規定之步行距離減為
	三十公尺以下。 三、前款之步行距離,應計算至直通樓梯之第一階。但直通樓梯為安全梯者,得計算至進入
	樓梯間之防火門。
	四、建築物屬防火構造者,其直通樓梯應為防火構造,內部並以不燃材料裝修。
	五、增設之直通樓梯,依下列規定辦理: (一) 應為安全梯,且寬度應為九十公分以上。
	(二) 不計入建築面積及各層樓地板面積。但增加之面積不得大於原有建築面積十分
	之一或三十平方公尺。
	(三) 不受鄰棟間隔、前院、後院及開口距離有關規定之限制。(四) 高度不得超過原有建築物高度加三公尺,亦不受容積率之限制。
	是 否
	設置 □符合法規 ■無此空間不需檢討 □無法符合以因應計畫替代
因應措施	
説明	
安全梯	
檢討條文	字全梯應依下列規定改善: 安全梯應依下列規定改善:
	女生 你 應 帐 下 外 就 走 以 音 · 一 、 室 内 安 全 梯 :
	(一) 四周牆壁應具有一小時以上防火時效,天花板及牆面之裝修材料並以耐燃一級
	材料為限。
	(二) 進入安全梯之出入口,應裝設具有一小時以上防火時效及遮煙性之防火門,且不
	得設置門檻。
	(三) 安全梯出入口之寬度不得小於九十公分。 二、戶外安全梯間四週之牆壁應具有一小時以上之防火時效。出入口應裝設具有一小時以上
	防火時效之防火門,並不得設置門檻,其寬度不得小於九十公分。但以室外走廊連接安
	全梯者,其出入口得免裝設防火門。
	三、特別安全梯:
	(一) 樓梯間及排煙室之四週牆壁應具有一小時以上防火時效,其天花板及牆面之裝
	修,應為耐燃一級材料。樓梯間及排煙室開設採光用固定窗戶或在陽臺外牆開設
	之開口,除開口面積在一平方公尺以內並裝置具有半小時以上之防火時效之防 火設備者,應與其他開口相距九十公分以上。
第 23 條	(二) 自室內通陽臺或進入排煙室之出入口,應裝設具有一小時以上防火時效及遮煙
	性之防火門,自陽臺或排煙室進入樓梯間之出入口應裝設具有半小時以上防火
	時效之防火門。
	(三) 樓梯間與排煙室或陽臺之間所開設之窗戶應為固定窗。
	(四) 建築物地面層達十五層或地下層達三層者,該樓層之特別安全梯供作 A-1、B-1、 B-2、B-3、D-1 或 D-2 類組使用時,其樓梯間與排煙室或樓梯間與陽臺之面積,
	D-2、D-3、D-1 或 D-2 類組使用时, 共棲係间與排煙至或棲佈间與傷室之面積, 不得小於各該層居室樓地板面積百分之五;供其他類組使用時,不得小於各該層
	居室樓地板面積百分之三。
	四、建築物各棟設置之安全梯應至少有一座於各樓層僅設一處出入口且不得直接連接居室。
	但鄰接安全梯之各區分所有權專有部分出入口裝設之門改善為能自行關閉且具有遮煙
	性者,或安全梯出入口之防火門改善為具有遮煙性者,得不受限制。
	五、中華民國九十四年七月一日後申請建造執照之建築物,其安全梯應符合申請時之建築技 術規則規定
	是 否
	設置 □符合法規 ■無此空間不需檢討 □無法符合以因應計畫替代
因應措施	
說明	
层佰避難亚厶	

檢討條文	內容
建築技術規則第99條	建築物在五層以上之樓層供建築物使用類組A-1、B-1及B-2組使用者,應依左列規定設置具有戶外安全梯或特別安全梯通達之屋頂避難平臺: 一、屋頂避難平臺應設置於五層以上之樓層,其面積合計不得小於該棟建築物五層以上最大樓地板面積二分之一。屋頂避難平臺任一邊邊長不得小於六公尺,分層設置時,各處面積均不得小於二百平方公尺,且其中一處面積不得小於該棟建築物五層以上最大樓地板面積三分之一。 二、屋頂避難平臺面積範圍內不得建造或設置妨礙避難使用之工作物或設施,且通達特別安全梯之最小寬度不得小於四公尺。 三、屋頂避難平臺之樓地板至少應具有一小時以上之防火時效。 四、與屋頂避難平臺連接之外牆應具有一小時以上防火時效,開設之門窗應具有半小時以上防火時效。 是 否 □符合法規 ■無此空間不需檢討 □無法符合以因應計畫替代
 因應措施	
說明	
緊急進口	
檢討條文	內容
第 24 條	緊急進口依下列規定改善: 一、建築物在三層以上,第十層以下之各樓層,應設置緊急進口,窗戶或開口寬應在七十五公分以上及高度一點二公尺以上,或直徑一公尺以上之圓孔,且無柵欄或其他阻礙物。但面臨道路或寬度四公尺以上通路,且各層外牆每十公尺設有窗戶或其他開口者,不在此限。 二、構造應符合下列規定: (一) 進口應設於面臨道路或寬度在四公尺以上通路之各層外牆面,間隔不得大於四十公尺。 (二) 進口之寬度應在七十五公分以上,高度應在一點二公尺以上,其開口之下端應距離樓地板面八十公分以內,並可自外面開啟或輕易破壞進入室內之構造。進口外得設置陽臺,其寬度應為一公尺以上,長度四公尺以上。 是 否設置 □符合法規 ■無此空間不需檢討 □無法符合以因應計畫替代
因應措施 說明	

6-3 建築物無障礙設施設計規範

本案縣定古蹟花蓮港山林事業所依據〈既有公共建築物無礙設施替代改善計畫作業程序 及認定原則〉, 既有公共建築物 D-2 場所改善無障礙設施之種類如下表:

無障礙設施設計規範-菁華林苑

建築华	勿使用類 組		類設施項目 -共建築物	室外通路	避難層坡道及扶手	避難層出入口	室內出入口	室內通路走廊	樓梯	昇降設備	廁所盥洗室	浴室	輪椅觀眾席位	停車空間	無障礙客房
B類	商業類	D-2	展覽空間	~	~	~					>			>	

無障礙設施法規檢與因應措施說明

室外通路	
檢討條文	內容
無障礙設計 規範第2章	建築線(道路或人行道)至建築物主要出入口,或基地內各幢建築物間設有引導設施之通路,作為無障礙通路之室外通路應符合本點規定。 1. 引導標誌:室外無障礙通路與建築物室外主要通路不同時,必須於室外主要通路入口處標示無障礙通路之方向。 2. 坡度:地面坡度不得大於 1/15,超過者須依 206 節規定設置坡道。且二不同方向之坡道交會處應設置平台,該平臺之坡度不得大於 1/50。 3. 淨寬:通路淨寬不得小於 130 公分。 4. 排水:無遮蓋戶外通路應考慮排水,可往路拱兩邊排水,洩水坡度 1/100 - 2/100。 5. 開口:通路 130 公分範圍內,應儘量不設置水溝格柵或其他開口,如需設置,其水溝格柵或其他開口在主要行進之方向,開口不得大於 1.3 公分。 6. 突出物限制:通路淨高不得小於 200 公分,地面起 60-200 公分之範圍,不得有 10 公分以上之懸空突出物,如為必要設置之突出物,應設置警示或其他防撞設施。
	是 否 設置 ■符合法規 □無此空間不需檢討 □無法符合以因應計畫替代
因應措施	配合本次修復工程於規劃於建築物後方設置無障礙坡道
說明	
避難層坡道及技	大手
檢討條文	內容
無障礙設計規範第2章	 避難層坡道及扶手應具連續性。 坡道淨寬不得小於九十公分。 無障礙通路高差在零點五公分至三公分者,應作二分之一之斜角處理。 無障礙通路高差在三公分以上者,應設坡道。 扶手:坡道兩端平臺高低差大於二十公分者應設置扶手。但坡道為路緣坡道,設置扶手會影響直行通路者,應須設置扶手。 防護:坡道兩端平臺高底差大於二十公分者,未鄰牆側應設置高五公分以上之防護緣。 中間平臺:坡道兩端高差大於二十公分者,因空間受限,且坡道兩端高差不大於一百二十公分及坡度小於十二分之一者,得不受坡道中間增設平臺之限制。 坡度:坡道因空間受限,坡度得依下表設置,並標示需由人員協助上下坡道之標誌,且應視需要設置服務鈴。 是 否 ■符合法規 □無此空間不需檢討 □無法符合以因應計畫替代

	設置
因應措施	配合本次修復工程於規劃於建築物後方設置無障礙坡道
說明	
避難層出入口	
檢討條文	內容
無障礙設計 規範第2章	出入口前應設置平台,平台淨寬與出入口同寬,且不得小於 150 公分,淨深亦不得小於 150 公分,且坡度不得大於 1/50。地面順平避免設置門檻,外門可考慮設置溝槽防水(蓋版開口在主要行進方向之開口寬度應小於 1.3 公分),若設門檻時,應為 3 公分以下,且門檻高度在 0.5 公分至 3 公分者,應作 1/2 之斜角處理,高度在 0.5 公分以下者得不受限制。 是 否
 因應措施	配合本次修復工程建築物後方增設無障礙坡道輔以服務鈴及人員協助進入室內。
説明	10日本人/多校一在光示初校// 日欧杰什·默· 及是而 / 成初 要 / 人人 天
室內出入口	
检討條文	
拟的脉入	門扇打開時,地面應平順不得設置門檻,且門框間之距離不得小於 90 公分;另折疊門應以
無障礙設計	推開後,扣除折疊之門扇後之距離不圖 204.2.4 7 得小於 80 公分。
規範第2章	是 否 □符合法規 ■無此空間不需檢討 □無法符合以因應計畫替代 設置
因應措施 說明	
室內通路走廊	
檢討條文	
無障礙設計 規範第2章	 坡度:地面坡度不得大於 1/50,如大於 1/50 應依 206 節規定設置坡道。 寬度:通路走廊寬度不得小於 120 公分,走廊中如有開門,則去除門扇開啟之空間後,其寬度不得小於 120 公分。 迴轉空間:寬度小於 150 公分之走廊,每隔 10 公尺、通路走廊盡頭或距盡頭 3.5 公尺以內,應有一 150 公分×150 公分以上之迴轉空間。 突出物限制:室內通路走廊淨高不得小於 190 公分;兩邊之牆壁,由地面起 60 公分至 190 公分以內,不得有 10 公分以上之懸空突出物,如為必要設置之突出物,應設置警示或其他防撞設施。 是否 □符合法規 ■無此空間不需檢討 □無法符合以因應計畫替代
口点以从	設置
因應措施 說明	
樓梯	
檢討條文	內容
無障礙設計 規範第3章	 扶手:兩端平臺高差在二十公分以上者,如設置扶手將影響通路順暢者,不須設置。 防護緣:兩端平臺高差在二十公分以上者,未鄰牆側應設置高五公分以上之防護緣。 警示帶:梯階前三十公分處應設置與樓梯同寬且測度不小於三十公分,顏色、地與地面不同之警示設施。 樓梯版高度:樓梯底版至其直下方地板面淨高未達一百九十公分部分應設防護設施,可使用格柵、花臺或任何可提醒視障者之設施。 無須改善情況: 既有扶手圓形直徑或其他形狀外緣周邊與建築物無障礙設施設計規範不符者。 因空間受限,扶手水平延伸三十公分會突出走道者。 連續樓梯往上之梯級須退一步等無須改善。但內側扶手轉彎處仍須順平。 梯階之級高、級深及平臺中間設有梯階等結構體相關者。 是否
	設置 □付台 伝 元 □ 無 □ 元 □ 元 □ 元 □ 元 □ 元 □ □ 元 □ □ 元 □ □ 元 □ □ 元 □ □ 元 □ □ 元 □ □ 元 □ □ 元 □ □ 元 □

因應措施	
說明	
昇降設備	
檢討條文	內容
無障礙設計規範第4章	 機廂尺寸:入口不得小於八十公分,機廂深度不得小於一百十公分。 引導:昇降機設有點字之呼叫鈕前方三十公分處之地板,應作三十公分乘以六十公分之不同材質處理。 點字:呼叫鈕及直式操作盤,按鍵左邊應設置點字。 語音:機廂應設置語音設備。 標示:昇降機外部應設置無障礙標誌。現在無障礙標誌與建築物無障礙設施設計規範未完全相同者,無須改善。但採用「殘障電梯」或其他不當用記者,應予改善。 無須改善情況: (1) 昇降機廂內扶手。 (2) 免設昇降機入口之觸覺裝置。 (3) 己設置輪椅乘座者操作盤時。 是 否 一符合法規 無此空間不需檢討 無法符合以因應計畫替代
因應措施 說明	
廁所盥洗室	
檢討條文	內容
無障礙設計 規範第5章	 無障礙通路:至少應有一條無障礙通路可通達廁所盥洗室,寬度至少為九十公分,且應考慮開門之操作空間。 門扇:裝設橫拉門有困難時可用折疊門。但不得使用凹入式門把或圓型喇叭鎖,且有半截式之蝴蝶葉鉸鏈彈簧門應立即拆除。 扶手:馬桶兩側得採用可動式扶手,沖水控制無須改善,且須考量可操作空間。 鏡子:鏡面底端與地板面距離大於九十公分者,可設置斜鏡面。 下列設施應改善:上下方向反裝之 L 型扶手、馬桶兩側扶手高度不同、馬桶兩側扶手中心線距馬桶中心線之距離未介於三十三公分至三十七公分者。 迴轉空間:至少有直徑一百二十公分以上,其中邊緣十五公分範圍內,淨高六十五公分以上。
	設置 │ □符合法規 □ □無此空間不需檢討 ■無法符合以因應計畫替代
因應措施 說明	古蹟建築內無空間設置無障礙廁所盥洗室 依據《文化資產保護法》第24條規定,再利用計畫增加必要設施,在不變古蹟原有形貌原則 下,再利用必要設施增設公共廁所1處(含1間無障礙廁所盥洗室)
停車空間	
檢討條文	內容
無障礙設計 規範第8章	1. 尺寸:缺乏下車空間者,可以停車位旁之通道作為臨下車區使用,得不另劃設下車空區。 2. 無須改善:停車格線與地面顏色有明顯對比色者,無須改善。 是 否 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	設置 □符合法規 □無此空間不需檢討 ■無法符合以因應計畫替代
因應措施 說明	再利用規劃將於本棟建築物後方(菁華街4巷緊臨花蓮女中側面)設置2個行動不便停車位。

6-4 結構安全檢討-建築管理設施檢討項目

本案古蹟建築物主要構造型式為日式木構造建築本體,整體結構包括基礎、木地檻、梁柱構架、牆(剪力牆)、樓(地)板、屋架等各部份,修復方式依文資法第21條「古蹟應保存原有形貌及工法」辦理,無法依法規重新檢討柱樑所需大小,僅能考量使用安全,及配合再利用計劃做適當的結構補強,並以控制承載人數等作法確保結構安全。

【表 6-1 結構檢討表】

檢討項目	檢討內容	因應方式
最低活載重	依『建築技術規則建築構造編』第 17 條 第 4 款:不得小於 400kg/m²	本案未來使用對象分為大人及小孩,承 載人數大人以 0.5 人/㎡為限,小孩以 1 人/㎡為限,以符合最低活載重 400kg/㎡ 規定。

【表 6-2 古蹟歷史建築及聚落修復或再利用-建築管理檢核表】

項	中京	公司每日库十上	建築師	行政審查 有無檢討		因應計畫	
次	內容	說明與因應方式	自主檢 查	有無 ^村	<u> </u>	重點說明	
1	廁所污水	1. 參考『建築技術規則建築設計施工編』第 49 條。 書面資料 圖面資料	OK			為符合公 共衛生,仍 應設置	
2	防火間隔	1. 參考『建築技術規則建築設計施工編』第 110 條、第 110 之 1 條。 2. 為阻斷火災之延燒,本項宜符合規定,若實際 確實無法符合規定,建議設置適當之滅火設備 以符法令意旨。 書面資料 圖面資料	OK			設置適當之移動式減火設備	
3	分間牆	 参考『建築技術規則建築設計施工編』第86條。 原有構造之分間牆依原材質時不需檢討。 新增加之分間牆於非木構造部分應檢討。 應為不燃料或具一小時防火時效,含木構造之古蹟或歷建,依文資法不變更其原材或工法無法符合時,建議增設移動式滅火設備,或其他妥適設備。 書面資料 圖面資料 	OK			設 置 適 當 之 移 動 式 滅火設備	
4	最低活載重	1. 參考『建築技術規則建築設計施工編』第17條第4款。 2. 應檢討符合規定,若因依原貌而無法符合規定時,可管控其承載人數以符合安全。 書面資料 圖面資料	OK			每層承人 數以大人 0.5/人㎡; 小孩以1人 /㎡為上限	

註:

- 1. 各項設施設備均應遵守最大文化資產價值保存,最少干預,可回復性等原則,並儘量以移動式設置,避免 直接釘著或附掛於文化資產本體。
- 2. 建議參考相關法規設置,倘部分設置仍有果難時,得採因應計畫並提出說明。
- 3. 行政審查:行政程序審查,系行政機關對申請文件或資格要件審查,對於文件內容不做審查。

第七章 消防安全之因應措施

7-1 消防法令檢討

因本案古蹟建築須依文資法規定維持原有形貌,無法依照法令規定改善,且無法增設自動灑水滅火設備下,只能增設移動式滅火器、火警自動警報設備及組成消防防護隊,於每年辦理一次消防演練,加強人員對於防災計畫之執行。

本案古蹟建築本體建築面積為 73.15m²,必要設施公共廁所建築物面積為 38.72m²,合計建築面積為 111.87m²,現況空間為一層樓獨立建築物,依《各類場所消防安全設備設置標準》之用途分類屬第 12 條第 2 款第 4 目『乙類場所』之「圖書館、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館及其他類似場所。」

一、消防設備改善項目、內容及方式一覽表

根據『消防設備改善項目、內容及方式』, D-2 類之規定, 本案應檢討「原有合法建築物防火避難設施及消防設備改善辦法」之相關規定:

改善項目	是否檢討	法條
室內消防栓	Δ	原有合法建築物防火避難設施及消防設備 改善辦法第 25 條
自動灑水設備	Δ	原有合法建築物防火避難設施及消防設備 改善辦法第25條
火警自動警報設備	0	原有合法建築物防火避難設施及消防設備 改善辦法第19條
緊急廣播設備	0	原有合法建築物防火避難設施及消防設備 改善辦法第22條
標示設備	0	原有合法建築物防火避難設施及消防設備 改善辦法第23條
緊急照明設備	0	原有合法建築物防火避難設施及消防設備 改善辦法第24條
避難器具	Δ	原有合法建築物防火避難設施及消防設備 改善辦法第21條
瓦斯漏氣火警自動警報設備	0	原有合法建築物防火避難設施及消防設備 改善辦法第25條
排煙設備	Δ	原有合法建築物防火避難設施及消防設備 改善辦法第25條
滅火器	0	原有合法建築物防火避難設施及消防設備 改善辦法第14條
緊急電源配線	0	原有合法建築物防火避難設施及消防設備 改善辦法第 25 條

改善方式符號說明:

「○」:應依現行法令規定辦理改善。

「△」:應依本辦法第二十五條之規定辦理改善。

「×」: 免辦理檢討改善。

二、消防安全設備法規檢討與因應措施說明內容

滅火器設備	
	н ф
檢討條文	内 容 下列場所應設置滅火器:
各類場所消防 安全設備設置 標準 第14條	一、 甲類場所、地下建築物、幼稚園、托兒所。 二、 總樓地板面積在一百五十平方公尺以上之乙、丙、丁類場所。 三、 設於地下層或無開口樓層,且樓地板面積在五十平方公尺以上之各類場所。 四、 設有放映室或變壓器、配電盤及其他類似電氣設備之各類場所。 五、 設有鍋爐房、廚房等大量使用火源之各類場所。 六、 大眾運輸工具。
	是否設置 ■依法設置 □依法免設 □以因應計畫替代
因應措施或替 代方案說明	古蹟本體建築及再利用必要設施公共廁所合計樓地板面積 111.87m²>50m²,依法應設置滅火器設備。 設置 CO2 10CP 滅火器 4 具,其防火效能為 B-16C。設置二氧化碳滅火器,將於後續辦理管理或使用人員之教育訓練,以防止使用二氧化碳滅火器時造成凍傷或窒息之意外傷害。
室內消防栓設備	
檢討條文	內容
各類場所消防 安全設備設置 標準 第15條	下列場所應設置室內消防栓設備: 一、五層以下建築物,供第十二條第一款第一目所列場所使用,任何一層樓地板面積在三百平方公尺以上者;供第一款其他各目及第二款至第四款所列場所使用,任何一層樓地板面積在五百平方公尺以上者;或為學校教室任何一層樓地板面積在一千平方公尺以上者。 二、六層以上建築物,供第十二條第一款至第四款所列場所使用,任何一層之樓地板面積在一百五十平方公尺以上者。 三、總樓地板面積在一百五十平方公尺以上之地下建築物。 四、地下層或無開口之樓層,供第十二條第一款第一目所列場所使用,樓地板面積在一百平方公尺以上者;供第一款其他各目及第二款至第四款所列場所使用,樓地板面積在一百五十平方公尺以上者。 前項應設室內消防栓設備之場所,依本標準設有自動撒水(含補助撒水栓)、水霧、泡沫、二氧化碳、乾粉或室外消防栓等滅火設備者,在該有效範圍內,得免設室內消防栓設備。但設有室外消防栓設備時,在第一層水平距離四十公尺以下、第二層步行距離四十公尺以下有效滅火範圍內,室內消防栓設備限於第一層、第二層免設。 【以因應計畫替代】
因應措施或替	
代方案說明	
室外消防栓設備	
檢討條文	內容
各類場所消防 安全設備設置 標準 第16條	下列場所應設置室外消防栓設備: 一、高度危險工作場所,其建築物及儲存面積在三千平方公尺以上者。 二、中度危險工作場所,其建築物及儲存面積在五千平方公尺以上者。 三、低度危險工作場所,其建築物及儲存面積在一萬平方公尺以上者。 四、如有不同危險程度工作場所未達前三款規定標準,而以各款場所之實際面積為分子,各款規定之面積為分母,分別計算,其比例之總合大於一者。 五、同一建築基地內有二棟以上木造或其他易燃構造建築物時,建築物間外牆與中心線水平距離第一層在三公尺以下,第二層在五公尺以下,且合計各棟第一層及第二層棲地板面積在三千平方公尺以上者。 前項應設室外消防栓設備之工作場所,依本標準設有自動撒水、水霧、泡沫、二氧化碳、乾粉等滅火設備者,在該有效範圍內,得免設室外消防栓設備。
	是否設置 □依法設置 ■依法免設 □以因應計畫替代
因應措施或替 代方案說明	八日以上 □四四以上 □四日応可重任代
自動灑水設備	
檢討條文	內容

各類場所消防 安全設備設置 標準 第17條	下列場所或樓層應設置自動撒水設備: 一、十層以下建築物之樓層,供第十二條第一款第一目所列場所使用。 三百平方公尺以上者;供同款其他各目及第二款第一目所列場所仍 一千五百平方公尺以上者。 二、建築物在十一層以上之樓層,樓地板面積在一百平方公尺以上者。 三、地下層或無開口樓層,供第十二條第一款所列場所使用,樓地板以上者。 四、十一層以上建築物供第十二條第一款所列場所或第五款第一目使用五、供第十二條第五款第一目使用之建築物中,甲類場所樓地板面積台以上時,供甲類場所使用之樓層。 六、供第十二條第二款第十一目使用之場所,樓層高度超過十公尺且相方公尺以上之高架儲存倉庫。 七、總樓地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。 八、高層建築物。 前項應設自動撒水設備之場所,依本標準設有水霧、泡沫、二氧化碳、在該有效範圍內,得免設自動撒水設備。 是否設置 □依法設置	吏。面 月今 婁 乾 門 在 。这 林	樓一千年一種	2板 平平在 下子子	積 公 公 百 青者
 因應措施或替	是否設置 │ □依法設置 ■ 依法免設 □ □ □	人凶虎	5 可 重	省八	
因 恐 捐 施 或 省 代 方 案 説 明					
	汾、二氧化碳滅火器設備				
檢討條文	內容				
各類場所 安全設備 課年 第18條	下表所列之場所,應就水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳減火設備等選擇設置積 (常時開放部分) 達該層樓地板面積百分之十五以上者,上列減火設 應設場所 一 屋頂直昇機停機場 (坪) 二 飛機修理廠、飛機庫樓地板面積在二百平方公尺以上者 汽車修理廠、室內停車空間在第一層樓地板面積五百平方公尺以上者 ;在坐下層或第二層以上樓地板面積在二百平方公尺以上者 ;在屋頂設有停車場樓地板面積在二百平方公尺以上者 四 昇降機械式停車場可容納十輛以上者 五 發電機室、變壓器室及其他類似之電器設備場所,樓地板面積在二百平方公尺以上者 。	備得 水霧 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 制 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	採移! 	動 二氧化碳 〇 〇 〇 〇 〇	
田庵批坛土林	天省以直 □	人囚 應	き 計畫	省代	
因應措施或替 代方案說明					
大力系統明 火警自動警報設 (<u> </u>				
檢討條文	·····································				
各類場所消防 安全設備設置 標準	下列場所應設置火警自動警報設備: 一、五層以下之建築物,供第十二條第一款及第二款第十二目所列場戶 樓地板面積在三百平方公尺以上者;或供同條第二款(第十二目除夕				

第 19 條			築物任何一層樓地板面積在三百	T平方公尺以上者。
		以上建築物。	III her I was her as her as her as	- a the bull of th
			供第十二條第一款第一目、第五 ·) 使用之場所,樓地板面積在-	
			·款所列場所使用,樓地板面積在	
			目使用之建築物,總樓地板面和	
			計在三百平方公尺以上者。	
		二条第一款及第	五款第三目所列場所使用,總相	婁地板面積在三百平方公尺以上
	者。 十、	-	目所定榮譽國民之家、長期照雇	百昭
			非屬 H-2 之日間照顧、團體家	
			養護型、失智照顧型之長期照顧	
			理之家)、身心障礙福利機構(限照顧植物人、失智症、重癱、
			.化者)使用之場所。	ᄨᆡᅠᅭ묘ᄨᆡᅡᆎᇄᄜᆘᇎ
			之場所,除供甲類場所、地下建 本標準設置自動撒水、水霧或泡	
			本标平取直日動俶小、小務政池 六十秒以內之密閉型撒水頭)者	
	自動警報設		八十七四八七四十四十四八四八四八四八四十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	在
	是否設置	□依法設置	■依法免設	□以因應計畫替代
因應措施或替	本案依法規	—— 檢討後依法可免	設,但為維護歷史建築之安全,	故增設火警自動警報設備。
代方案說明				
手動報警設備				
檢討條文			內 容	
各類場所消防		設置手動報警設		
安全設備設置			了一層樓地板面積在二百平方公戶	尺以上者。
標準	二、第十二	條第一款第三目 	之場所。	
第 20 條	是否設置	□依法設置	■依法免設	□以因應計畫替代
因應措施或替				
因應措施或替 代方案說明				
	動警報設備			
代方案說明	動警報設備		內容	
代方案說明 瓦斯漏氣火警自 檢討條文	下列使用瓦		瓦斯漏氣火警自動警報設備:	
代方案說明 瓦斯漏氣火警自 檢討條文 各類場所消防	下列使用瓦 一、地下層	供第十二條第一	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台	
代方案說明 瓦斯漏氣火警自 檢討條文 各類場所消防 安全設備設置	下列使用瓦 一、地下層 二、供第十	供第十二條第一 二條第五款第一	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台 -目使用之地下層,樓地板面積台	
代方案說明 瓦斯漏氣火警自 檢討條文 各類場所消防 安全設備設置 標準	下列使用瓦 一、地下層 二、供第十 甲類場	供第十二條第一 二條第五款第一 所樓地板面積合	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台 -目使用之地下層,樓地板面積台 -計五百平方公尺以上者。	
代方案說明 瓦斯漏氣火警自 檢討條文 各類場所消防 安全設備設置	下列使用瓦 一、地下層 二、供第十 甲類場 三、總樓地	供第十二條第一 二條第五款第一 所樓地板面積合 板面積在一千平	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台 -目使用之地下層,樓地板面積台 -計五百平方公尺以上者。 -方公尺以上之地下建築物。	合計一千平方公尺以上,且其中
代方案說明 瓦斯漏氣火警自 檢討條文 各類場所消防 安全設備設置 標準 第 21 條	下列使用瓦 一、地下層 二、供第十 甲類場	供第十二條第一 二條第五款第一 所樓地板面積合	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台 -目使用之地下層,樓地板面積台 -計五百平方公尺以上者。	
代方案說明 瓦斯漏氣火警自 檢討條文 各類場所消防 安全設備設置 標準 第 21 條 因應措施或替	下列使用瓦 一、地下層 二、供第十 甲類場 三、總樓地	供第十二條第一 二條第五款第一 所樓地板面積合 板面積在一千平	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台 -目使用之地下層,樓地板面積台 -計五百平方公尺以上者。 -方公尺以上之地下建築物。	合計一千平方公尺以上,且其中
代方案說明 瓦斯漏氣火警自 檢討條文 各類場所消防 安全設備設置 標準 第21條 因應措施或替 代方案說明	下列使用瓦 一、地下層 二、供第十 甲類場 三、總樓地	供第十二條第一 二條第五款第一 所樓地板面積合 板面積在一千平	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台 -目使用之地下層,樓地板面積台 -計五百平方公尺以上者。 -方公尺以上之地下建築物。	合計一千平方公尺以上,且其中
代方案說明 瓦斯漏氣火警自 檢討條文 各類場所消防 安全標準 第21條 因應措施說明 聚急廣播設備	下列使用瓦 一、地下層 二、供第十 甲類場 三、總樓地	供第十二條第一 二條第五款第一 所樓地板面積合 板面積在一千平	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台 -目使用之地下層,樓地板面積台 -計五百平方公尺以上者。 -方公尺以上之地下建築物。 ■依法免設	合計一千平方公尺以上,且其中
代方案說明 瓦斯漏氣火警自: 檢討條文 各類場所消防安全設備, 21條 因應措施或替代方案說明 緊急廣播設備 檢討條文	下列使用瓦一、 人 供 期 人 一、 人 供 期 樓 世 是 否 設 置	供第十二條第一 二條第五款第一 所樓地板面積合 板面積在一千平 □依法設置	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台-目使用之地下層,樓地板面積台-計五百平方公尺以上者。 -大公尺以上之地下建築物。 ■依法免設	□以因應計畫替代
代方案說明 瓦斯漏氣火警自 檢討條文 各類場所消防 安全設備 第 21 條 因應措施說明 緊急廣播設備 檢討條文 各類場所消防	下列使用瓦尼一、 从 一 一 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 是 否 設 置 依 第 十 九條	供第十二條第一 二條第五款第一 所樓地板面積合 板面積在一千平 □依法設置 或前條規定設有	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台 -目使用之地下層,樓地板面積台 -計五百平方公尺以上者。 -方公尺以上之地下建築物。 ■依法免設	□以因應計畫替代
代方案說明 瓦斯漏氣火警自 檢討條文 各類場所消設 標 第 21 條 因應 推 義 說 明 緊急廣 替 段 或 明 緊急廣 對 場 所 設 置 各 類 場 所 設 置 各 類 場 所 設 置	下列使用瓦一、 人 供 期 人 一、 人 供 期 樓 世 是 否 設 置	供第十二條第一 二條第五款第一 所樓地板面積合 板面積在一千平 □依法設置 或前條規定設有	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台-目使用之地下層,樓地板面積台-計五百平方公尺以上者。 -大公尺以上之地下建築物。 ■依法免設	□以因應計畫替代
代方案說明 瓦斯編集火警自 檢 檢 場 場 場 場 場 場 り り り り り り り り り り り り	下列使用瓦尼一、 从 一 一 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 是 否 設 置 依 第 十 九條	供第十二條第一 二條第五款第一 所樓地板面積合 板面積在一千平 □依法設置 或前條規定設有	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台-目使用之地下層,樓地板面積台-計五百平方公尺以上者。 -大公尺以上之地下建築物。 ■依法免設	□以因應計畫替代
代方案說明 瓦斯編集火警自 檢討條文 各類場別 第21條 因應方廣播設備 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	下列使用瓦一、、	供第十二條第一 二條第五款第一 所樓地板面積合 板面積在一千平 □依法設置 或前條規定設有 備。	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台一目使用之地下層,樓地板面積台一計五百平方公尺以上者。 - 大公尺以上之地下建築物。 - 依法免設 - 內 容 - 火警自動警報或瓦斯漏氣火警自	会計一千平方公尺以上,且其中 □以因應計畫替代 目動警報設備之建築物,應設置
代方案親火警自: 瓦斯編火警自: 樹類場談標 第 21 條 第 21 條	下列使用瓦一、、	供第十二條第一 二條第五款第一 所樓地板面積合 板面積在一千平 □依法設置 或前條規定設有 備。	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台一目使用之地下層,樓地板面積台一計五百平方公尺以上者。 - 大公尺以上之地下建築物。 - 依法免設 - 內 容 - 火警自動警報或瓦斯漏氣火警自	会計一千平方公尺以上,且其中 □以因應計畫替代 目動警報設備之建築物,應設置
代方案說明 瓦斯編文警自: 檢講 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	下列使用瓦一、、	供第十二條第一 二條第五款第一 所樓地板面積合 板面積在一千平 □依法設置 或前條規定設有 備。	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台一目使用之地下層,樓地板面積台一計五百平方公尺以上者。 - 大公尺以上之地下建築物。 - 依法免設 - 內 容 - 火警自動警報或瓦斯漏氣火警自	会計一千平方公尺以上,且其中 □以因應計畫替代 目動警報設備之建築物,應設置
大斯編集 (大)	下列使用瓦一、、	供第十二條第一 二條第五款第一 所樓地板面積合 板面積在一千平 □依法設置 或前條規定設有 備。	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台-目使用之地下層,樓地板面積台-計五百平方公尺以上者。 - 大公尺以上之地下建築物。 ■依法免設 内 容 - 火警自動警報或瓦斯漏氣火警自 □依法免設	会計一千平方公尺以上,且其中 □以因應計畫替代 目動警報設備之建築物,應設置
代方案說明 瓦斯編文警自: 檢講 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人	下列使用瓦原 一二、、 三 是 不	供第十二條第一 二條第五款第一 所樓地板面積在一千平 □依法設置 或前條規定設有 備。	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台一目使用之地下層,樓地板面積台一計五百平方公尺以上者。 - 大公尺以上之地下建築物。 - 依法免設 - 內 容 - 火警自動警報或瓦斯漏氣火警自	会計一千平方公尺以上,且其中 □以因應計畫替代 目動警報設備之建築物,應設置
大斯編集 (大)	下一二 三 是 依	供第十二條第一 二條第五 新樓地板在一至 □依法設置 或前條規定設有 横。 ■依法設置	瓦斯漏氣火警自動警報設備: -款所列場所使用,樓地板面積台-目使用之地下層,樓地板面積台-計五百平方公尺以上者。 - 大公尺以上之地下建築物。 ■依法免設 内 容 - 火警自動警報或瓦斯漏氣火警自 □依法免設	会計一千平方公尺以上,且其中 □以因應計畫替代 国動警報設備之建築物,應設置 □以因應計畫替代

## 23 条 ## 24 条 ## 25 後	抽 淮	- 、	- 修筆一卦、筆	[一卦筆十一	日、笹五彭	· 矩 一 日 、 矩 :		抽下 品、
□、熟院、電影院、歌廳、集會全及級似場所,應設置觀翠牌引導榜。□、各辦場所均應改置理難指標。但致有理難方向指示煙或計口標示壁時,在其有效範圍	標準 第 23 條	無開口			•			
四、各類場所均局设置避難指標。但沒有避難方向指示經或出口標示證時,在其有效報別內,得免設置避難指標。 「學養觀明被傷 「大學養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養養			乘 以 的 、 的 底 、	佳	小坦化, 1	在机里铜甲床	JI 道 J& 。	
四、将免疫置避難指標。								右放筋圈
一次					.有 处 無 刀 1	7111小俎以山	口你小姐时,在共	月双靶国
				N	■依法免討	n. X	□以因應計畫	替代
下列場所應設置等急照明設備: 一、供第十二條第一款、第二數及第五數所列場所使用之屬室。	因應措施或替							
検討條文	代方案說明							
下列場所應設置緊急照明設備: 一、供第十二條第一款、第三款及第五款所列場所使用之居室。 二、供第十二條第一款、第三目、第三目(學校教室除外)、第四目至第六目、第 八目、第九目及第十二目所列場所使用之居室。 八時、第九日及第十二目所列場所使用之居室。 一、總建地板面積在一千平方公尺以上提聯物之居室(學校教室除外)。 四、有效採光面積抹達諸居室據地面積有分之五者。 五、供前四款使用之場所,自居室通遠避難層所須經過之走應、樓梯間、通道及其他平時依賴人工照明部分。 過世地消防生管機關認可為容易避難過生或具有放採光之場所,得免設緊急照明設備。 是否設置 ■依法設置 □依法設證 □依法免設 □以因應計畫替代 校方案說明 避難器具 檢討條文 各類場所消防 安全設備設置 標準 第25條 因應措施或替 代方案說明 建構遊水管 投方案說明 是否設置 □依法设置 ■依法免设 □以因應計畫替代 因應措施或替 代方案說明 建建基述本管 接對應案、滑井或經中央消防主管機關認可責,不在此限。 是否設置 □依法设置 ■依法免设 □以因應計畫替代 因應措施或替 代方案說明 建建基述本管 檢討條文 各類場所消防 安全設備設置 標準 第26條 因應措施或替 代方案說明 清防專用蓄水池 ○、總建地板面積在一千平公尺以上者及七層以上建築物。 二、總接地板面積在一千平公尺以上上者及七層以上建築物。 「中列場所應設置達結送水管: 「本月機大免費 □以因應計畫替代 日應措施或替 代方案說明 清防專用蓄水池 ○、名類場所其應設置消防專用蓄水池: 「、各類場所其應度超過三十一公尺、且總種地板面積在一萬五千平方公尺以上者。 三、內一建築基地內有二條以上建築物時,建築物間外艙與中心線水平距離第一層在三公尺以上者。 三、同一建築基地內有二條以上建築物時,建築物間外艙與中心線水平距離第一層在三公尺以上者。 三、同一建築基地內有二條以上建築物時,建築物間外艙與中心線水平距離第一層在三公尺以上者。 至公尺以上者。 至公尺以上者。 三、同一建築基地內有二條以上建築物時,建築物間外艙與中心線水平距離第一層在三公尺以上者。 至公尺以上者。 至公尺以上者。 三、同一建築基地內有二條以上建築物時,建築物間外艙與中心線水平距離第一層在三公尺以上者。 至公尺以上者。 至公尺以上者。 至公尺以上者。	緊急照明設備							
 ○、供第十二條第一款、第三款及第五款所列場所使用之居室。 ○、供第十二條第二款第一目、第二目《第三目《校教室除外》、第四目至第六目、第二目《第二日》 第二目《中秋教室除外》。 □、供第十二條第二款第一目、第二目《中秋教室除外》。 □、以下,第二層在五公尺以上建築物已房室(學校教室除外)。 □、有效採光面積未建該居室構造或精質方之五者。 ○、總接地板面積在一千平方公尺以上建築物之房室(學校教室除外)。 □、有效採光面積未建該居室構造板面積百分之五者。 ○人成到下數明明部分。 經典共滿防主管機關認可為容易避難達生或具有效採光之場所,得免設緊急照明設備。 是否設置	檢討條文				內	容		
本業・								
各顯場所消防 安全設備設置 標準 第 24 條 第 26 條 日應措施或替 代方案說明 建華器具 權準 第 25 條 日應措施或替 核方案說明 建養地上,並無避難逃生障礙,經中央消防主管機關認可具同等性能之避難器具。但建築物在構造及 競売主事。 是否設置 □依法設置 □依法設置 □依法免設 □以因應計畫替代 超 25 條 日應措施或替 核方案說明 建構達 第 25 條 日應措施或替 核方案說明 建構達 第 25 條 日應措施或替 核方案說明 建構達 第 26 條 日應措施或替 代方案說明 建構達 第 26 條 日應措施或替 代方案說明 基構施或替 代方案說明								
要全致備設置 標準 第 24 條	to them to be a share.						外)、第四目至第	六目、第
標準 第 2 4 條 第 2 4 條 第 2 4 條 第 2 4 條 第 2 4 條 第 2 4 條 第 2 4 條								
五、供前四款使用之場所,自居室通達避難層所須經過之走廊、樓梯間、通道及其他平時依賴人工照明部分。 經中央消防主管機關認可為客易避難進生或具有效採光之場所,得免設緊急照明設備。 是否設置 ■依法設置 □依法免設 □以因應計畫替代 設置緊急照明燈 1 具 檢討條文 各類場所消防 安全設備設置 標準 第 25 條 因應措施或替 代方案說明 連結送水管 提結送水管 接導 第 26 條 因應措施或替 代方案說明 消防 安全設備設置 標準 第 26 條 因應措施或替 代方案說明 消防事用蓄水池 檢討條文 「一、五層或六層建築物總棲地板面積在六千平方公尺以上者及七層以上建築物。 二、總棲地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。 二、總棲地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。 二、總棲地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。 一、總技形成置 「一、五層或六層建築物總總地板面積在六千平方公尺以上者及七層以上建築物。 一、總技地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。 一、總技地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。 一、總技地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。 一、總技地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。 一、總技地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。 一、多類場所其建築基地面積在一萬平方公尺以上,且任何一層棲地板面積在一千五百平方公尺以上者。 一、各類場所其建築基地面積在二萬平方公尺以上,且任何一層棲地板面積在一千五百平方公尺以上者。 一、各類場所其建築基地面積在二萬平方公尺以上,且任何一層棲地板面積在一千五百平方公尺以上者。 一、各類場所其建築基地面積在二萬平方公尺以上,且任何一層棲地板面積在一千五百平方公尺以上者。 一、各類場所其高度超過三十一公尺,且總棲地板面積在二萬五千平方公尺以上者。 一、日總接地板面積在二萬五千平方公尺以上者。 一、「一、「一、「一、」」 「一、「一、「一、」」 「一、「一、」」 「一、「一、」」 「一、「一、」」 「一、「一、」」 「一、「一、」」 「一、「一、」」 「一、「一、」」 「一、「一、」」 「一、「一、」」 「一、「一、」 「一、「一、」 「一、」							至除外)。	
## 依賴人工照明部分。 ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##							、坤埒明、沼兴口	甘仙亚咕
經中央消防主管機關認可為容易避難逃生或具有效採光之場所,得免設緊急照明設備。 是否設置 ■依法設置 □依法免設 □以因應計畫替代 図應措施或替 故置緊急照明燈 1 具 一	第 24 條			日店至地廷	型無信 [7] 2	只經過之足腳	、倭你间、迪坦及	共他十吋
投資				容易避難逃	生或具有效	(採光之場所	,得免設緊急照明言	没備 。
##		是否設置	■依法設置		□依法免討	n.	□以因應計畫	替代
検討係文	因應措施或替	設置緊急照						
檢討條文 各類場所消防 安全設備設置 標準 第 25 條	代方案說明							
檢討條文 各類場所消防 安全設備設置 標準 第 25 條	避難器具							
幸	檢討條文				內	 容		
##		建築物除十	一層以上樓層及	避難層外,	各樓層應選	設滑臺、避難	集梯、避難橋、救助	袋、緩降
##	安全設備設置	機、避難繩	索、滑杆或經中:	央消防主管機	幾關認可具	同等性能之避	難器具。但建築物	在構造及
第 25 條 是否設置 ■依法免設 □以因應計畫替代 超應措施或替代方案說明 內容 複封條文 內容 各類場所消防安全設備設置標準第 26 條 上不可處式一層建築物總棲地板面積在二千平方公尺以上者及七層以上建築物。二、總棲地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。上、總棲地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。上、總棲地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。上、總棲地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。上、總接地板面積在一千五百平份的事用蓄水池。上、總接地板面積在二萬平方公尺以上,且任何一層棲地板面積在一千五百平方公尺以上者。上、各類場所其建築基地面積在二萬平方公尺以上,且任何一層棲地板面積在一千五百平方公尺以上者。上、各類場所其高度超過三十一公尺,且總棲地板面積在二萬五千平方公尺以上者。上、同一建築基地內有二棟以上建築物時,建築物間外牆與中心線水平距離第一層在三公尺以下,第二層在五公尺以下,且合計各棟該第一層及第二層棲地板面積在一萬平方公尺以上者。上、同一建築基地內有二棟以上建築物時,建築物間外牆與中心線水平距離第一層在三公尺以下,第二層在五公尺以下,且合計各棟該第一層及第二層棲地板面積在一萬平方公尺以上者。上、同一建築基地內有二棟以上建築物時,建築物間外牆與中心線水平距離第一層在三公尺以下,第二層在五公尺以下,且合計各棟該第一層及第二層棲地板面積在一萬平方公尺以上者。上、同一定接上		設施上,並	無避難逃生障礙	:,經中央消	防主管機關	認可者,不	在此限。	
建結送水管 內容 檢討條文 內容 各類場所消防安全設備設置標準第26條 下列場所應設置連結送水管: 一、五層或六層建築物總棲地板面積在六千平方公尺以上者及七層以上建築物。二、總棲地板面積在一千平方公尺以上之地下建築物。 内室 上來設置 國應措施或替代方案說明 一次大字說明 消防專用蓄水池 內容 各類場所消防安全設備設置標準第27條 內容 不多類場所其建築基地面積在二萬平方公尺以上,且任何一層棲地板面積在一千五百平方公尺以上者。 二、各類場所其建築基地面積在二萬平方公尺以上,且任何一層棲地板面積在一千五百平方公尺以上者。 三、同一建築基地內有二棟以上建築物時,建築物間外牆與中心線水平距離第一層在三公尺以下,第二層在五公尺以下,且合計各棟該第一層及第二層棲地板面積在一萬平方公尺以上者。 是否設置 □依法設置 □依法免設 □以因應計畫替代		是否設置	□依法設置		■依法免討	n.	□以因應計畫	替代
## 接討條文 各類場所消防 安全設備設置 標準 第 26 條 因應措施或替 代方案說明 消防專用蓄水池 檢討條文 各類場所消防 安全設備設置 標準 第 27 條 提達 第 27 條 检討條文 及至設備設置 標準 第 27 條 提達 第 27 條 提達 表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	因應措施或替							
核討條文	代方案說明							
○ 本類場所消防 安全設備設置 標準 第 26 條	連結送水管							
本業の 下列場所應設置連結送水管:	檢討條文				內	 容		
#準 第 26 條 日應措施或替 代方案說明 消防專用蓄水池 検討條文	各類場所消防	下列場所應	設置連結送水管					
標準 第 26 條		一、五層或	六層建築物總標	婁地板面積在	六千平方公	公尺以上者及	七層以上建築物。	
第 26 條 □ 及 □ □ 依法設置 □ 依法免設 □ □ 以因應計畫替代 □ 以因應計畫替代 □ 以因應計畫替代 □ 以因應計畫替代 □ 次 ※ □ □ 次 ※ □ 次 ※ □ 次 ※ □ 次 ※ □ 次 ※ □ 次 ※ □ 次 ※ □ 次 ○ □ ○ □		二、總樓地	板面積在一千平	产方公尺以上	之地下建筑	혽物 。		
対防専用蓄水池 検討條文 内 容 下列場所應設置消防専用蓄水池:		是否設置	□依法設置		■依法免言	n.	□以因應計畫:	替代
消防專用蓄水池 檢討條文	因應措施或替							
檢討條文								
檢討條文	消防專用蓄水池							
下列場所應設置消防專用蓄水池: 一、各類場所其建築基地面積在二萬平方公尺以上,且任何一層樓地板面積在一千五百平方公尺以上者。 安全設備設置 標準 第 27 條					內 :	 交		
 本 各類場所其建築基地面積在二萬平方公尺以上,且任何一層樓地板面積在一千五百平方公尺以上者。 安全設備設置 標準 第 27 條 一、各類場所其高度超過三十一公尺,且總樓地板面積在二萬五千平方公尺以上者。 三、同一建築基地內有二棟以上建築物時,建築物間外牆與中心線水平距離第一層在三公尺以下,第二層在五公尺以下,且合計各棟該第一層及第二層樓地板面積在一萬平方公尺以上者。 是否設置 □依法設置 ■依法免設 □以因應計畫替代 	100 - 4 1011 - 2	下列場所應	設置消防專用蓄			<u> </u>		
各類場所消防 安全設備設置 二、各類場所其高度超過三十一公尺,且總樓地板面積在二萬五千平方公尺以上者。 二、各類場所其高度超過三十一公尺,且總樓地板面積在二萬五千平方公尺以上者。 三、同一建築基地內有二棟以上建築物時,建築物間外牆與中心線水平距離第一層在三公尺以下,第二層在五公尺以下,且合計各棟該第一層及第二層樓地板面積在一萬平方公尺以上者。					方公尺以」	上,且任何一	層樓地板面積在一	千五百平
標準 第 27 條	各類場所消防							
第 27 條 P以下,第二層在五公尺以下,且合計各棟該第一層及第二層樓地板面積在一萬平方公尺以上者。 是否設置 □依法設置 ■依法免設 □以因應計畫替代		方公尺	以上者。					
第 27 條	安全設備設置		**	三十一公尺,	且總樓地林	反面積在二萬	五千平方公尺以上:	者。
公尺以上者。 是否設置 ■依法免設 □以因應計畫替代		二、各類場	所其高度超過三					
	標準	二、各類場 三、同一建	所其高度超過三 築基地內有二村	東以上建築物	時,建築生	勿間外牆與中	心線水平距離第一	層在三公
因應措施或替	標準	二、各類場 三、同一建 尺以下	所其高度超過三 築基地內有二根 ,第二層在五名	東以上建築物	時,建築生	勿間外牆與中	心線水平距離第一	層在三公
	標準	二、各類場 三、同一建 尺以下 公尺以	所其高度超過三 築基地內有二村 ,第二層在五分 上者。	東以上建築物	時,建築物 合計各棟記	勿間外牆與中 亥第一層及第	心線水平距離第一 二層樓地板面積在	層在三公 一萬平方

代方案說明					
排煙設備					
檢討條文			內	容	
各類場所消防 安全設備設置 標準 第28條	一 二 三四 五前火者 一 二 三四 五前火者 樓 供五依 場窗 增增 大	在面積在一百平 該居在樓地板 一二條第一二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	方公尺以上之居室。 可積百分之二者。 方公尺以上之無開口 方公尺以場所及第二。 置之特別安全梯或 正建築物以具有一樓。 其層防火構造之樓。	其天花板下方八十名 樓層。 -目之集會堂使用, 急昇降機間。 時以上防火時效之狀 板區劃,且防火設份	请合計在五百平方公尺以公分範圍內之有效通風面 審臺部分之樓地板面積在 審壁、平時保持關閉之防 備具一小時以上之阻熱性
口亦以下午	是否設置	□依法設置	■依法	免設	□以因應計畫替代
因應措施或替 代方案說明					
緊急電源插座					
最高电源抽座 檢討條文			內	 容	
極的	一、十一層二、總樓地		座:		
第 29 條	是否設置	□依法設置	■依法	免設	□以因應計畫替代
因應措施或替 代方案說明					
無線電通信輔助	設備				
檢討條文			內	容	
各類場所消防 安全設備設置		公尺以上建築物 電通信輔助設備		板面積在一千平方分	公尺以上之地下建築物,
標準 第 17 條	是否設置	□依法設置	■依法	免設	□以因應計畫替代
因應措施或替 代方案說明					

7-2 依消防法規檢討需設置設備

依「各類場所消防安全設備設置標準檢討」, 本案有關需設置之設備如下表及位置圖:

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	安全設備設置標準檢討」,本案有關需	
項目	內容	
火警總合盤	火警綜合盤 1 個。	
滅火器	CO2 滅火器 4 具,滅火效能值合	計 <u>B-16C</u>
火警自動警報設備	定址偵煙定址式 2 個。	
廣播喇叭	緊急廣播 <u>1</u> 個。	
緊急照明設備	緊急照明燈具 1 個。	
肖防安全設備位置圖		
	至菁華林苑火警總機 	
VITON VA		- 4
	E E	消防設備一覽表
77	<u>s</u> s	圖例 說 明 數量 □□□ 火警综合盤 1
		S 壁式廣播喇叭5w 1
		S 定址侦煙探測器 2
		E 埃入式緊急照明燈LED 1
		C) CO2 10P減火器 4
同		

第八章 結構與構造安全及承載量分析

- 一、 建築物材料基本分析
 - 本案花蓮港山林事業所的構造特色,主要有二種不同構造系統的結合:
 - 1、屋頂木構桁架系統
 - 2、山林事業所磚牆
- 二、 針對各結構部位進行分析

(一) 材料性質

1、台灣檜木角材(120*120):

單位重=411 kgf /m²、斷面積 A=144.0cm² 、I=1728cm⁴、

S=288cm³, 抗彎強度=90 kgf/cm²、抗剪強度=7.0 kgf/cm²、

 $E=90000 \text{ kgf/cm}^2$ 、沿纖維方向抗壓強度=70 kgf/cm²、

沿纖維方向抗拉強度= 55 kgf/cm^2 、垂直纖維方向抗壓強度= 9.0 kgf/cm^2

2、台灣檜木角材(120*60):

單位重=411 kgf /m³、斷面積 A=72.0cm³、I=864cm⁴、

 $S=144cm^3$, 抗彎強度=90 kgf/cm²、抗剪強度=7.0 kgf/cm²、

 $E=90000 \text{ kgf/cm}^2$ 、沿纖維方向抗壓強度=70 kgf/cm²、

沿纖維方向抗拉強度= 55 kgf/cm^2 、垂直纖維方向抗壓強度= 9.0 kgf/cm^2

3、台灣檜木角材(130*210):

單位重= 411 kgf /m^3 、斷面積 A= $273.0 \text{cm}^2 \cdot \text{I} = 10033 \text{cm}^4$ 、

 $S=955.5cm^3$, 抗彎強度=90 kgf/cm²、抗剪強度=7.0 kgf/cm²、

 $E=90000 \text{ kgf/cm}^2$ 、沿纖維方向抗壓強度=70 kgf/cm²、

沿纖維方向抗拉強度= 55 kgf/cm^2 、垂直纖維方向抗壓強度= 9.0 kgf/^2

4、1½B 磚牆:

單位重 $w=1900 \text{ kgf/m}^3$ 、抗壓強度=150 kgf/cm²、E=1.7*10⁵ kgf/cm²。

(二) 載重計算

1、風力

1.1 設計參數:

基本設計風速 $V_{10}(C)$ =47.5 m/s(花蓮縣花蓮市、十五級風),又因地況種類 =B,可得 α (查表 2.2 地況相關參數)=0.25、梯度高度 z_s (查表 2.2) =400; 屋舍用途係數 I =1.0;

1.2 離 地 Z 高度的風速壓依下列公式計算:

 $q(z) = 0.06K(z)K_{zt}[IV_{10}(C)]2$

風速壓地況係數 $K(z)=2.774(z/z_g)2\alpha$; z>5m 或 $K(z)=2.774(5/z_g)2\alpha$; $z\le 5m$ 由屋高 z, $K_{zt}=(1+K_1K_2K_3)2$,因建築物地處平坦之處,故 $K_{zt}=1.0$,可得:

 $K(z) = 0.3238 \cdot g(z) = 43.8$

1.3 風力計算:

1.3.1 封閉式或部分封閉式普通建築物或地上獨立結構物之主要風力抵抗系統所應承受 之設計風壓 p,依下式計算:

 $p = qGC_p - q_i(GC_{pi})$

1.3.2 考慮最大風壓的情況,且當風向垂直於屋脊,屋頂處承受之水平向風力 Wrhp 及鉛直向 風力WRVP;當風向平行於屋脊,屋頂處承受之水平向風力=0,鉛直向風力

WRV;分别計算如下:

 $W_{RHP} = 1/2*(C_p+0.7)*q(h)*G*B*L*tan\theta$

 $W_{RVP} = 1/2*[G*(C_p-0.7)-(GC_{pi})]*q(h)*B*L$

 $W_{RV} = [G^*C_{p^-}(GC_{pi})]^*q(h)^*B^*L$

式中,因港山林事業所的四側屋面水平傾角為 27°/27°,且 h/L ≤ 2.5又 $h/B \leq 2.5$,依耐風規範表 2.5 決定最大的屋頂外風壓係數 C_p 如下表:

模組配置	港山林事業所
房屋寬度	12.0
房屋深度	10.7
房屋高度	5. 45
屋面角度	27°/27°
垂直屋脊 Cp	-0.7
平行屋脊 Cp	-0.7

1.3.3 總結之,為計算方便,取 G=1.88,又因屋舍為部分封閉式建築,內風壓 係數 GCpi=±1.146,可得每片模組受風壓力

 $W_{RHP} = 1/2*[-0.7+0.7]*43.8*1.88*A*tan \theta = -0.0 \text{ kgf}$

 $W_{RVP}/A = 1/2*[1.88*(-0.7-0.7)-1.146]*43.8 = -82.7 \text{ kgf/m}^2$

 $W_{RV}/A = [1.88*(-0.7)-1.146]*43.8 = -107.8 \text{ kgf/m}^2$

2、靜載重

屋高=5.45m

屋面=60 kgf/m²*121.42m²/cos27°=8172 kgf (文化瓦)

屋頂木構材=46.62*6+61.52*4+30.01+56.76*4+75.58*4+103.82*3+

25.83*4 (130*210 木角材) +105.86*4+15.83*8+

31.88*2+47.49*2+11.01*6+11.35*2 (120*120 木角材)+

546.75+201.8 (120*60 木角材) = 3047 kgf

1½B 磚牆=1900*0.33*(10.02+7.30)*2=21720 kgf

室內面積=78.43m²

樓板法規靜載重=400 kgf/m2(展覽場所)

單位體積重量= $400/5.45+(8172+3047+21720)/78.43/5.45=150 \text{ kgf/m}^3$

3、地震荷重 (F_{ph}):

考慮最嚴格的情況下,因本案(展覽建築物用途係數 I=1.25)案址近米崙斷層區

域,工址短週期及一秒週期設計水平譜加速度係數 S_{DS} 與 S_{DI} ,及工址短週期及一秒週期最大考量水平譜加速度係數 S_{MS} 與 S_{MI} 直接依下式計算:

 $S_{DS}=S_{S}^{D*}F_{a}*N_{A} \cdot S_{MS}=S_{S}^{M*}F_{a}*N_{A} \cdot S_{D1}=S_{1}^{D*}F_{V}*N_{V} \cdot S_{M1}=S_{1}^{M*}F_{V}*N_{V}$

由耐震規範表 2-1 可得出上式之中

 $S_s^D=0.8 \cdot S_1^D=0.45 \cdot S_s^M=1.0 \cdot S_1^M=0.55$ (花蓮市)、

由耐震規範表 2-2(a)與表 2-2(b)可知,

短週期結構之工址放大係數 Fa=1.0 (第一類地盤)、

長週期結構之工址放大係數 Fv=1.0(第一類地盤)、

由耐震規範表 2-4-7 得知近花東地區斷層(含米崙、玉里、池上與奇美斷層)設計地震之調整因子 $N_A=1.42$ 、 $N_V=1.58$ (距離斷層區 2km 內)、

最大考量地震之調整因子 $N_A=1.32$ 、 $N_V=1.58$ (距離斷層區 2km 內)、本案建築物振動短、中、長週期的分界 T^D 與 T^M 數值計算如下:

 $T_0^D = S_{D1}/S_{DS} = 0.45*1.0*1.58/(0.8*1.0*1.42) = 0.626$ (設計地震值)

 $T_0^M = S_{M1}/S_{MS} = 0.55*1.0*1.58/(1.0*1.0*1.32) = 0.658$ (最大地震值)

建築物之基本振動週期 T 依照下面公式計算,並得出結果如下表: T=0.050*h_n^0.75

屋舍編號	花蓮港山林事業所
屋高 hn	5.45
基本振動週期 T	0.178

因 $0.2T_0^D < T \le T_0^D$, 由耐震規範表 2-5(a)得出一般工址或近斷層區域之工址設計水平譜加速度係數 $S_{aD} = S_{DS} = 1.136$ (設計地震值)

因 $0.2T_0^M < T \le T_0^M$,由耐震規範表 2-5(b)得出一般工址或近斷層區域之工址最大水平譜加速度係數 $S_{AM} = S_{MS} = 1.32$ (最大地震值)

地震力折減係數 F_u 、韌性容量 R 及容許韌性容量 R_a 依照下列公式計算: R_a = 1+(R-1)/1.5(一般工址與近斷層區域)

R=3.2(承重牆系統)

Ra=2.467(承重牆系統)

 $F_u = (2R_a-1)^0.5 (0.2T_0^D < T \le 0.6T_0^D)$

Fu=1.983(承重牆系統)

3.1 最小地震水平總橫力 V:

 $V = S_{aD}*I/(1.4*\alpha_y*F_u)*W = I/(1.4*\alpha_y)*(S_{aD}/F_u)_m*W$ α_y 為起始降伏地震力放大倍數,取最小值=1.0 由前可知, S_{aD}/F_u =1.136/1.983=0.573,即 0.3<S_{aD}/ F_u <0.8 (S_{aD}/F_u)_m=

 $0.52*S_{aD}/F_{u}+0.144=0.52*0.573+0.144=0.442 V=1.25/(1.4*1.0)*0.442W=0.395W$

3.2 避免中小度地震降伏之設計地震力 V*:

 $V^* = I^*F_u/(4.2^*\alpha_v)^*(S_{aD}/F_u)_m^*W$

 α_y 為起始降伏地震力放大倍數,取最小值=1.0,但取 N_A = N_V =1.0 故 T_0^D =0.45/0.8=0.5625 且 S_{aD} = S_{DS} =0.8 (0.2 T_0^D <T \leq T_0^D)

由前可知, S_{aD}/F_u =0.8/1.983=0.403,即 $0.3 < S_{aD}/F_u < 0.8 (S_{aD}/F_u)_m$ = $0.52*S_{aD}/F_u+0.144$ =0.52*0.403+0.144=0.354V*=1.25*1.983/(4.2*1.0)*0.354W=0.209W

3.3 避免最大考量地震崩塌之設計地震力 VM:

總和以上計算結果可知,花蓮港山林事業所水平地震力為: 0.438W=0.438*150*5.45*78.43=28083 kgf


(三) 構件強度計算

1、花蓮港山林業所屋面 120*60 檜木垂木樑分析:

考慮最大受力情況時,每枝長 4.08 m 的木樑間隔寬度 =45.45 cm,即木樑上所承受荷載 =(-107.8(風壓力)+60.0(屋瓦))*0.4545+2.96(自重)=-18.8 kgf/m。木樑下方最大有五支横樑支撐(支撐間距 =1.02 m*4 跨)木樑受力情形簡示如下:




由計算可得,上圖的各支撐反力的最大者 R_{max} 出現在由高處(左端)至低處: $R_{max}\!=\!R_2\!=\!R_4\!=\!-21.9~kgf$




木樑上的最大彎矩=209.6 kgf-cm 意即最大彎矩應力=209.6/144=1.46 kgf/cm²

<可容許彎矩應力=90 kgf/cm²... OK



木樑上的最大剪力=11.6 kgf 意即最大剪應力= $11.6*3/2/72=0.24 \text{ kgf/ cm}^2$

<可容許剪應力=7.0 kgf/cm²... OK




最大變形量=0.002 cm<可容許變形量=102/240=0.425 cm... OK

2、花蓮港山林事業所屋面 120*120 檜木樑分析:

考慮最大受力情況時,長 $5.5 \,\mathrm{m}$ 的木樑間隔寬度= $1.02 \,\mathrm{cm}$,即木樑上所承受荷載= $(-107.8(風壓力)+60.0(屋瓦))*1.02+5.92(自重)=-42.8 \,\mathrm{kgf/m}$ 。木樑下方有三支横樑支撑(支撐間距= $2.75 \,\mathrm{m*2}$ 跨),木樑受力情形簡示如下:




由計算可得,上圖的各支撐反力的最大者 R_{max} 出現在由高處(左端)至低處: $R_{max}\!=\!R_2\!=\!-147.1~kgf$




木樑上的最大彎矩=4046 kgf-cm 意即最大彎矩應力=4046/288=14.0 kgf/cm²

<可容許彎矩應力=90 kgf/cm²... OK



木樑上的最大剪力=73.6 kgf 意即最大剪應力=73.6*3/2/144=0.77 kgf/cm²


<可容許剪應力=7.0 kgf/cm²... OK




最大變形量=0.085 cm<可容許變形量=275/240=1.146 cm ... OK

3、花蓮港山林事業所屋面 130*210 檜木樑分析:

考慮最大受力情況時,自高處而下,長4.08 m 的木樑上所承受點荷載=-30.6 kgf、-98.0 kgf、-147.1 kgf 與-98.0 kgf,施力點間隔=1.02 m。木樑上下端有兩支橫樑支撐,中央則有斜柱支撐(支撐間距=1.62 m 與2.46 m)木樑受力情形簡示如下:




由計算可得,上圖的各支撐反力的最大者 R_{max} 出現在由高處(左端)至低處: $R_{max} = R_2 = -223.0 \; kgf <$ 斜柱可容許拉力 $= 55*273 = 15015 \; kgf \ldots$ OK




木樑上的最大彎矩=8001 kgf-cm 意即最大彎矩應力=8001/955.5=8.4 kgf/cm²

<可容許彎矩應力=90 kgf/cm²... OK



木樑上的最大剪力=166.7 kgf 意即最大剪應力=166.7*3/2/273=0.92 kgf/ cm²

<可容許剪應力=7.0 kgf/cm²... OK



最大變形量=0.004 cm<可容許變形量=246/240=1.025 cm... OK



4、花蓮港山林事業所 1½B 磚牆分析:

10.32 m 寬*4.1 m 高承重牆剪力分析:

考慮迎風面的1½B磚牆最大受力情況時,10.32 m寬*4.1 m高的承重牆體所承 受最大風力荷載=43.8*(1.5+1.146)*10.32*4.1=4904 kgf; 承重牆體所受地震 力=28083 kgf;且三邊圍束磚牆之水平剪力強度Vn以下式表之:

 $V_n = T_b*(W_b*\tau_f + H_2*0.45f_{mbt})$ L $H_2 = 0.5W_btan\theta \le H_b$

Tb=磚牆厚度=33 cm

Wb=內砌磚牆單元之淨寬度=966 cm

Hb=內砌磚牆單元之淨高度=410 cm

θ =磚牆臨界破裂角,取常用砌法最小值=21.25°

 $\tau_{\rm f}$ = 磚塊與砂漿介面摩擦強度=0.0337* $f_{\rm mc}^{0.885}$ +(0.654+0.0005047* $f_{\rm mc}$) $\sigma_{\rm N}$

 f_{mbt} = 磚塊與砂漿之介面劈裂強度=1.0797* $f_{mc}^{0.338}$

 f_{mc} =砂漿塊之抗壓強度,取 100 kgf/cm²

 O_N =作用於破壞介面之垂直應力,取 $150 \, \text{kgf/cm}^2$ 可得,

 $H_2 = 0.5*966*0.3889 = 187.8 \le H_b = 410$

 $f_{mbt} = 1.0797*100^{0.338} = 5.12 \text{ kgf/cm}^2$

 $\tau_f = 0.0337*100^{0.885} + (0.654+0.0005047*100)*150 = 107.7 \text{ kgf/cm}^2 \text{V}_n =$

33*(996*107.7+187.8*0.45*5.12) = 3554162 kgf

>荷載總和=4904+28083=32987 kgf... OK

4.2 7.60 m 寬*4.1 m 高承重牆剪力分析:

考慮迎風面的 $1\frac{1}{2}B$ 磚牆最大受力情況時, $7.60\,\mathrm{m}$ 寬* $4.1\,\mathrm{m}$ 高的承重牆體所承 受最大風力荷載= $43.8*(1.5+1.146)*7.60*4.1=3611\,\mathrm{kgf}$;承重牆體所受地震

力=28083 kgf;且三邊圍束磚牆之水平剪力強度 Vn 以下式表之:

 $V_n = T_b*(W_b*\tau_f + H_2*0.45f_{mbt})$ L $H_2 = 0.5W_b tan\theta \le H_b$

Tb=磚牆厚度=33 cm

Wb=內砌磚牆單元之淨寬度=694 cm

Hb=內砌磚牆單元之淨高度=410 cm

θ =磚牆臨界破裂角,取常用砌法最小值=21.25°

 $\tau_{\rm f}$ = 磚塊與砂漿介面摩擦強度 = 0.0337* $f_{\rm mc}^{0.885}$ +(0.654+0.0005047* $f_{\rm mc}$) $\sigma_{\rm N}$

 f_{mbt} = 磚塊與砂漿之介面劈裂強度=1.0797* $f_{mc}^{0.338}$

f_{mc}=砂漿塊之抗壓強度,取 100 kgf/cm²

 o_N =作用於破壞介面之垂直應力,取 150 kgf/c cm²

可得,

 $H_2 = 0.5*694*0.3889 = 134.9 \le H_b = 410$

 $f_{mbt} = 1.0797*100^{0.338} = 5.12 \text{ kgf/cm}^2$

 $\tau_f = 0.0337*100^{0.885} + (0.654+0.0005047*100)*150 = 107.7 \text{ kgf/cm}^2 \text{ V}_n =$

33*(694*107.7+134.9*0.45*5.12) = 2476802 kgf

> 荷載總和=3611+28083=31694 kgf... OK

三、結論

本棟木構屋頂建築上的支撐系統,依照耐風規範之設計風速=47.5 m/s與用途係數 I=1.0 及 耐震規範之用途係數=1.25 與相關載重限值檢討,符合需求。





第九章 其他使用管理之限制條件

9-1 日常維護管理辦法

古蹟保存工作僅能盡力保護以延緩大自然加諸建材質變的速度,而使古蹟之壽命得以延 長。而適時的修護工作,在消極方面可藉局部材料的替換,以維護古蹟原有的形貌,而且積 極的意義則在於藉修護的過程。

基本觀念為分級維護,分層執行,建置檢表格,讓管理人員依照檢查表格落實維護工作。

檢查分級	檢查頻率	檢查項目
一級維護	每日	例行清掃、維護與盤點
二級維護	每季	古蹟本體及週邊環境的異常變化
	每年	古蹟本體及週邊環境進行全面性檢查並拍
三級維護		攝紀錄
二紋維護	每三至五年	古蹟本體及週邊環境進行全面性檢查並拍
		攝紀錄

一、分級維護

(一)一級維護

每日進行例行清掃、維護與盤點,屬於每日事務。維護項目包括:週邊及戶外環境、 建築本體、設備等。

畑(ケロ)ロ当(4)なる本土 **

【农 9-1	一級(母日)	口吊維護檢查表】		
		每日維護查核表		
一、 併	:養級別:(-	一級)日常維護		
二、檢	:查日期:年	- 月 日 時 分		
三、 檢	查人員:	(簽名)		
四、複	核人員:	(簽名)		
檢視	項目	檢視內容	檢視	情形
		1. 室內垃圾是否每日清運	是□	否□
		2. 室內是否有定時清掃	是□	否□
	整體	3. 是否有嚴密管制火源	是□	否□
	環境	4. 遇下雨時各室應詳細勘察,是否有漏雨的情形?	是□	否□
		若有,請說明:		
		5. 清掃器具不要隨處放置,是否收納在固定的位置	是□	否□
	地板	1. 地板舖面是否有因拖曳運重物避免而造成損傷	是□	否□
		2. 地板(木地板、磁磚或地毯)是否有變色、龜裂、污損?	是□	否□
上哇		若有,請說明:		
古蹟	牆面	1. 牆面是否有變色、龜裂、污損?	是□	否□
本體		若有,請說明:		
		2. 牆壁與樑柱上是否有張貼布告或使用釘子(必須去除)	是□	否□
		1. 線板、裝飾是否有鬆動、脫落或遺失?	是□	否□
	T ++ 1-	若有,請說明:		
	天花板	2. 天花板面是否有變色、龜裂、污損?	是□	否□
		若有,請說明:		
		1. 屋頂表面是否有泥土、樹葉堆積或草籽生長(必須去除)?	是□	否□
	屋頂	2. 屋頂表面 (銅瓦、石板瓦或日本瓦) 是否破裂、線條扭曲或鬆脫?	是□	否□
		若有,請說明:		

		每日維護查核表		
一、 併	·養級別:(·	一級)日常維護		
二、 檢	:查日期:年	- 月日 時 分		
	查人員:	(簽名)		
	核人員:	(簽名)		
檢視	J項目	檢視內容		<u>情形</u>
		1. 是否有打開內外的門扇與窗戶,以利空氣流通,保持乾燥?	是□	否□
	門窗	2. 木質門扇、窗扇是否有開閉不順、難開、閉合不全?	是□	否□
	五金	3. 五金是否完整無缺?	是□	否□
		若有,請說明:		
		4. 門窗是否清潔?	是□	否□
	你 俱	1. 木質傢俱、櫥櫃是否有保持乾燥?	是□	否□
		1. 電燈等設備是否有損壞(損壞即刻修復)	是□	否□
	設備	2. 緊急照明燈充電	是□	否□
		3. 消防設備是否能正常使用?		
		4. 監視系統是否可正常使用?		<u> </u>
		1. 周圍環境是否保持衛生與清潔	是□	否□
		2. 戶外垃圾是否每日清運?	是□	否□
戶外		3. 公共廁所是否定時清掃?	是□	否□
環境		4. 排水溝的垃圾與污物是否定時清理	是□	否□
- W. W.		5. 周圍環境是否有小動物進入之痕跡、大小便	是□	否□
		6. 鄰地二十公尺內有無地上工程施工?	是□	否□
		若有,請說明:		
補充	. 說明			
備註:		1. 本表每日由負責人員巡視古蹟內外,針對週邊環境、古蹟本體、 檢查,觀察各部件的形狀、顏色、材質是否有異狀發生,複查人		
		做 旦, 観宗谷部 什 的 形	只心叶四个	双旦供向
		2. 遇有異常狀況即刻回報管理所。		
		3. 本表須每日填寫,並裝訂成冊,以備存查。		

(二) 二級維護

目的在於查驗古蹟本體及週邊環境的異常變化,以即早掌握問題。其邏輯在於將建築 物依構築的部位,進行詳細的勘察記錄。管理人員每季須完成古蹟本體的勘察記錄, 並於有問題部分拍照存證。維護項目包括:週邊環境、基礎與地坪、牆壁、屋架、屋 頂、裝修、設備等。

【表 9-2 二級(每季)日常維護檢查表】

檢查人員:	引 日 時 分 (簽名)		
複核人員:	(簽名)		
檢視項目	檢視內容	檢	視情刑
整體	1. 鄰接古蹟本體的房屋,是否有堆放危險性易燃物或爆炸物若	是□	否□
環境	有,請說明:		
	1. 建築物基座與土壤銜接處有無裂隙, 請說明:	是□	否□
	2. 基礎排水是否良好?	是□	否□
基礎	3. 柱腳是否產生位移滑動?	是□	否□
	4. 柱礎(柱珠)是否有積水?	是□	否□
	5. 柱子下端與柱珠相接處是否裂縫或腐朽?	是□	否
	1. 建築物有無歪斜或局部下陷?	是	否
	2. 台基與地板是否有青苔,水印,或積水?	是□	否
地坪	3. 地板有無蟻路或掉落的木屑?	是□	否□
	4. 是否進行溼度檢測?,請說明:		
	1. 牆壁有否出現白華(壁癌)?	是□	否[
	2. 牆壁表面有無新增不規則裂紋?	是□	否[
	3. 牆壁表面有無剝落情形?	是□	否[
牆壁	4. 牆體是否產生超過一公分寬度的裂痕?	是□	否[
	若有,請說明:		
	5. 牆體有無外開、內傾或歪斜?	是□	否[
	6. 樑柱與牆壁相接處有無開裂?	是□	否[
	1. 樑底有無出現灰白色粉屑?	是□	否□
屋架	2. 屋構架有否彎曲變形?	是□	否[
	3. 木質材料有否受潮、發霉、黴菌孳生的痕跡?	是□	否[
	1. 瓦與瓦之空隙是否過大?	是□	否[
	2. 下雨時,屋頂、牆面是否有漏雨現象?	是□	否[
屋頂	3. 天溝、導水溝版落葉是否清理?	是□	否
	4. 固定五金是否脫落或生鏽?	是□	否[
	若有,請說明:	2 -	
n# A	1. 門窗木料是否產生蟻路或掉落的木屑?	是□	否
門窗五金	2. 門窗有無鬆動、脫落的現象?	是□	否
	3. 五金部份是否上潤滑油?	足□	否[
-an 144	1. 電氣照明設備是否絕緣完好?	是□	否
設備	2. 滅火器是否定期更換藥劑?	是□	否□
	3. 警報系統是否動作良好?	是□	否
	1. 花木,草皮是否有定時修剪? 2. 日式庭園砂礫石是否重新整理鋪設?	是	否[
户外庭園	3. 日式水池底部淤泥是否清潔?	是□	否 否
	4. 排水溝渠、陰井雜污是否清理?	是□	否
上標註說明:	工物外件不 坛川শ川尺口用红;		
二年红奶小			

(三)三級維護

目的在依據建築物的營建項目區分,對古蹟進行完整的體檢,發現問題後,則可依據 該營建項目,擬定修繕計畫報請主管機關備查。執行三級維護時,以單棟建築物為單位,逐棟仔細檢查紀錄,並進行清掃除污。

- 1、三級維護的頻率為:每年全面檢查,每三年深入檢查或檢查。
- 2、檢查項目包括:棟架結構、木作、磚作、內外裝修、油漆、門窗、五金、傢具、設備等,需視古蹟類型與特性而調整檢查項目。

【表 9-3 三級(每年)日常維護檢查表】

12 3-3	一級(母牛)	一市維度恢复农】				
		每年維護查核表				
一、 保	養級別:(一	級)年維護				
	查日期:年					
	查人員:	(簽名)				
四、 複核人員: (簽名) 檢視項目 檢視內容 檢視情形						
検視	1項目	檢視內容				
		各部構件是否有位移、蟲蛀、變形、脫榫、腐朽等情形? 若有,請詳述:	是□	否□		
		天花是否有位移、蟲蛀、變形、脫榫、腐朽等情形?	是□	否□		
	木作	若有,請詳述:				
		地板各部構件是否有位移、蟲蛀、變形、脫榫、腐朽等情形?	是□	否□		
		若有,請詳述:				
		請評估是否需要進行木作的防腐、殺蟲處理	是□	否□		
		漆喰塗、木槢壁牆身等等,是否有開裂、沉陷、變形、受潮等的情		否□		
	灰作	形?				
		若有,請詳述:				
		地坪鋪面、窗框、各部構件是否有斷裂,缺損,風化的情形?	是□	否□		
	石作	若有,請詳述:				
		請評估是否需進行石作構件除污工作	是□	否□		
	門窗	門窗各部構件是否有斷裂、變形、脫損、缺損、蟲蛀等情形?	是□	否□		
古蹟	五金	若有,請詳述:				
本體	.1 +	屋脊、外壁、洗石子等,各部構件是否有開裂、剝落、變形,破損	是□	否□		
		等情形?				
	外表 裝修	若有,請詳述:				
	表 [5]	請評估是否需要修補瓦片?	是□	否□		
		請評估是否需要修理受損部位?	是□	否□		
		檢查各部窗簾、地毯、傢俱等,是否有褪色、龜裂、污損、等現	是□	否□		
		象?				
	傢飾	若有,請詳述:				
		請評估是否有清潔的必要?	是□	否□		
		你飾文物的拍照與數量的盤點?	是□	否□		
		檢查電路、電氣設備各部配件與運作是否正常?若不正常,	是□	否□		
		請詳述損壞部件:				
	設備	檢查監視、消防、保全設備各部配件與運作是否正常?若不正常,	是□	否□		
		請詳述損壞部件:				
再利用	必要設施	公共廁所牆面、地坪是否有缺損?				
公共	上廁所	艺 有,善详述:	1			

每年維護查核表

保養級別:(一級)年維護

檢查日期:年月日 時 分

三、 檢查人員: (簽名) (簽名) 複核人員:

檢視項目	檢視內容	檢視	情形
	檢查電路設備配件與運作是否正常?若不正常,		
	請詳述損壞部件:		
	門窗各部構件是否有斷裂、變形、脫損、缺損等情形?		
	若有,請詳述:		
	男女廁所及無障礙廁所設備是否有缺損情形?		
	若有,請詳述:		
補充說明			
備註	每年延請專業古蹟修護人員進行深入檢查,並提出鑑定報告與修繕 位及承辦人員進行檢查。同時可逐棟進行有系統的、整體性的拍照 本表每年填具,並裝訂成冊,以備存查。		相關單

二、工作分組

(一)本案維護計畫包含保養、檢測、維修及紀錄四大項工作,以人員分組執執如下:

1、修護組:建築物之保養維護。

2、總務組:環境、機電、設備保養維護及採購行政。

3、財務組:財務、會計及出納等事宜。

(二)工作執掌

工作職稱			人員	電話	備註
加举中然如即人	花蓮林區管理處		花蓮林管處人員	038-325141	緊急應變小組召集人
督導及管理單位	花蓮林區	管理處	花蓮林管處人員	038-325141	緊急事務組督導
16a 25 100	花蓮林區	管理處	花蓮林管處人員	038-325141	負責每日保養
總務組	花蓮林區管理處		花蓮林管處人員	038-325141	負責監視器紀錄
/方 上社 /10	花蓮林區管理處		花蓮林管處人員	038-325141	一般修繕
修護組	花蓮林區管理處		花蓮林管處人員	038-325141	一般修繕
防盗	花蓮林區	管理處	花蓮林管處人員	038-325141	
	搶救技術組	機電	花蓮林管處人員	038-325141	
		工程	花蓮林管處人員	038-325141	專業技術維護技術人員
取 各 瘫 総 小 40		搶救	花蓮林管處人員	038-325141	
緊急應變小組		救護	花蓮林管處人員	038-325141	含夜間救護
	緊急事務組	聯絡	花蓮林管處人員	038-325141	含夜間聯絡
		警衛	花蓮林管處人員	038-325141	含夜間警衛

依據文化資產保存法第 23 條規範,所有人、使用人或管理人應擬定管理維護計畫。有關 古蹟日常保養及定期維護,其項目如下:

一、檢測

檢測旨在早期發現古蹟破壞劣化及早維修補強,以維古蹟之健康。檢測重點在於古 蹟異常現象觀察,根據劣化檢查及其嚴重程度診斷,將之做成記錄,以作為維修層級判 斷之依據。古蹟所有(使用或管理)人應先擬訂必要之檢測頻率及檢測項目,再據以落 實執行與記錄。

- 1、檢測項目:本古蹟範圍內之構造物與文物之檢測,其主要檢修項目與頻率如下:
 - (1) 電力箱(盤)、電路及開關插座,每半年檢測。
 - (2) 給水設備水質每3個月檢測。
 - (3) 每年委託專業人員針對基礎、牆體、棟架之結構安全進行檢測。
 - (4) 滅火器等消防設備器具,每半年檢測。
 - (5) 高壓配電系統每半年停電檢查,低壓配電每月巡檢,每日抄表。發電機每年定期 保養一次。
- 2、保養過程若發現有異常現象,根據異常現象處理紀錄表,隨時做必要檢測,以研判其維修處理。

二、保養

保養重點在於保持古蹟建物及其周圍環境清潔,維持古蹟良好通風與排水,維護古蹟及附屬設施群的設備功能,以及防止植生、蟲害或潮氣侵蝕。古蹟所有人(使用或管理)需明訂本古蹟需保養之項目及頻率並確實執行與記錄。日常保養頻率分每日、每週、每月、每季及每半年等5種。

執行方法:

- 1、保養人員根據不同性質及頻率之保養工作逐一按表執行並簽名。
- 2、總務科複查人複查各項執行結果。
- 3、若發現有異常現象,填寫異常現象處理紀錄表,並委由專業人員辦理進一步處理。
- 4、保養過程必要時,聯絡花蓮縣政府文化局進行協助。

【表 9-4 花蓮港山林事業所歷保養工作總表】

「花蓮港山林事業所」保養工作總表

頻率	工作項目						備註
		週邊環境		建造物		設備	
	A	古蹟內外環境	~	地坪清掃	A	衛生設備器具(馬桶、小便	
		清掃	>	廁所清洗		器、洗手檯等)清洗	
毎日			>	門窗及玻璃清潔	>	地板落水頭污物清理	
本口			>	垃圾分類清運	>	緊急照明燈充電	
					>	損壞燈泡更換	
					>	電錶抄錶	
	>	告示牌、解說牌	>	打開不常開啟門窗	>	各類電力箱(盤)保養	
台 沺		清潔	>	飾物、櫥櫃除塵	>	警報廣播設備保養	
每週	>	中庭草皮樹木	>	地坪柱牆髒黏物清	>	監視設備系統保養	
		修剪		洗			

	▶ 排水溝渠陰井	~	壁面、天花、除塵	~	低壓配電每月巡檢	
	雜污物清理	>	落水頭雜污物清理	>	飲水設備保養,每三個月	
每月		>	每三個月白蟻檢測		換濾心一次	
				>	抽風機保養	
				>	空調機濾網清洗	
		>	屋頂天溝清理	>	高壓配電停電檢查	
		>	屋頂、牆面植生物	>	水塔、蓄水池清洗保養	
台业左			清理	>	各類排水管路保養	
毎半年		>	油漆表面油污清洗	>	各類抽水機馬達保養	
		>	磨石子面清洗打蠟	>	空調主機保養	
		>	外牆面塵土清洗	>	污水處理設備保養	
毎年		>		>	消防設備每年保養	
本 中				>	發電機每年保養	
	颱風豪雨來臨前後之法	主意項	且			
	▶ 樹木修剪及加固					
不定期	各類落水頭、排	水管汽	亏物清除			
	▶ 門窗、玻璃等臨。	保護技	昔施			
	▶ 豪大雨過後屋頂	漏水核	 			

【表 9-5 花蓮港山林事業所每日保養工作紀錄表-1】

「花蓮港山林事業所」保養工作紀錄表

	化连卷山林	1 3/1/1/1 1					
				日期:	年	月	日
			執行				
週期	工作項目	VX	執行者	VX		備註	
	告示牌、解說牌清潔						
	打開不常開啟門窗						
	飾物、櫥櫃除塵						
每週	地坪柱牆髒黏物清洗						
	各類電力箱(盤)保養						
	警報廣播設備保養						
	中庭草皮樹木修剪						
	排水溝渠陰井雜污物清理						
毎月	壁面、天花除塵						
一	空調機濾網清洗						
	監視設備系統保養						
	屋頂天溝、灑水頭雜污物清理						
	屋頂植生物清理						
每半年	油漆表面油污清洗						
	磨石子面清洗打蠟						
	高壓配電停電檢查						
	各類抽水機馬達保養						
	各類排水管路保養						

	發電機保養			
	空調主機保養			
	蓄水池、水塔清洗保養			
毎年	消防設備及滅火器			
女十	發電機保養			
註:有任何異常現象時,請另填寫「異常現象處理紀錄表」。				

檢查人員: 主管:

【表 9-6 花蓮港山林事業所每日保養工作紀錄表-2】

「花蒲洪山林事業所」保養工作紀錄表

	一	山林事業所」保養工作	作紀錄表	
			日期:	年 月 日
		執	行	
對象	工作項目	V 執行者	VX	備註
環境	週邊環境及設施清掃			
展現 庭園				
庭園				
	建造物地坪清掃			
建造物	廁所清洗			
	門窗及玻璃清潔			
	垃圾分類清運			
	衛生設備器具清洗			
設備	地板落水頭清理			
	緊急照明燈充電			
	損壞燈泡更換			
	電錶			每日抄錶

打V者表示該項目己執行,打X者表示該項目未執行。

若執行打V者,而複查者打X,應請執行者再補做。

若執行者與複查者均打 V 者,應於備註欄簡單說明原因。

有任何異常現象時,請另填寫「異常現象處理紀錄表」。

各保養工作項目之執行人員、複查人員應於紀錄表中簽名,最後由主管簽名再予存旦建檔。

檢查人員: 主管:

【表 9-7 花蓮港山林事業所異常現象處理紀錄表】

「花蓮港山林事業所」異常現象處理紀錄表

異常現象 紀錄 診斷單位/人: 診斷日期: 紀錄 引起原因: 處理建議 處理情形
紀錄 事業診断 診斷日期: 引起原因: 處理建議
專業診斷 診斷日期: 紀錄 引起原因: 處理建議
專業診斷 診斷日期: 紀錄 引起原因: 處理建議
專業診斷 診斷日期: 紀錄 引起原因: 處理建議
專業診斷 診斷日期: 紀錄 引起原因: 處理建議
專業診斷 診斷日期: 紀錄 引起原因: 處理建議
專業診斷 診斷日期: 紀錄 引起原因: 處理建議
紀錄 引起原因: 處理建議
處理建議
處理建議
處理情形
維修人員: 主管:

三、維修

維修是保存古蹟最主要手段。古蹟破壞劣化由於結構不同、部位不同、構材不同、程度 不同、成因不同,導致維修有所不同。小自構材零組件修理,大至重大災害的修建,均 屬維修範疇。因此古蹟所有(使用或管理)人對古蹟破壞劣化應有早期發現維修觀念,藉 由保養過程發現異常現象或檢測過程發現之破壞劣化,再委由專業人員診斷嚴重程度, 以擬訂本古蹟之維修項目與層級,於適宜時機依下列原則執行維修。

- (1) 維修項目與層級不涉及文化資產保存第21條規定之原有形貌與工作者,得由管 理維護單位向主管機關報備後,逕行加以處理並記錄之。
- (2) 維修項目與層級涉及文化資產保存第21條規定原有形貌與工法者,則由管理維護 單位依古蹟修復及再利用辦法規定程序。報請主管機關核准後再據以修復並記錄 之。
- (3) 維修層級若屬重大災害需緊急搶修或修復者,應由管理維護單位依文化資產保存 法第23條及施行細則第11條,相關規定程序報經主管機關核准後,再據以修復,

並將之記錄。

四、紀錄

紀錄是建立古蹟病歷史料之重要資訊,古蹟所有(使用或管理)人應將上述之保養、檢測 及維修等項之工作過程與成果,以年度別應用表格、照片及文字詳細記載,製成表格化、 數位化之記錄資料,以供後續記錄建檔之依據。

五、蟲蟻防治日常維護檢查內容

未來古蹟修復期間或完畢後會施行蟲蟻災害防治技術,以確保庭園之蟲蟻不會進入 古蹟,進而造成蟲蟻災害,古蹟之施行之防治方法如下,包括誘餌法生物防治以及化學 工法生物防治。而庭院內的蟲蟻亦會定期執行撲滅程序,減少蟲蟻災害因子。

- 1、誘餌法生物防治-屋架施行地下誘餌法
- 2、化學工法生物防治-屋架施行噴塗法及加壓灌注法
- (一) 日常檢查(每月進行一次) 整體環境檢查、木作檢查、生物危害檢查。
- (二)定期檢查(每半年進行一次)-專業人員檢查、評估調查表、建議及改善、防腐防 蟲藥劑。

【表 9-8 花蓮港山林事業所蟲蟻防治日常維護檢查表】

「花蓮港山林事業所」蟲蟻防治日常維護檢查表

維護檢查表 (V有打;無打X) 檢查人員:									
【】日常檢查(半個月進行一次) 檢測日期:年月									
	建築物內是否維持	持適當的溫溼度							
	大雨過後是否積水								
	木材是否長期處於積水潮濕下								
【】整體環境	排水是否良好								
檢查	通風是否良好								
	屋頂是否漏水有	波洞							
	屋角、屋簷等陰1	音處之檢查							
	其它:								
	變形	變色	塗料剝落	蟻道					
【】木作檢查	蛀蝕之木屑 木槌敲擊後是否有中空的聲音								
	水漬或水痕	菌類腐朽 生物蛀蝕痕跡							
【】生物危害	蟻道	蟻巢	蟻趐	菌類					
检查	其他昆蟲等								
	發現								
【 】定期檢查(半年進行一次)									
【】專業人員 非破壞儀器檢測									
檢查	使用防腐防蟲藥劑								
【】評估調查表 ※附:此欄依委託廠商或學術單位或專家執行									
The state of the	结構仍良好								
【】建議及改善—	結構受損 □抽換 □補強木結構 □其他								
	種類名稱:								
【】防腐防蟲	注入木材方式:								
樂劑	效果良好(如白	議數目減少; 腐朽情形減	緩等)						
	效果不佳,使用	炎仍有菌蟲危害							


9-2 防盜、防災、公共安全檢查及保險計畫

為防止古蹟有形價值物的失竊,應首重於防範竊盜的發生。古蹟大多具有悠久歷史,當活用古蹟期間,其構造、材料及設備會有自然老化現象,或發生侵蝕產生劣化,或不當使用產生人為損壞,類此古蹟老化、劣化或損壞,皆可透過保養、檢測維修手段獲得適當解決。惟尚有可能面臨大自然之豪雨、地震、火災或其他災害的侵襲,侯古蹟蒙受重大災害(含人員傷亡或財物損失),為降低其災害,應首重於事前防範工作。依古蹟管理維護辦法第4條規定,古蹟之防盜防災事項,需含定期檢查紀錄、防災計畫及災害保險等項目。因此古蹟所有(使用或管理)人對古蹟之防盜防災需具有事前防範重於事後補救的觀念,應先諮詢專業人員,共同針對本古蹟有形價值物與其構造、材料與設備等特性,依下列各事項擬定其計畫內容及執行方法。


一、防盜計畫

(一)防範方式

- 1、設置值班人員
- 2、設置監視系統:本古蹟全區共設置14組監視器,監視範圍涵蓋前區之停車範圍,如下圖所示:




(二)竊後處理



二、防災計畫

為減少風災、水災、震災、火災及其他災害(如土石流、坡地崩塌、鄰地深開挖等) 各類自然災害對本古蹟所造成的破壞,古蹟所有人(使用或管理)應擬定必要之防災計畫 及其執行程序如下圖所示,其各工作項目則依下列說明來擬定其計畫內容。



【圖 9-2 防災計畫及執行程序圖】

(一)火災防範

本場所係依消防法規定,係屬應設消防安全設備之<u>乙</u>類場所,為落實消防安全設備之維護管理,於每年委託消防設備師/士、專業檢修機構等檢修消防安全設備,並於檢修完成後十五日內,依規定將檢修結果報請當地消防機關備查。

- 1、對於大量紙類置放位置須注意防範火災及電線安全。
- 2、確實依前述保養、檢測與維修之規定,執行電力設備、滅火器與消防設備之保養

檢測。

- 3、每年舉行一次消防演練,請消防隊至本古蹟舉辦人員消防講習,指導林務局花蓮 林區管理處人員熟習滅火設備之操作以及指揮用餐者及參觀者緊急逃生。
- 4、派員參加主管機關主辦之消防演練,要求林務局花蓮林區管理處工作人員皆熟悉 相關滅火設備之操作與程序,以有效防範火災。
- 5、為落實平時之火災預防成為,依花蓮港山林事業所場所之使用特性、防火避難設 施、燃氣設備及消防安全設備之設置等情形,實施預防管理編組,宣導人人皆應 負起火災防制之責任。火災預防管理組織負責平時火災預防及地震時之防止起火, 以防火管理人為中心,並劃設責任區域,指派火源責任者進行火災防制措施。防 火管理人應定期詢問防火負責人、火源責任者及每一位員工,以落實火災防措施。 防火負責人之任務為輔助防火管理人,並指導、監督負責區域內之火源責任者。 火源責任者之任務如下:
 - (1) 輔助防火負責人,擔任指定範圍內之火源管理工作,並負責指定範圍內之 防火避難設施、用火用電設備器具、電器設備、危險物品及消防安全設備 **等之日常維護管理。**
 - (2) 地震時用火用電設備器具之安全確認。
 - (3) 依照「日常火源自行檢查表」、「防火避難設施自行檢查表」及「消防安全 設備自行檢查表」進行檢查。
 - 日常火源自行檢查,應於每日下班時進行(發現問題應立即反應處理)。
 - 日常防火避難設施之自行檢查,每月應檢查乙次(發現問題應立即反 應處理)。
 - 消防安全設備自行檢查表,每月應檢查乙次(發現問題應立即反應處 理)。
- 6、吸煙及用火等易發生行為之規定
 - (1) 走廊、展覽空間、危險物品設施之週遭等嚴禁吸煙之地點。
 - (2) 任何地點未經允許嚴禁火源。
- 7、從事下列行為應事先向防火管理人聯絡取得許可後,始得進行:
 - (1) 指定場所以外之吸煙及火源使用。
 - (2) 各種用火用電設備器具之設置或變更時。
 - (3) 各種慶祝活動必須用火用電或臨時使用火源。
 - (4) 危險物品之貯藏、處理,及其種類及數量之變更時。
 - (5) 進行施工行為時。
- 8、用火用電時之應遵守事項:
 - (1) 使用電熱器等火源設備,不得在指定地點以外之場所進行。
 - (2) 用火用電設備器之使用,應事先檢查,並確認使用時周遭無易燃物品。使 用完畢後,應加以檢查確認是否處於安全狀況,並置放於適當之安全場所。
- 9、為確保防火避難設施之機能運作正常,所有出入人員應遵守下列事項:
 - 緊急出口、走廊及避難通道等避難設施:
 - 不得擺放物品,以避免造成避難障礙。
 - 應確保逃生避難時,樓地板無容易滑倒或牽絆避難人員之情形。

- (2) 為防止火災擴大延燒,並確保消防活動能有效進行之防火設施。
- 10、 電器起火風險之防範

本棟建築物平時以餐廳營業為主,所有電氣用管線、開關、插座以最大使用量做為設計,依據動力及耗電量較大之設備均設置於戶外機房內,使用人員平時應嚴格管控,臨時用電如長線及電載耗電較大之電氣產品,隨時注意電氣使用情形,嚴格禁止超過插座容量之產品及數量,非用餐時間及夜間下班時間,禁止使用較易負載過重之電氣產品,以避免造成電氣超載及電線走火之情形發生。

11、 本場所之位置圖,另為確保火災發生時逃生避難之安全,有關之平面圖及逃生避難圖,除張貼於公告欄等顯眼處所外,並應確實問知場所內每一位員工 (含自衛消防編組之成員),熟悉逃生避難路徑及相關之消防安全設備

(二)縱火防制對策:

- 1、平時之縱火防制對策:
 - (1) 建築基地內、走廊、樓梯間及洗手間等場所,不得放置可燃物。
 - (2) 加強對於進出人員之過濾及查核。
 - (3) 設置監控設備,並加強死角之巡查機制,同時建立假日、夜間等之巡邏體制。
 - (4) 整理並移除場所周邊之可燃物。
 - (5) 加強對於出入口之特定人員及出入者之確認及監控。
 - (6) 最後一位離開者,應做好火源管理,並關閉門窗上鎖。
 - (7) 落實汽(機)車停放之安全管理。
- 2、附近發生連縱火案件時之對策:
 - (1) 加強死角之巡查機制,並強化假日及夜間之巡邏體制。
 - (2) 加強宣導員工落實縱火防制工作,並確實要求最後一位離開者,應關閉門 窗上鎖。

(三)自衛消防活動與編組:

- 自衛消防編組:為確保火災及其他災害發生時,能將損害損失減至最低,故成立 自衛消防隊及自衛消防地區隊,其編組情形及任務。
- 2、隊長等各級幹部之職責:
 - (1) 隊長於展開自衛消防活動時,擔任指揮發號施令,同時與消防隊保持密切 連繫,順遂展開救災活動。
 - (2) 副隊長輔助隊長,當隊長不在時,代行其職務。
 - (3) 地區隊長擔任負責地區初期自衛消防活動之指揮工作,隨時與隊長保持密切連繫。
 - (4) 各班班長依其班別,負責滅火、通報、避難引導等相關自衛消防活動。

(四)颱風豪雨災害防範:

- 事前:平日的檢查與防防範、注意颱風警報及豪大雨特報的發佈,颱風、豪大雨前由雇工執行下列防災事項:
 - (1) 颱風、豪大雨前溝渠疏通清理、各類排水管污物清除。
 - (2) 颱風前門窗加固、玻璃防護等臨時保護措施。

- (3) 颱風前樹枝修剪。
- 2、風雨災害中:關閉門窗、注意電源、管制火源、確保人員安全。
- 3、風雨災後:損害調查、層報、擬定並提交搶修計畫及修復計畫。

(五)地震:

天災無法預知,發生時常另引發火災造成古蹟重大傷害,除地震來襲中,關閉電源、 管制火源、確保人員安全,平時亦需定期檢查建築結構、補強加固、固定室內外設 施及防災演練,如下:

- 為防範地震造成之災害,場所內應準備必要之防災用品,防火管理人及各樓層火源負責人,應透過防災教育周知所有從業人員,進行平時之安全管理時,並一併進行下列事項:
 - (1) 檢查附屬在建築物之設施如窗框、外壁等及陳列文物品有無倒塌、掉落、 鬆脫。
 - (2) 檢查用電設備器具有無防止掉落措施,以及簡易自動滅火裝置、燃料自動 停止裝置之動作狀況。
 - (3) 檢查危險物品有無掉落,傾倒之虞。
 - (4) 防火管理人應積極參加消防機關或防火團體舉辦之講習會或研討會,同時 應隨時對從業人員辦理防火講習或宣導教育。
- 2、地震發生時應採取下列安全措施:
 - (1) 於用火用電設備器具周遭之員工,應確實切斷電(火)源,並移除易燃物, 經火源責任者確認後報告防火負責人,由防火負責人回報防火管理人(或 指揮據點)。
 - (2) 全體員工應確認周圍機具、物品等有無掉落及異常狀況,並告知火源負責 人者轉知防火管理人(或指揮據點)。
- 3、地震發生後應採取下列安全措施:
 - (1) 於用火用電設備器具周遭之員工,應確認電(火)源安全無虞後,方可使 用相關設備。
 - (2) 地震發生後如發生災害,於自身安全無虞下,應依自衛消防編組分工,進行救災。
 - (3) 如有受傷者,應列入最優先之救援行動,採取必要之緊急救護措施。
 - (4)應蒐集相關資料地震資訊,適時通報建築內部人員,如須採取避難行動, 應告知集結地點俾集體前往避難場所。
 - (5) 震災後,損害調查、層報、擬定並提交搶修計畫及修復計畫。

(六)地震災害防範

- 1、確實依前述保養、檢測與維修之規定,執行結構體之保養維修。
- 2、加強陸軍聯誼廳人員對本建築結構系統及可能震害模式之瞭解。
- 3、要求日常保養維修人員在過程注意對結構體損壞之觀察及紀錄,發現異常現象立即通報處理。

三、公共安全檢查及保險計畫

(一)公共安檢查:

依政府規定每年必須申報一次公共安全檢查。

(二)保險計畫:

- 基本關念:考量古蹟本身的特殊條件、環境因素、針對脆弱、易損失的標的物,予以投保,以降低竊盜、火災、風雨、地震之損失風險。
- 2、具體內容:投保標的物、投保險種、投保年限、保額與保費、保險契約等。


9-3 緊急應變計畫

古蹟是寶貴的文化資產,是人類文化發展過程的重要見證,惟有妥善維護管理,才能永續利用與保存,古蹟經常面對天然災害及人為因素考驗,其中以自然災害的影響最為鉅大,必須要有完善的急難應變急救災計畫,以確保災害來臨時,對古蹟傷害減為最小。

為了全區開放後的工作人員在緊急狀況下,能有依據之應變措施程序可循,應製作緊急應變作業程序及緊急通報電話單執行。

一、 應變任務編組與人員

由園區營運單位主管擔任召集人,組成「災害緊急應變小組」,負責應變處理決策及緊 急應變事宜。



【圖 9-3 災害緊急應變小組組織圖】

二、 災害的類別可區分為天然災害及人為災害,每一個項目的緊急應變措施如下:

(一) 災情通報系統


係接收由地方防災人員或古建物所有人呈報即時災情資料,讓災害應變中心掌握最新災情狀況,以提供作為緊急救災之用。

(二)災害現場調查系統

派遣專業人員至災害現場進行災害現況調查,紀錄詳實災害及損失情形,並建立災害資料庫,作為日後修復之重要參考資料來源。

- 1、緊急動員 人員、建物結構安全鑑定、搶修。
- 2、二次災害防治-對部份尚未損壞之古蹟進行加固工作。
- 三、 人為災害:分為火災、人員意外及失竊,期作業流程如下:

- (一)火災發生時,應以現場現有的消防設備進行滅火的動作,並在同一時間通知消防隊,告知現場位置及狀況。
- (二)火災過後進行現場火場拍照,在依照流程程序通報相關單位(含所有權人、管理人、保險公司等單位)。
- (三)對較脆弱的部份加固以避免災害的擴大,並召開相關會議商議後續處理方式及 責任歸屬問題。
- (四)如為古蹟本體失竊,須通報所有權人、管理人、保險公司及相關主管機關,並對事故的後續處理進行協商。



【圖 9-4 緊急應變作業程序流程圖】

【表 9-9 緊急應變自主檢查表】

	緊急應變自	主檢查	表			
管理單位	z: 管理位置: F	持間:	年	月	日	
ch ub	ムネボロ			結果	-	田忠ルギリル
序號	檢查項目	正常 異常		異常改善措施		
1.	有無填寫緊急通報電話單					
2.	是否對所有人員進行相關教育訓練					
3.	滅火設備是否充足及定期檢測					
4.	急救設備是否充足					
5.	園區保全及安全是否完整無慮					
6.	平時是否備有防災設備及緊急支撐設備					
7.	各項災害發生後是否馬上照相紀錄					
8.	各項通報手續是否於48小時內完成					
9.	脆弱部份是否加裝臨時支撑					
10.	是否通報所有的相關單位					
11.	是否對危險區域隔離加固					
12.	會議招開是否針對後續處理方式有決議					
意見欄:						

說明:

- 1. 本表經現場主管確認後,呈管理公司主管核閱。
- 2. 核閱後本表管理公司存查。
- 3. 處置措施須於意見欄說明。

四、 災害通報流程及程序

(一)災害通報流程

當進行通報時,通報人務必採用最短、最有效的告知方式,以爭取時效並清 楚告知。事先擬訂制式通報詞,以供相關人員練習,較能避免緊急時因慌張而將 通報內容掛一漏萬,造成延誤或導致更嚴重後果。下列為緊急通報內容應包含 之事項:

- 1、通報人單位、職稱及姓名
- 2、通報事故發生時間
- 3、事故發生地點
- 4、事故狀況描述
- 5、傷亡狀況報告
- 6、已實施或將實施之處理
- 7、可能需要之協助

古蹟群落管理中心或災害應變中心應填寫通報紀錄,以因應未來災害事故 調查之需,同時針對相關主管機關亦要依規定作報。

緊急通報方式可以為喊叫、電話通報、傳真、廣播或其他可靠、快捷方式。 事故之通報流程依據古蹟群落通報作業流程,在古蹟群落之員工生均應熟知, 古蹟群落員工於災害發生時,應迅速確認人員及受傷人數並通報給古蹟群落管 理服務中心或應變中心,並由指揮官統籌發佈。

針對古蹟群落外之應變支援單位之聯絡資訊,應定期確認及更新,每半年 應利用演練時機加強「平時緊急通報機制」測試。


花蓮港山林事業所歷史建築宿舍群鄰近醫療機關名單

醫院或診所名稱	聯絡電話	地址	備註
衛生福利部花蓮醫院	03 835 8141	970 花蓮縣花蓮市中正路 600 號	
國軍花蓮總醫院進豐 門診處	03 833 5730	970 花蓮縣花蓮市進豐街 100 號	
台灣基督教門諾會醫 療財團法人門諾醫院	03 824 1234	970 花蓮縣花蓮市民權路 44 號	

花蓮港山林事業所歷史建築宿舍群外部支援單位名單

單位名稱	聯絡電話	地址	備註
消防、警察單位			
花蓮縣政府警察局花 蓮分局	03 832 8344	970 花蓮縣花蓮市軒轅路 32 號	
花蓮縣政府警察局花 蓮分局中山派出所	03 832 8343	970 花蓮縣花蓮市林森路 232 號	
花蓮縣政府警察局花 蓮分局中華派出所	03 832 8342	970 花蓮縣花蓮市中華路 300 號	


單位名稱	聯絡電話	地址	備註
花蓮縣政府消防局第 一大隊花蓮分隊	03 832 2849	970 花蓮縣花蓮市三民街 53 號	
公共設施公司			
台灣電力公司花蓮區 營業處	03 832 4101	970 花蓮縣花蓮市中山路 238 號	
台灣自來水公司花蓮 給水廠	03 832 5304	970 花蓮縣花蓮市松園街 38 號	
文化與其他主管機關			
花蓮縣政府	03 822 7171	970 花蓮縣花蓮市府前路 17 號	
花蓮縣政府文化局	03 822 7121	970 花蓮縣花蓮市文復路 6 號	
花蓮縣衛生局	03 822 7141	97058 花蓮縣花蓮市新興路 200 號	
花蓮縣環保局	03 823 7575	97059 花蓮縣花蓮市民權路 123 號	



花蓮港山林事業所周邊警察消防醫療資源分布圖】

(二) 災害應變程序

緊急應變災害依範圍、模式與處理能力劃分三等級,逐次提昇,逐次有效處置。 各應變組織應予開始檢視其所轄工作區域,加強注意下列各事務如下表緊急應 變流程圖所示。



【圖 9-6 緊急應變流程圖】

緊急應變災害範圍表

層級	緊急應變災害劃分
第一級(丙級傷害)	古蹟群落內小型傷害—災害僅止於古蹟群落內某一地區,可由該區、該棟建築物,
	本身應變能力予以控制。
第二級(乙級傷害)	古蹟群落內中型災害—災害較大,但仍局限於古蹟群落周界之內,可由古蹟群落本
	身應變能力予以處理。
第三級(甲級傷害)	古蹟群落內大型災害—災害已擴及古蹟群落外,對古蹟群落內外造成嚴重影響。

五、 災害應變避難疏散規劃

避難逃生路線及步行距離

六、 災害應變器材及資源

災害應變器材之調查及定期清點,由古蹟群落維護管理人於每年消防防護計劃實施時, 同時進行古蹟群落內防災器材、設備之清點與維護。

七、 災害應變教育訓練

古蹟群落應每半年至少舉辦一次災害應變教育訓練,訓練對象及內容為古蹟群落內員工,並模擬可能發生之各種災害下之不同情境。並於平時將防災教育知識,透過課程融入調整建立古蹟群落員工防災意識及逃生之正確觀念。

八、 災害應變演練

古蹟群落每半年至少舉辦一次應變計劃演練,演練情境依該年度目標設定進行重點規劃。針對每次演練之缺失,應召開檢討會議,應於會中檢討改進方案之規劃並做成紀錄,於下次演練時改進之,以提昇整體災害應變能力。

九、 劃設消防車輛救災活動空閒指導原則

依內政部「劃設消防車輛救災活動空間指導原則」規定,消防車於道路通行及執行救災任務所需空間如下:五層以下建築物,消防車輛救災活動所需空間淨寬度為四.一公尺以上。因此,四周道路亦應保留消防車救災空間。

9-4 古蹟災害復原計畫

一、供水供電復原計畫對策

通知自來水公司及台灣電力公司派遣專業技術人員緊急檢查所管設施、設備,掌握 其受損情形,並對設施、設備與維生管線進行緊急修復及供應之措施,以防止二次災害, 確保古蹟群落之正常生活。

二、受損建物與設施之緊急修護與補強對策

對於災害造成建築物、構造物與古蹟群落各項設施等毀壞的相關事宜,請相關機關派遣專業技術人員,針對受災建築物之危險度進行鑑定,評定建物及設施之損害等級,並依等級之輕重進行緊急拆除、修復與補強措施。古蹟群落各項設施方面,應請求專業技術人員之支援,迅速進行受災毀損設施的修復工作。

三、古蹟群落環境衛生之維護對策

災後環境衛生之維護。可設置臨時廁所,並就排泄物及垃圾之處理等採取必要措施,以保持古蹟群落內衛生整潔,並加強防疫與食品衛生等管理等相關計畫;再者,立即建立廢棄物、垃圾、瓦礫等處理方式,設置臨時放置場,循序進行蒐集、分類、搬運及處置等程序,以迅速整潔古蹟群落。並避免製造環境污染,另可採取消毒等措施,以維護古蹟之人員健康。

四、古蹟重建對策

成立「古蹟重建規劃小組」展開重建規劃工作。重建對策重點如下:

- 1、委託專業團隊全面檢測古蹟群落結構安全並施以必要之補強、修繕措施。
- 2、古蹟重建規劃應含如何落實未來古蹟群落施政推動重點及古蹟群落發展。
- 3、組織「古蹟重建規劃小組」落實防災生活圈之理念。
- 4、展覽室及行政事務設備充實及更新。

五、經費籌措、尋求援助措施

原則上是向上級申請經費補助,不足之處可透過災害保險制度、各級機關團體、企業與個人等發起募款活動;捐助認養古蹟重建及修復的經費。

六、災後建築災情調查與重建工作

災後建築之受災程度,依據專業團隊(如政府相關人員及各專業技師公會)之災情調查結果,初步將災區古蹟建築重建修復工作,劃分以下類型:

類型	實施
類型一	古蹟位於低窪處、易淹水處或規定禁建區範圍內,必須遷移重建。
類型二	古蹟為位於非低窪處、易淹水處或規定禁建區範圍內,但古蹟群落已全毀,必須全部重建者。
類型三	古蹟內僅部分建築棟(幢)必需重建者。
類型四	古蹟內僅部分建築結構補強即可者。
類型五	古蹟內僅部分建築外觀修復即可者。

由林務局花蓮林區管理處各單位,組成督導小組,嚴格辦理試體,綁筋抽驗,確保工程品質

七、防災生活圈協助園區復舊工作

古蹟內於災復應立即啟動防災生活圈機制,結合社區力量,並配合地方政府機關之協助, 古蹟群落儘速恢復應有之運作機

附件一 古蹟歷史建築及聚落各項風險指標基準評分原則表

一、古蹟歷史建築及聚落火災風險指標基準評分原則表

						得分
項次	指標項目	評估項目	評估基準	配分	配分原則	現況評 估配 西應措 施配分
	古蹟 與環境火災風險	1. 使用風險	用火用電安全	2	1分:無使用明火 1分:用電安全因應措施 2分:上述二項均符合	1 2
			使用人數:人員密度控管	2	各空間具容留人數評估及管 制措施	0 2
			用途類型:可燃物使用強度控管	2	內部空間可燃物具火載量評 估及安全管理措施	0 2
		2. 環境風險	鄰棟建築延燒風險:鄰棟距離	1	與它棟建築間距均超過4m	2
			道路交通系統救援風險:車輛可接 近性與及時性	1 1	有2向以上車輛可接近之道 路(寬度需6m 以上)	2
		3. 文化資產 毀損風險	內部裝修材料防火性能(不涉及文 化資產保存與修復部分)		再利用新增內部裝修材,均 為防火材料者	0 2
			文物等重要文化資產災時防護與搶救	2	具詳實具體之文物管理、登 錄及可行之緊急搶救搬運	
					(防護)計畫	2
		4. 逃生避難 風險	兩方向避難:各樓層可通往避難層 (1F、戶外等安全據點)之動線		各樓層可通往避難層(1F、戶 外等安全據點)之動線有兩	7
			最長步行距離:居室通往避難層最		個以上為評估原則 最長步行距離小於15m	2
			逐之避難路徑長度 避難節點:避難路徑有節點、高度 差、物件崩塌形成障礙物等狀況	1	針對大量人流或因路徑狹 窄、具高度差、物件崩塌形 成障礙物等,使人流經往出	
					入口或路徑時造成阻塞,不 利避難之境況提出因應措 施。	
	防 火 因 應 措 施安全評估	1. 火災預防	安全監控:環境保全與監控	2	1分:日間管理人常時管理, 夜間具電子系統保全	0
_					2分:全日班保全人員駐守	1
			防火管理:用火、用電、可易燃物 安全管理、縱火防範等	2	律定防火管理項目並提出可 有效落實之對策	0 2
			火警偵知:探測器使用與裝設之適宜性		1分:各空間使用獨立式火 警警報器 2分:各空間依場所特性評估	0
					2分·吞空间依场所特性評估 設置探測煙霧濃度、溫 度差、光電或其他可燃 性氣體濃度等火警探測 器。	1

	火警通報:火警受信總機、通報裝 置使用與裝設之適宜性	2	1分:受信總機裝置於常時有 人之場所 2分:火警訊號(受信總機)全 日有人監控;或具自動 通報裝置移報至管理 人、消防單位等。	2
	手提滅火器:設置場所具重要文化 歷史價值之建築、構件、文物等文 化資產,宜選用氣體或水系滅火		符合評估基準並具評估考量 適宜之設置位置(搶救動線	0
	器,避免使用化學藥劑(如乾粉) 等對文化資產有損害之風險者		上)及第一線應變人員使用 輕量化需求	2
	簡易型滅火設施:可單人操作之滅	2	1分:民生用撒水裝置,如澆 灌器等(需確保場所足 夠水壓水量,明顯不足 者應加裝加壓設施) 2分:簡易型消防栓(保型水	
	火設施	_	帶)或同等滅火效能之 移動式滅火設施。固定 式消防栓可評估設於 戶外基地,避免設備損 及古蹟本體	1
3. 滅火控	制 自動撒水系統:在人員無法針對火 災早期偵知及初期滅火活動有困		宜選設密閉式、預動式撒水 系統或細水霧系統,另應考 量設置場所之排水系統,以	0
	難時,依現況條件評估設置		減少撒水後水損情形。展示 及典藏空間可配合防水櫃設 計	
	戶外射水系統:古蹟及其周邊環境 具延燒風險,依現況條件評估設置	1 2	放水槍系統、水幕系統等可 抑制延燒與飛火波及之自動 或手動射水系統。	0 2
	가 모 □ 1 /14 /A · 가 모 1 /1 / I / I / I / I / I / I / I / I /		1分:古蹟周邊道路設有公設 消防栓(救火栓) 1分:古蹟基地環境常時有可	2
	消防用水供給:消防水源供給與水利設施資源應用	2	供應消防用水水源,如 天然水源(河川、溪流)、 景觀池(滯洪池)、水井、 溝渠等替代水源 2分:上述二項均符合	2
	逃生避難系統:災害發生後能即時 有效引導人員避難	2	緊急廣播設備、緊急照明、 出口及避難方向標示等依場	0 2
4. 逃生避		2	所逃生避難條件需求設置 經合理評估古蹟內部人員火 災時可全數安全避難(避難	0
	人員避難可及性與及時性		總人員、避難有效動線、避難總時間等條件分析評估)	2
5. 緊急應	緊急應變計畫:計畫研擬檢討及動 態演練,每6個月執行一次	2	明確區分日間、夜間及例假 日境況之應變對策;計畫及 演訓應符合場所及災害境況	2

			緊急應變人力:災時第一線可應變 人員	2	全日均有第一線應變人員 (自助),並與鄰近住民或團 體協同災時聯合應變(共助)	2	
		16. 定期檢視	計畫檢視與設施設備定期檢修:通過相關單位定期性之計畫檢視與		1分:委託專業單位每12個月 定期性之計畫檢視與設 施設備檢修。	0	
		與檢修	設施設備檢修	. L	2分:委託專業單位每6個月 定期性之計畫檢視與 設施設備檢修。	2	
火災風	火災風險指標基準評估滿分: 43分 (高分者優)						
現況評估:13分(修復或再利用前現況評估分數)							
因應措施: 33 分 (經提擬修復及因應計畫相關措施後之評估分數)							
註:各硬體設備設計原則應符合文化資產空間意象,包括顏色、尺寸、型式等外觀條件。操作方式							
以單人可簡易操作為原則。							

二、古蹟歷史建築及聚落地震風險指標基準評分原則表

項次	指標項目	評估項目	評估基準	配分	配分原則	得分 現況評 估配所 因應配分
		1. 地震震區	古蹟所在地震區劃分	2	<u>1分</u> : 甲區 <u>2分</u> : 乙區	1 1
		2. 災害歷史	古蹟歷年震災調查及受災狀況註記。	2	0分:無調查註記 1分:經調查有明顯受災狀況	0
		3. 活斷層	半徑5km 內有無活斷層	2	2分:經調查無受災狀況 1分:經調查有活斷層	0
1	區域環境		根據古蹟周邊地形狀況,評估		2分:經調查無活斷層 0分:鄰接山坡地 1分:地質軟弱有地層下陷狀	2
		4. 周邊地形	受地震力影響程度及二次災害 境況		況 <u>2分</u> :大致為平地,且無地層 下陷	2
		5. 鄰棟建築	地震時引起建築物之變形造成 鄰棟建築物間的相互碰撞,或	2	鄰近無它棟建築傾倒、墜落物	0
		關係	鄰棟建築傾倒、墜落物波及等		波及等疑慮	0
		6. 道路系統	評估道路系統因震災,造成災 害搶救困難。		0分:可接近道路寬度4m以下 1分:可接近道路寬度4m~6m	2
			建築物高度為受災規模影響指		<u>2分</u> :可接近道路寬度6m 以上 <u>0分</u> : 8m 以上	1
			標之一	2	<u>1分</u> : 4m~8m 2分:未满 4m	1
		2. 建築高度	結構物立面形狀之塔狀比,建		0分: 1以上	1
		與建築短邊 長度比	築高度與建築短邊長度比可作 為建築物的結構安定性指標。		<u>1分</u> : 0.5以上,未滿1 <u>2分</u> :未滿 0.5	1
		3. 建築物形	建築物的平面和立面的形狀規 則性可作為建築物的結構安定 性指標,規則平面以接近矩形 為主,不規則平面如L形、凹		<u>0分</u> :立面為不完整形狀 1分:平面為不完整形狀	2
1	建築構造系統	狀	字形、凸字形、回字形等;立面形狀規則性判斷,如1樓上方樓層面積未明顯退縮,四向立面以接近矩形為主,不規則立面則為L形或凸字形等。	2	2分: 平面、立面皆為完整形 狀	2
			建築構造材料影響建築物耐震 能力,國內古蹟構造主要可分 為磚石造、木構造、加強磚		0分:磚石造	2
		造耐震較差,加強磚 造次之,全木構造及	造、RC 造及鋼構造,以磚石 造耐震較差,加強磚造及 RC 造次之,全木構造及鋼構造較 佳。		1分:加強磚造、RC 造 2分:全木構造、鋼構造	2
		5. 建築結構	建築結構經專業者進行耐震評	2	建築結構經專業者進行耐震評	0

		耐震評估	估		估必要時提出補強計畫	2
		1. 構造破 損、構造腐	構造破損、構造腐朽、蟲害狀		0分:構造損害過半 1分:構造局部破損、傾斜或	1
		朽、蟲害	汎評估		構造腐朽、蟲害 <u>2分</u> :構造狀況正常	2
		2. 主要結構	鳞形式石沟亚丛		0分:明顯變形或傾斜	0
_	古蹟保存現	變形或傾斜評估	_	<u>1分</u> :輕微變形或傾斜 <u>2分</u> :正常	2	
<u>-</u>	況	3. 構造修復 記錄			<u>0分</u> :未修復、不清楚 <u>1分</u> :15年以上	1
			構造修復記錄	۷	<u>2分</u> :未滿15年或經評估不需 修復	2
			以近代變更及增建狀況為考		0分:不清楚	1
			量,變更及增建影響原建築耐 震性能。		<u>1分</u> :局部變更或增建 <u>2分</u> :未變更或增建	2
地震風險指標基準評估總分:30分(高分者優)						
現況評估:14分(修復或再利用前現況評估分數)						
因應措	施: <u>25</u> 分	〉(經提擬修復	及因應計畫相關措施後之評估	分數)		

三、古蹟歷史建築及聚落水災風險指標基準評分原則表

現況評估: 10 分 (修復或再利用前現況評估分數)							得分
1. 凌水潛勢 是否位於淹水區及淹水高度 2 1分: 液水 m 以上 2 2 2 2 2 2 2 2 2							現況評
1. 凌水海勢 是否位於淹水區及淹水高度	項次	指標項目	評估項目	評估基準	配分	配分原則	估配分
1. 港水潛勢 是否位於淹水區及淹水高度 2							因應措
1. 海水潛勢							施配分
							2
1			1. 淹水潛勢	是否位於淹水區及淹水高度			0
過去水災見地的上石、坡地災害 2 2 2 2 2 2 2 2 2					1		Z
2. 災害歴史 括水災引起的土石、坡地災害 実 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投 投				调			0
「					2	1分:經調查有明顯受災	
					_	,	2
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □				2 2 7 7 7 5 5 5 5		2分:經調查無受災狀況	
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □							
1							1
	_	區域環境		士	2	1分:古蹟腹地與周邊道	
3. 周邊地形地				日與成地同任		路無明顯高程差	
物						2分:古蹟腹地明顯高於	1
上			3. 周邊地形地			周邊道路	
上石流、坡地災害、樹木傾倒、			物			0分:有明顯間接災害波	
と				颱洪間接災害:包括古蹟環境潛在		之風險(列舉)	2
たり				土石流、坡地災害、樹木傾倒、	9	1分:有部份間接災害波	
上建築構造類型 建築構造材料影響建築物防水害能力,國內古蹟構造以防水害性能主要可分為磚石造、木構造、RC 造,以木構造防水害能力較差,磚石造次之,RC 構造軟住。 2 1分:磚石造2分:棉造損害過半日分:構造局部破損、傾於 構造局的、蟲害 2分:構造根況正常 1 主要構造破損、構造腐朽、蟲害保存, 現內 2						之風險(列舉)	
上建築構造類 上建築構造材料影響建築物防水害 1 上建築構造類 上建築構造材料影響建築物防水害性 1 1 上建築構造類 1 上建築構造與 上 東						2分:無明顯間接災害波	2
1. 建築構造類 能力,國內古蹟構造以防水害性 能主要可分為磚石造、木構造、 RC 造,以木構造的水害能力較 差,磚石造次之,RC 構造較佳。 2 1分: 碑石造 2分: RC 構造 2 1分: 構造損害過半 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2						及風險	
1.建築構造類型			刑	建築構造材料影響建築物防水害			_
型 能主要可分為轉名造、木構造、 RC 造,以木構造防水害能力較 差,磚石造火之,RC 構造較佳。 1				能力,國內古蹟構造以防水害性	2	<u>0分</u> :木構造	0
RR (造・以本構造防水等能力較 差、磚石造次之、RC 構造較佳。 1 2分:構造損害過半 1 1 2分:構造局部破損、傾斜或構造腐朽、蟲害 2 2分:構造狀況正常 2 2 2 2 2 2 2 2 2				能主要可分為磚石造、木構造、		<u>1分</u> :磚石造	
				RC 造,以木構造防水害能力較		<u>2分</u> :RC 構造	0
上要構造破損、構造腐朽、蟲害 2 1分:構造局部破損、傾斜或構造腐朽、蟲害 2分:構造狀況正常 2 建築構造與保存現況 2 0分:屋頂及壁面破損嚴重,造成漏水 2 1分:屋頂及壁面局部破損,局部滲水 2分:無破損 0分:未修復、不清楚1分:15年以上 2分:未滿15年或經評估不需修復 1分:15年以上 2分:未滿15年或經評估不需修復 2 1分:具地下空間無淹水、積水災例 2分:無地下空間 1 水災風險指標基準評估總分:18分(高分者優)現況評估:10分(修復或再利用前現況評估分數) 2				差,磚石造次之,RC 構造較佳。			_
二 主要構造破損、構造腐朽、蟲害 2 1分:構造局部破損、傾斜或構造腐朽、蟲害 2分:構造狀況正常 2 2 1分:屋頂及壁面破損嚴重,造成漏水 1 1分:屋頂及壁面局部破損、局部滲水 2分:無破損 1分: 屋頂及壁面局部破損、局部滲水 2分:無破損 4 1分: 15年以上 2分:未滿15年或經評估不需修復 1 2 1分: 15年以上 2分: 未滿15年或經評估不需修復 2 3. 地下空間 地下空間淹水、積水 2 1分: 具地下空間無淹水、積水災例 2分: 無地下空間 2 水災風險指標基準評估總分: 18分(高分者優) 現況評估: 10分(修復或再利用前現況評估分數) 2				主要構造破損、構造腐朽、蟲害		0分:構造損害過半	1
二 建築構造與保存現況 2					2	1分:構造局部破損、傾	1
二 建築構造與保存現況 2.建築構造保存現況 2.建築構造保存現況 1 (基準) (基準) (基準) (基準) (基準) (基本) (基本)						斜或構造腐朽、蟲害	9
二 建菜構造與保存現況 2.建築構造保存現況 1 2 建菜構造保存現況 2 1分:屋頂及壁面局部破損,局部滲水2分:無破損 2 1分:15年以上2分:未滿15年或經評估不需修復 1 2 1分:具地下空間無淹水、積水災例2分:無地下空間無淹水、積水災例2分:無地下空間 2 水災風險指標基準評估總分:18分(高分者優)現况評估:10分(修復或再利用前現况評估分數) 2						2分:構造狀況正常	Z
二 (保存現況) 2. 建築構造保存現況 2 (其分: 屋頂及壁面局部破損,局部滲水之分: 無破損 2 (基別)		建筑堪址向				0分:屋頂及壁面破損嚴	
提,局部滲水 2 2分:無破損 0分:未修復、不清楚 1分:15年以上 1分:15年以上 2分:未滿15年或經評估 2 水需修復 1分:具地下空間無淹 水、積水災例 2分:無地下空間 水災風險指標基準評估總分:18分(高分者優) 2 現況評估: 10分(修復或再利用前現況評估分數)		杜米佛垣	9 建筑进业和			重,造成漏水	1
提,局部滲水 2 2分:無破損 0分:未修復、不清楚 1分:15年以上 1分:15年以上 2分:未滿15年或經評估 2 水需修復 1分:具地下空間無淹 水、積水災例 2分:無地下空間 水災風險指標基準評估總分:18分(高分者優) 2 現況評估: 10分(修復或再利用前現況評估分數)		亦什地儿	L. 杜米佛迈休 方用口	屋頂、牆面破損	2	1分:屋頂及壁面局部破	
2分:無破損 1分:15年以上 1分:15年以上 2分:未修復、不清楚 1分:15年以上 2分:未滿15年或經評估 不需修復 3.地下空間 地下空間淹水、積水 2 水、積水災例 2分:無地下空間 2 水、積水災例 2分:無地下空間 現況評估: 10分(修復或再利用前現況評估分數)			计地心			損,局部滲水	2
構造修復記錄 2 1分:15年以上 2分:未滿15年或經評估 2分:未滿15年或經評估 2 水、積水災例 2分:無地下空間無淹 水災風險指標基準評估總分:18分(高分者優) 2 現況評估: 10分(修復或再利用前現況評估分數)						<u>2分</u> :無破損	
構造修復記錄 2 1分:15年以上 2分:未滿15年或經評估 不需修復 3. 地下空間 水災風險指標基準評估總分:18分(高分者優) 						<u>0分</u> :未修復、不清楚	1
2				 世 : 4 · 4 · 4 · 1 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 · 4 ·	9	<u>1分</u> :15年以上	
水災風險指標基準評估總分: 18分(高分者優) 現況評估: 10 分(修復或再利用前現況評估分數)				伸迫珍俊记鄉	4	<u>2分</u> :未滿15年或經評估	0
3. 地下空間 地下空間淹水、積水 2 水、積水災例 2分:無地下空間 水災風險指標基準評估總分: 18分(高分者優) 現況評估: 10分(修復或再利用前現況評估分數)						不需修復	Z
3. 地下空間 地下空間淹水、積水 2 水、積水災例 2分:無地下空間 水災風險指標基準評估總分: 18分(高分者優) 現況評估: 10分(修復或再利用前現況評估分數)			3. 地下空間			1分: 具地下空間無淹	2
水災風險指標基準評估總分: 18分(高分者優) 現況評估: 10 分(修復或再利用前現況評估分數)				地下空間淹水、積水	2	水、積水災例	
現況評估: 10 分 (修復或再利用前現況評估分數)		2分:無地下空間					
	水災風	水災風險指標基準評估總分: 18分(高分者優)					
因應措施: 15 分 (經提擬修復及因應計畫相關措施後之評估分數)	現況評估: <u>10</u> 分(修復或再利用前現況評估分數)						
	因應措施: 15 分 (經提擬修復及因應計畫相關措施後之評估分數)						

四、古蹟歷史建築及聚落防火避難設施及消防設備改善檢討項目

1、古蹟、歷史建築及聚落應依表六「防火避難設施改善項目、內容 及方式」、表七「消防設備改善項目、內容及方式」及表八「無障礙設 施改善檢討表」檢討改善,改善有困難之項目應列舉並統提因應計畫。 配合檢討辦理,

- 2、古蹟歷史建築及聚落樓層面積區劃,依下列規定改善:
- (1)防火構造建築物或防火建築物,其總樓地板面積在一千五百平方公 尺以上者,應按每一千五百平方公尺,以具有一小時以上防火時效之 牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔;具備有效自動滅火設備者,得免 計算其有效範圍樓地板面積之二分之一。
- (2)非防火構造建築物,其主要構造部分使用不燃材料建造之建築物者,應按其總樓地板面積每一千平方公尺,以具有一小時防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔。
- (3)非防火構造建築物,其主要構造為木造且屋頂以不燃材料覆蓋者, 按其總樓地板面積每五百平方公尺,以具有一小時防火時效之牆壁、 樓地板及防火設備區劃分隔。
- 1. 本案古蹟建築本體室內總樓地板 面積為 73.15 m²小於一千五百平 方公尺,故免檢討防火區劃。
- 2. 本案古蹟建築本體為 RC 磚造屬防 火構造物,室內樓地板面積小於 一千平方公尺,故非屬此項適用 對象。
- 3. 本案古蹟建築本體為 RC 磚造,屬 防火構造物,僅屋架屬非防火構 造且屋頂以不燃材料覆蓋,室內 樓地板面積小於五百平方公尺, 故非屬此項適用對象。

1. 本案古蹟建築本 RC 磚造為防火

2. 本案屬「D-2,展覽空間」非屬此

3. 本案為一層樓室內無樓梯間、昇

降機間等,非屬此項適用對象。

故非屬此項適用對象。

項適用對象

構造, 樓地板面積為 73.15 m²,

- 3、古蹟歷史建築及聚落供特定用途空間區劃,依下列規定改善:
- (1)防火構造建築物供下列用途使用者,其無法區劃分隔部分,以具有一小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔:
- a. 建築物使用類組為 A 類組或 D 類組之觀眾席部分。
- b. 建築物使用類組為 C 類組之生產線部分、D 類組或 D 類組之教室、體育館、零售市場、停車空間及其他類似用途建築物。
- (2)非防火構造建築物供下列用途使用者,其無法區劃分隔部分,以具有半小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃分隔,天花板及面向室內之牆壁,以使用耐燃一級材料裝修:
- a. 體育館、建築物使用類組為 C 類組之生產線部分及其他供類似用途使用之建築物。
- b. 樓梯間、昇降機間及其他類似用途使用部分。
- (3)位於都市計畫工業區或非都市土地丁種建築用地之建築物供 C、類組使用者,其作業廠房與其附屬空間應以一小時以上防火時效之牆壁、樓地板及防火設備區劃用途,同時能通達避難層或地面或樓梯口。
- 本案為一層樓無挑空部分,非屬此 項適用對象。
- 4、古蹟歷史建築及聚落垂直區劃之挑空部分,依下列規定改善:
- (1)各層樓地板應為連續完整面,並突出挑空處之牆面五十公分以上。但與樓地板面交接處之牆面高度應有九十公分以上且具有一小時防火時效者,得免突出。
- (2)鄰接挑空部分同樓層供不同使用單元使用之居室,其牆面相對間隔未達三公尺者,該牆面應具有一小時以上防火時效;牆壁開口應裝置具有一小時防火時效之防火設備。
- (3)挑空部分應設自然排煙或機械排煙設備。
- 5、古蹟歷史建築及聚落垂直區劃之電扶梯及昇降機間部分,應以具有一小時以上防火時效之牆壁、防火設備與該處防火構造之樓地板形成區劃分隔。

本案為一層樓無電扶梯及昇降機, 非屬此項適用對象。

6、古蹟歷史建築及聚落垂直區劃之垂直貫穿樓地板之管道間及其他 類似部分,應以具有一小時以上防火時效之牆壁形成區劃分隔;管道 間之維修門應具有一小時以上之防火時效及遮煙性。 本案為一層樓無挑空部分,非屬此 項適用對象。

- 7、古蹟歷史建築及聚落之貫穿部區劃,依下列規定改善:
- (1)貫穿防火區劃牆壁或樓地板之風管,應在貫穿部位任一側之風管內裝設防火閘門或閘板,其與貫穿部位合成之構造,並應具有一小時以上之防火時效。
- (2)貫穿防火區劃牆壁或樓地板之電力管線、通訊管線及給排水管線或管線匣,與貫穿部位合成之構造,應具有一小時以上之防火時效。

本案古蹟建築本體樓地板面積為 73.15 m²,小於500m²,無防火區劃, 非屬此項適用對象。

8、防火區劃之防火門窗,依下列規定改善: 本案古蹟建築本體樓地板面積為 (1)常時關閉式之防火門應免用鑰匙即可開啟,並裝設開啟後自行關閉 73.15 m²,小於500m²,無防火區劃, 之裝置,其門扇或門樘上應標示常時關閉式防火門等文字。 非屬此項適用對象。 (2)常時開放式之防火門應裝設利用煙感應器連動或於火災發生時能 自動關閉之裝置;其關閉後應免用鑰匙即可開啟,且開啟後自行關閉。 9、非防火區劃分間牆依現行規定應具一小時防火時效者,得以不燃 本案古蹟建築本體樓地板面積為 材料裝修其牆面替代之。 73.15 m, 小於 500m, 無防火區劃, 非屬此項適用對象。 10、避難層之出入口,依下列規定改善: 本案古蹟建築本體樓地板面積為 73.15 m²,小於500m²,但有設置二個 (1)應有一處以上之出入口寬度不得小於九十公分,高度不得低於一點 不同方向之出入口。 八公尺。 (2) 樓地板面積超過五百平方公尺者,至少應有二個不同方向之出入 11、直通樓梯之設置及步行距離,依下列規定改善: 本案為一層樓,無直通樓梯且室內 樓地板面積為 73.15m² 階符合規定。 (1)任何建築物避難層以外之各樓層,應設置一座以上之直通樓梯(含 坡道)通達避難層或地面。 (2)自樓面居室任一點至樓梯口之步行距離,依下列規定: a. 建築物用途類組為 A、B 及 D 類組者,不得超過三十公尺。建築物用 途類組為 C 類組者,除電視攝影場不得超過三十公尺外,不得超過七 十公尺。其他類組之建築物不得超過五十公尺。 b. 非防火構造或非使用不燃材料建造之建築物, 適用前三目規定之步 行距離減為三十公尺以下。 (3)前款之步行距離,應計算至直通樓梯之第一階。 (4)建築物屬防火構造者,其直通樓梯應為防火構造,內部並以不燃材 料裝修。 (5)增設之直通樓梯,依下列規定辦理: a. 應為安全梯,且寬度應為九十公分以上。 b. 不計入建築面積及各層樓地板面積。但增加之面積不得大於原有建 築面積十分之一或三十平方公尺。 C. 不受鄰棟間隔、前院、後院及開口距離有關規定之限制。 d. 高度不得超過原有建築物高度加三公尺,亦不受容積率之限制。 12、消防設備依下列規定改善: 本案建築物內未設置消防滅火設備, (1)已敷設於建築物內之消防設備,如消防水池、消防立管、消防栓、 依法將會增設滅火器。 滅火設備、警報設備、避難器具等設備,其功能正常者得維持原有使 用。 (2)滅火設備之施工及結構安全確有困難者,應設有與現行法令同等滅 火效能之滅火設備。 (3)排煙設備之施工及結構安全確有困難者,於樓地板面積每一百平方 公尺以防煙壁區劃間隔,且天花板及牆面之室內裝修材料使用不燃材 料或耐燃材料。 13、無障礙使用設施改善:於規劃之參觀路線範圍內之公共設施或 本案依法規要求增設滅火器。

建築設施、設備,應檢討改善無障礙設施。

附錄二 歷次審查會議紀錄意見綜合表

期中因應計畫審查會議意見綜合回覆表

「縣定古蹟花蓮港山林事業所歷史建築宿舍群等修復再利用工程」 規劃設計及監造委託技術服務 因應計書期中審查意見回覆表

	因應計畫期甲番					
項次	審查意見	意見回覆				
委員:名	委員:符委員宏仁					
1	確認因應計畫範圍(是否應為兩宗土	已確認因應計畫範圍,階為一宗土地,				
1	地)。	詳因應計畫第一章 1-2				
	請依《古蹟歷史建築紀念建築及聚落建	已依《古蹟歷史建築紀念建築及聚落建				
2	築群建築管理土地使用消防安全處理辨	築群建築管理土地使用消防安全處理辦				
	法》擬定計畫之章節格式。	法》擬定各章節,詳因應計畫書。				
3	請校對理順章節名稱與層次以符規定。	己修正,請詳因應計畫				
	建築管理除無障礙設施外,其他公用設					
4	施是否一併考慮,如親子廁所、哺乳室	己增設親子廁所及哺孔室,詳章節 4-3。				
	等。					
_	如採 OT,將來營運管理開放參觀與災害					
5	應變,請詳予論述。	未來於再利用執行時再行提出				
0	結構評估除耐震與承載安全外,請增加	己增加風災安全之評估,詳第八章結構				
6	風災安全之評估。	安全評估內容。				
委員:丘						
1	因應初稿 P30 颱風侵蝕路徑請更新、P29	己更新,詳章節 3-1。				
1	表 3.1.1 氣象觀測請更新。					
委員:江						
	因應計畫 p74 中建築設計施工的檢討,					
1	經檢討,無法改善,得排除後免檢討,	己修正,詳第六章建築管理因應措施。				
	請說明。					
委員:王						
	對各致災因子進行評分後,應加以說明					
	結果,如水災之影響較小,震災之風險					
	評估應分棟進行,因各棟建築的結果狀					
1	況不同,亦需對各棟評分,分別提出建	己分別提出各棟因應計畫,詳各棟因應				
1	議,火災亦同。山林事業所牆體為耐燃	計畫書。				
	材,但屋架為木造,其他三棟皆為木造,					
	條件有所不同,應分別評估,並提出個					
	別之因應對策。					
O	管理維護計畫亦應針對各棟建築分別評	己分別提出各棟管理維護計畫並對各棟				
2	估。	建築分別評估,詳第九章及附錄一。				
3	由於四棟建築皆有非耐燃材料為主要結	己於各棟增設滅火設備及監視設備,詳				

項次	審查意見	意見回覆
	構體與裝修,特別是三棟宿舍,雖可因	第 4-3 章節。
	保存建築價值而排除,但亦應考慮因應	
	措施,例如增加滅火設備或監視器等。	
	P91、92 之結構系統概述不需延用其他	
4	建築,只要對本區各棟建築進行結構安	己針對各棟進行結構安全評做,詳第八
	全評估或必要之補強方式說明。	章。
	P110 用餐及參觀人數限制 200 人是如何	
F	評估而來?「每次」是指同時間嗎?是	己修正限制人數,解說導覽之後於再利
5	否可考慮解說導覽,可待再利用經營開	用經營後再開始規劃。
	始後規劃。	
委員:	基委員明志	
	菁華街 8 巷 1 號、2 號並不具有文化資	菁華街 8 巷 1 號、2 號因不具文化資產
1	產身分,且與其他古蹟或歷史建築並不	
1	在同一塊土地內,要合法使用,是否能	身份無法透過因應計畫處理且不需送文
	夠透過因應計畫材處理,請勘酌。	化局審查,只能依損壞現況修復。
	因應計畫應檢討內容及書圖文件,請依	
	據「古蹟歷史建築紀念建築及聚落建築	因應計畫各章節內容已依《古蹟歷史建
2	群建築管理土地使用消防安全處理辦	築紀念建築及聚落建築群建築管理土地
	法」與《古蹟歷史建築及聚落核發使用	使用消防安全處理辦法》編製,詳因應
	許可及日常管理維護查核作業手冊》之	計畫各章節內容。
	規定。	
	頁 61 圖說, C 棟應為菁華街 8 巷 1 號、	因應計畫已分別將港山林事業所、菁華
3	2號,D棟應為菁華街33號、33-2號。	林苑、菁華街 33 號、33-2 號及菁華街 8
		巷1號、2號提出。
	第七章標題為「結構與構造安全及承載	
	量之分析」,目前並無四幢建築之具體結	 己修正,詳第八章結構安全分析章節內
4	構安全分析,大部分內容都是新東國小	容。
	與台鐵海線木造車站的內容,與本案無	
	直接關係。	
5	無障礙設施未檢討。	己檢討無障礙設施,詳7-1(二)章節。
6	應提出因應計畫圖說。	己出因應計畫圖說,詳附錄三。
委員:曾	李員之好	
	第四頁目錄第三章再利用適宜性分析,	
1	並中頁 50、53、57 等章節之標示重覆且	己重新修正各章節內容,詳因應計畫書
1	與內文前後不符,請配合內文予以調整	內容。
	修正。	
9	第43頁肆、水災1.建物周邊環境;「1.」	己修正,詳第三章內容。
2	請更正為「一、」。	U
3	86 頁加強消防設備安全因應措施,針對	己提出消防設備實際需求數量,詳第七

項次	審查意見	意見回覆		
	各棟所提消防設備為制式內容,且未載	章內容。		
	明實際需求數量,請說明。			
委員:黃	一委員碧雲			
1	因應計畫初稿第25頁「修復原則」與第	己重新修正,詳第二章及第四章。		
1	50 頁「再利用原則」內容相同,請修正。	〇里利修正, 計另一早及另四早。 		
	第 61 頁土地使用因應措施,A 棟規劃為			
	展覽空間、B棟為商業空間、C棟為餐飲			
2	空間、D棟為商業空間,但報告內未標示	 己修正,詳第五章		
2	出餐飲與商業空間在整體設計需求是否			
	與原先設計有不同的部分,在空間使用			
	與動線規劃需要與本處先行討論。			
	第65、74頁衛生設備有列出各棟所需要	為維護歷史建築整體原貌,建築、結構		
3	數量,數量不足部分在各棟是否有增設	與設備等內容無法完全符合現行法令,		
	困難。新增設衛生設備位置在花蓮港山	故依《文化資產保護法》第26條不受現		
	林事業所右後方,是否需要請照?	行法令不需請照。		
委員:楊處長瑞芬				
	社區居民座談會提到在戶外區域有辦理			
1	市集、戶外野餐、季節性活動之需求,	 詳章節 4-2 及附錄三圖說。		
1	請在因應計畫裡說明需要設置的水電或	T 平 W t 4 及 N 频 一 四 机		
	設備…等。			

二、期未因應計畫審查會議意見綜合回覆表

「縣定古蹟花蓮港山林事業所歷史建築宿舍群等修復再利用工程」 規劃設計及監造委託技術服務 因應計書期末審查意見回覆表

項次	因應計畫期末審查意 審查意見	意見回覆				
		心儿口伎				
女员:在	因應計畫以單一宗土地為申請(或施作)					
1	範圍是否配合工程分期分區辦理請斟	花蓮港山林事業所因應計畫以單一宗土				
	酌。	地為申請				
0	因應計畫需依法規辦理,格式內容請再	因應計劃格式內容已依規定辦理製作,				
2	確認。	詳因應計畫書。				
	因應計畫附圖應與因應計畫有關,附圖					
3	仍應有圖索表(即圖目錄、置附圖之首	附圖已修正,並增加圖目錄,詳P97				
	頁)。					
	因應計畫應敘明哪些部份屬於原貌修					
	復、哪些部份是屬於原來增建不拆除納					
4	為再利用必要設施、哪些部份是屬於新	已修正,詳因應計畫 P8				
	建因為再利必要興建的設施,前述部份					
	應先列明。					
5	因應計畫:申請表請於用途中註明類別,	已註明類別,詳因應計申請表。				
4.12.4	以為檢核依據。					
委員:戶	『委員煌升					
	再利用計畫內招商營運計畫(OT)及招商	OT 要如何明確規劃營運計畫及維護管				
1	營運計畫兩個部分,建議是否可以參考	理待後續實際要執行時再行提出。				
	花蓮市觀光人數跟消費金額,提出客觀					
48.	數據,供未來機關在選擇上的參考依據。 本日四 ,					
安貝・2	工委員明如					
1	花蓮港山林事業所因應計畫再利用用途	已增列,詳因應計畫申請表及第七章再				
	請再增列木育場域空間。	利用計劃內容。				
	花蓮港山林事業所因應計畫第 43 頁衛					
2	生設備檢討及說明,未說明廁所為新增,	已修正,詳因應計畫 P43。				
48	是否有誤繕,請確認。					
委員 : 3	 					
	「花蓮港山林事業所」之名稱來源為日					
	治時期花蓮地區因有港而得名,故稱花					
1	蓮港廳,所在地之山林事務所稱為「花	已修正,詳因應計畫內容。				
	蓮港山林事業所」,不會稱之為「港山林					
	事業所」,文中可簡稱為「山林事務所」。					
	頁2所記之一「花蓮縣港山林事業所歷					

項次	審查意見	意見回覆
	史建築宿舍群等中其中一棟,名稱為港	
	 山林事業所」不是正確的寫法。頁 5 亦	
	 同。報告書中之圖名、名稱皆應修改。	
	頁 28,內部格局方正等應不屬於環境分	
	析,而是建築空間分析。評估層面與內	
0	容,「時間性之交會」與其評估內容所撰	7 /r - V m + 1 + D01
2	寫之文字不易了解。其他文字說明也希	已修正,詳因應計畫 P31。
	· 望能盡量精準,例如「激發出一片光景」	
	就是不明確的敘述方式。	
3	頁 31,「議談是注意事項」是指什麼?	繕寫錯誤,已修正移除,詳因應計畫
3		P31 ·
	頁 43,防火構造無法符合規定,文資法	
4	是指可提出因應計畫排除,意指應就無	 已修正,詳因應計畫 P44。
4	法符合規定之項目提出因應方案,而非	□ 沙丘,针凶應計畫144。
	無條件排除。	
	頁 44 建築設計構造方面,記為無法依規	
5	定之需要做強度設計,但是在結構評估	 已修正,詳因應計畫 P44、61。
J	部分,在頁 61 之結論是符合需求,是否	□防止,好凶燃剂 画 144 · 01 ·
	記載方式應一致?	
委員:蔡	基委員明志	
	「申請書」的內容,古蹟名稱錯誤;另	 古蹟名稱已修正,本案建蔽率為確認為
1	建蔽率 6.34%與整體計畫(頁 19)的	6.34%,會修正全區整體計劃建蔽率。
	3.86%不同,請更正。	0.04/0 自沙亚王巴正旭叶旦汉献于
	「因應計畫書圖檢視表」: 古蹟名稱錯	
2	誤;10 因應措施對應圖說應該是在附錄	已修正,詳因應計畫書圖檢視表
	三。	
3	缺「各項因應措施彙整表」。	已補「各項因應措施彙整表」,詳因應計
	_	畫。
	因應計畫圖說缺「圖目錄」; 缺「現況套	
	繪圖」(地籍套繪、都市計畫圖、建蔽率	
	檢討等);缺「無障礙圖說」,此圖說應	 已補「圖目錄 \「現況套繪圖 (地籍套
4	包含全區無障礙通行所經之道路寬度、	繪、都市計畫圖、建蔽率檢討等)及「無
1	高程、各項標示或指示牌、各種無障礙	障礙圖說」,詳因應計畫附圖 P98。
	設施(包括服務鈴的位置),以確保身心	
	障礙人士自全區入口處到園區各處都能	
	暢行無阻。	
5	地號 88-4 之道路,在都市計畫上是否是	 地號 88-4 並未在計畫道路上。
, j	計畫道路?若是,未來需要做處理嗎?	

三、花蓮縣政府文化局因應計畫審查會議意見綜合回覆表

「縣定古蹟花蓮港山林事業所歷史建築宿舍群等修復再利用工程」 規劃設計及監造委託技術服務 花蓮港山林事業所因應計畫花蓮縣文化局審查意見回覆表

110 03 15

		110. 03. 15
項次	審查意見	意見回覆
委員: 名	李員宏仁	
-	因應計畫	
1	請於申請表載明本計畫範圍各幢建築面積	己將建築面積(含再利用必要設施)載明於
1	(含再利用必要設施)	申請表內,詳因應計畫申請表。
2	庭院步道(含無障礙通路)請示明相對高程,	已修正,詳圖 A1-7
<u>ل</u>	其為坡道者請標示斜率,以符法令規章。	○修业,計画 NI I
3	出口標示燈三台請刪除。	依消防法規規定,需設置出口標示燈。
4	無障礙設施標示(指示)系統請納入工程(如	無障礙設施標示(指示)已納入,詳圖 A1-
4	通路)。	7 •
委員: 陳	美	
1	首頁申請書,請補充建築師簽證及專業技師	己補充建築、結構及消防等專業技師簽證,
1	簽證(消防、結構部分)。	詳申請書後之專業簽證表。
	案 88 地號尚有再利用必要設施新建廁所,	已將再利用必要設施新建廁所納入檢討。
2	亦需納入檢討,其建蔽率、容積率等增加及	
	依建築法相關條文簽證檢討。	
	再利用用途依建築法及消防法各需明確定	己修正相關法規檢討,詳第六章建築法規
	義,是否依建築法之用途為 D-2 文教設施	法令檢討及第七章消防法規檢討內容。
	(供參觀、閱覽、會議、且無舞台場所) 而	
	依消防法則為乙類場所(博物館、美術館、	
	陳列館以及其他類似場所)?則第六章建築	
	管理之因應措施 P. 43 衛生設備之人數檢討	
	請補充,且本區歷史建築若要以此新建廁所	
3	因應,亦請將原所有法令之檢討數量一併寫	
0	入檢討。P44. 有關建築設計構造篇之檢討皆	
	書「無法依規定之需要之強度補強設計」,	
	唯 P61 確敘明不需再做補強已符合需求,前	
	後有不符請釐請。P48 有關第七章消防安全	
	之因應措施,似以甲類場所檢討,建議依實	
	際用途乙類檢討即可,並建議限制使用明	
	火, 乾粉滅火器改為 CO2 滅火器, 以減少對	
	歷史建築之災後損害與降低火災風險。	
	附件一. 有關火災風險指標評估, 似有與設	已重新修正內容。
4	計內容不符,請再檢視,例如戶外射水系統、	
	天然水源,公共消防栓等,未於圖說看見。	

項次	審查意見	意見回覆
	P90,本案修復後亦為非防火構造,但檢討	
	內容卻載明為防火構造。	
	各項因應措施綜整表中有關土地使用因應	已修正建築面積及建蔽率,詳P40~41。
	措施二,檢建築物面積 73.15 平方公尺似未	
	包含再利用必要設施增設之公共廁所?	
5	P.39 建築面積廁所 38.72 平方公尺建蔽率	
	5.9 與 P. 40, 6.34%, 廁所 47 平方公尺建築	
	面積 120.15 平方公尺,前後不一,請檢核	
	確認。	
	P. 44 有關防火構造,應先檢討第 69 條是否	己重新檢討法規。
	須為防火構造物?如非防火構造建築物續	
6	檢討 84-1 條之外牆及屋頂,外牆部分似符	
	合,而屋頂瓦不燃材,但屋架不符合,方提	
	出該部份之因應。	
	P. 44~P. 45 建築法令相關之檢討與因應,有	己重新檢討法規。
	關結構設計檢討是否須補強設計?先檢討	
7		
	計,是否就 P53~P61 之分析結論是否符合現	
	行法令之檢討?如若不符合且不作補強設	
	計,方需提出因應措施請再檢討說明。	
8	P. 45 避難層出入口是否有設置門?如若勾	己修正,法規檢討後符合,無需提因應方
_	選皆符合,亦不需提因應方案?	案。
	P. 47 停車空間為新設之行動不便者車位,	已設置相關引導設施,詳圖 A1-7
9	其新設停車位引導等相關設施應為符合現	
	行法令規定。	
	有關附件之各項風險指標之評估,請依現況	己修正各項風險指標評估表。
10	及因應方案工程改善後,確實填寫配分,有	
	些項目與事實不符(請詳 109 年 9 月前一版	
4 77 .	審查意見)	
委員:社	- 連縣消防局	
	P. 49→火警自動警報設備→因應方案→文	
	字敘述增設此項設備,相關圖面上顯示現場	
	裝設獨立式偵煙探測器,雖有偵測火災發生	
	之功效,但火災發生時僅有該探測器會發出	a the analytic of shows at the state
1	聲響,建議改設系統式火警自動警報設備增	已修正,詳第七章消防法規檢討章節。
	設廣播設備揚聲器,並與相鄰之歷史建築設	
	置火警受信總機及廣播主機連接,若火災發	
	生時可使附近建築內人員收到通知;另現場	
	如為公休日或夜間等非營業時間,火警發生	

項次	審查意見	意見回覆
	時是否有其他方式通知相關人員至現場或	
	報案?(如有火警訊號時會連接保全設備協	
	助現場確認報案,或使用廣播等其他方式通	
	知附近民眾協助報案搶救等)	
	P. 50→緊急廣播設備→法令適用檢討及說	
2	明→內容敘明依法設置緊急廣播,但就現有	詳圖 F-1。
	圖面並無設置廣播設備,請確認。	
3	P. 52→滅火器之滅火效能值合計請確認修	滅火器已改為 CO2 滅火器,滅火效能值為
J	正。	B-16C ∘
委員:花	蓮縣政府建設處建管科	
	本案倘經貴局認定屬文化資產保存法第 26	
1	條規定者,自得免適用建築法相關規定辦理	遵照辦理。
	建照執照。	
委員:花	蓮縣政府建設處都市計畫科	
1	依 109 年 10 月 6 日委員意見修正後, 無意	遵照辦理。
1	見	过炽班 *
審查決議	t	
1	請依審查意見修正後,送文化局再審	遵照辦理。

「縣定古蹟花蓮港山林事業所歷史建築宿舍群等修復再利用工程」 規劃設計及監造委託技術服務

山林事業所書圖審查意見回覆表

審查日期:110年04月19日(星期一)

		番
項次	審查意見	意見回覆
委員:名	F委員宏仁	
_	因應計畫	
	庭院步道與無障礙通路(坡道)未依本	
1	人前次建議及貴團隊意見回覆落實辦	已修正,詳圖 A1-6、A1-7、A7-6。
	理,仍請補正。	
	本幢建物為一層樓且建築面積 75m² 之	
	單純空間,並有三處出入口,依實際避	
2	難需求,亦不必設置出口指示與避難方	已修正,詳圖 F-1。
2	向指示,總之,為使古蹟空間儘量以原	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
	樣呈現,設備設施以減設或不設為佳,	
	出口指示燈三具仍建議刪除。	
3	除無障礙停車位外,其他相關標示尚缺,	已修正,詳圖 A1-6、A1-7。
3	A1-7 亦未示明標示牌設置位置。	C修正,計画 AI-0、AI-/。
	定著土地(花蓮市北濱段88地號)是否	定著土地(花蓮市北濱段88地號)即
4	即為本計畫實施與檢討範圍,請予徐明。	為本計畫實施與檢討範圍,因應計畫
	(可於申請書及相關配置平面圖示明)	P2 及設計圖 A1-3 已說明。
	圖 9-3 (90 頁) 災害緊急應變小組至少	本計畫之災害緊急應變小組至少 12 人
5	需 12 人,是否確可依計畫施行?	部分為建議甲、乙園區整體一併管理,
		仍需依後續營運單位策劃執行為主。
6	相關法令檢討明顯無適用必要者實無須	已修正,詳因應計畫第六章。
U	檢討之 (如建照執照之申請)。	□
7	無障礙通路請依上次意見及回覆說明補	已修正,詳圖 A1-6、A1-7、A7-6。
/	正。	□
	山林事業所為一層樓,面積不足 100m ² ,	
8	出入口明顯可見,縱依消防法規,亦無	已修正,詳圖 F-1。
	須出口標示燈。	
=	規劃設計	
	工程圖仍有缺漏必要尺寸,請自主檢核	
1	補詳,如必-A4-1(防水設計詳圖,使用	已修正,詳設計圖。
	材料尚未充分說明)。	
2	前次意見請再自行核對確認。	已修正,詳設計圖。
委員: 網	孟委員文康	
1	請於"監視攝影機"項目加註:含固定	已修正,詳工程預算書。
1	支架之費用。	□沙山:叶一件织开目。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·	

項次	審查意見	意見回覆	
2	A7-7 圖 2 無障礙廁所應設置:		
	(1)L型扶手	司 传 T , 平 同	
	(2) 掀起式可動扶手	已修正,詳圖 A7-7。	
	請一併檢討預算編列。		
2	CCTV-1 並未明述哪些監視攝影機需以	已修正,詳圖 CCTV-1。	
3	支架固定。	C修正,評團 CCI V-1。	
委員:阿	使委員順惠		
_	因應計畫		
	P42 容積率計算有誤,應為 2.95%。	該基地土地面積 1896m ² ,使用分區為住	
		宅區,建蔽率 60%及容積率 200%。古蹟	
1		本體面積 73.15 m ² /3.85%,公共廁所	
		38.72 m ² /2.05%。其基地 88 號之建蔽、	
		容積率合計共 111.87 m²/5.9%。	
2	P49 附表一,檢討法規欄位之第88條B	已修正,詳 P49。	
2	類錯誤,應為 D-2 類。	□10%上,并 149。	
3	P51 檢討條文第 88 條之建築物類別 B-2	司 俊 丁 、¥ D51 .	
	錯誤,同樣應更正為 D-2 類。	已修正,詳 P51。	
	P96~101 各項致災風險指標基準評分		
	原則表,配分之評估計算有誤。如現況		
4	評估配分而因應措施未有增分,則應至	コタエエハエル、	
4	少維持現況之配分,而不是計 0 分,否	已修正配分評估,詳 P96~101。	
	則就如現今 p100~p101 所計因應措施,		
	反而風險總分還降低。		
	P102 防火避難設施及消防設備改善檢		
	討項目,其2~3應先就本案是否歸屬防		
_	火或非防火構造建築物,再究其因應檢	7 /5 T 14 D100	
5	討,本案因屬非防火構造,其主要構造	已修正,詳P102。	
	為木造且…,檢討是否符合,或排除之		
	因應作為說明。		
	附錄三,消防附圖 F-1,圖上標示 abc		
6	101b 滅火器有誤,應改為 CO2 10P,以	已修消防附圖 F-1,詳 P128。	
	符 p59 之消防應變檢討。		
=	設計圖說		
1	A7-9 圖說上施工規範有列之 CNS 試驗		
	建議修正, CNS9961、CNS6683 已廢除,	コ <i>体</i> エ 24回 47 0	
	CNS13777 為纖維強化水泥板,非熱固性	已修正,詳圖 A7-9。	
	強化樹脂板。		
2	E-4~E-5標註壓克力製作警示牌,需寫有	標註壓克力製作警示牌部分為誤寫,已	
	發電機電源,但經查圖說預算似未有設	修正,詳圖 E-4~E-5。	
L	I	<u> </u>	

項次	審查意見	意見回覆
	計設置發電機。	
11	施工規範	
	建議補充有關混凝土裂縫修補工程之樹	
1	脂水泥砂漿或無收縮水泥之施工規範,	已於施工規範中,增加無收縮水泥施工
1	有關第十四章之內容係以新灌注之混凝	規範,詳施工規範第十六章及十七章。
	土為主。	
委員:黄	专委員文鴻	
	P59→滅火器設備→因應措施→原設置	
	乾粉滅火器改為設置二氧化碳滅火器,	 考慮委員提出之建議及後續使用上之風
1	雖在使用上不易導致古蹟損壞,但室內	一方應安貝提出之廷職及後領使用工之風 險,滅火器類型皆改為 CO2 10P,詳
1	使用凍傷、窒息之風險,且不具有 A 類	P59。
	滅火效能值,請於因應措施欄中說明選	F39 °
	用原因。	
	P64→消防安全設備設置數量敘述→上	
2	方敘述設置定址偵煙式探測器 3 個,但	已修正,詳 P64。
	下方圖面設置數量為2個,請確認修正。	
3	P125→消防設備平面圖與 P64 不一致,	司 / g T . → ¥ D / / / R D 1 2 0 .
	請確認修正。	已修正,詳 P64 及 P128。

「縣定古蹟花蓮港山林事業所歷史建築宿舍群等修復再利用工程」 規劃設計及監造委託技術服務

花蓮港山林事業所書圖審查意見回覆表

審查日期: 110年08月05日

 委員: 符委員宏仁 □ 因應計畫 1 附園請補面積檢計園 2 消防設備平面園設備數與法規檢討結果 有出入者,請於檢討表敘明理由。 □ 設計園 請補足必要詳園與尺寸,以符、定供正確估算,按照施工"之基本要求(如安全 国	項次	審查意見	意見回覆	
一 因應計畫 附 附 附 附 附 的				
1 附圖請補面積檢討圖 2 消防設備平面圖設備數與法規檢討結果 有出入者,請於檢討表敘明理由。 正 設計圖 請補足必要詳圖與尺寸,以符 " 足供正確估算,按照施工 " 之基本要求 (如安全園廳之設置,其不同樣式之構造詳圖與各別設置長度)。 請校越圖中規定事項,工法是否周延可行(如「抽換木料均需施作榫頭」是否切當)並請校對文字。(如管芒花,應為管芒花) 委員:陳委員順惠 8 有風應措施綜整表 (目錄項前) 有關土土地使用因應措施二、再利用必要設施公共廁所面積應為 38,72 平方公尺非 37,72 平方公尺,筆談之處請正。 P96-P103 各項風指標基準評分原則表,經再次審閱未見修訂。現況評估之配分如為 2 分,面因應措後的配分至少是維持現況的配分,如位在地震 甲區現況配分 1 分,因應措施能實 歷 與 一	-			
2 有出入者,請於檢討表敘明理由。 二 設計圖 請補足必要詳圖與尺寸,以符 "足供正確估算,按照施工"之基本要求(如安全圍籬之設置,其不同樣式之構造詳圖與各別設置長度)。 請校核圖中規定事項,工法是否周延可行(如「抽換木料均需施作榫頭」是否切當)並請校對文字。(如管芒花,應為管芒花) 娄員:陳委員順惠 各項因應措施綜整表(目錄項前)有關土土地使用因應措施二、再利用必要設施公共廁所面積應為 38.72 平方公尺非 37.72 平方公尺,筆與之處請正。 P96-P103 各項風指標基準評分原則表,經再次審閱未見修訂。現況計估之配分如為 2 分,如因應措後的配分至少是維持現況的配分分如為 2 分,如但在地震甲區現況配分 1 分,分,因應措施後實際不能改變古時所在地也還是甲區,所以措施後對無增 分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後實際不能改變古時所在地也還是甲區,所以措施後並無增 2 分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後可以指統是並無增 2 分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另外火災的指標評估(P97頁)簡易型減火設施現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建藥師簽證正於送案定本時,檢附建築師簽證表正本。	1	, -	詳圖 A1-3。	
 有出入者,請於檢討表敘明理由。 □ 設計圖 請補足必要詳圖與尺寸,以符 "足供正確估算,按照施工"之基本要求(如安全圍籬之設置,其不同樣式之構造詳圖與各別設置長度)。 請校核圖中規定事項,工法是否周延可行(如「抽換木料均需施作榫頭」是否切當)並請校對文字。(如管芒花,應為管芒花) 麥員:陳委員順惠 各項因應措施綜整表(目錄項前)有關土土地使用因應措施二、再利用必要設施公共厕所面積應為 38.72 平方公尺非37.72 平方公尺, 筆誤之處請正。 P96-P103 各項風指標基準評分原則表,經再次審閱未見修訂。現況評估之配分如為 2 分,而因應措後的配分至少是維持現況的配分,如應性後徵於至少是維持現況的配分,內處,對稅後徵於至少是維持現況的配分分,因應措施後實際不能改變主點所在地也選是甲區、所以措施後查於所在地也選是甲區、所以措施後查於 分,選是維持1分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後配分成6 分。另外火災的指標評估(P97頁)簡易型減火設施現況評估應為0分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估與因應措施配分應皆為0分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正於送案定本時,檢附建築師簽證表正本。 		消防設備平面圖設備數與法規檢討結果		
請補足必要詳圖與尺寸,以符 "足供正確估算,按照施工"之基本要求(如安全圍籬之設置,其不同樣式之構造詳圖與各別設置長度)。 請校核圖中規定事項,工法是否周延可行(如「抽換木料均需施作榫頭」是否切當)並請校對文字。(如管芒花,應為管芒花) 委員:陳委員順惠 各項因應措施綜整表(目錄項前)有關土土地使用因應措施二、再利用必要設施公共厕所面積應為 38.72 平方公尺非 37.72 平方公尺,筆誤之處請正。 P96-P103 各項風指標基準評分原則表,經再次審閱未見修訂。現況評估之配分如為 2 分,而因應措後的配分至少是維持現況的配分,如位在地震甲區現況配分 1 分,因應措施後實際不能改變古蹟所在地也選是甲區,所以措施後並無增 2 分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另外火災的指標評估(P97頁)簡易型減火設施現況評估應為 0 分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估應為 0 分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估應為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正於送客定本時,給附建築師簽證表正本。	2	有出入者,請於檢討表敘明理由。	已修正消防設備法規檢討內容及圖 F-1。	
## 信算,按照施工"之基本要求(如安全圍籬之設置,其不同樣式之構造詳圖與各別設置長度)。 請校核圖中規定事項,工法是否周延可行(如「抽換木料均需施作榫頭」是否切當)並請校對文字。(如管芒花,應為管芒花) ## 各項因應措施綜整表(目錄項前)有關土土地使用因應措施二、再利用必要設施公共厕所面積應為 38.72 平方公尺非 37.72 平方公尺,筆誤之處請正。 P96-P103 各項風指標基準評分原則表,經再次審閱未見修訂。現況評估之配分如為 2 分,而因應措後的配分至少是維持現況的配分,如值在地震甲區現況配分 1 分,因應措施後實際不能改變古蹟所在地也還是甲區,所以措施後並無增 2 分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另外火災的指標評估(P97頁)簡易型減火設施現況評估應為 0 分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估應為 0 分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估應為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。	=	設計圖		
全圍離之設置,其不同樣式之構造詳圖 與各別設置長度)。 請校核圖中規定事項,工法是否周延可 行(如「抽換木料均需施作榫頭」是否 切當)並請校對文字。(如管芒花,應為 管芒花) 委員:陳委員順惠 日 各項風應措施綜整表 (目錄項前)有關 土土地使用因應措施二、再利用必要設 施公共廁所面積應為 38.72 平方公尺非 37.72 平方公尺,筆誤之處請正。 P96~P103 各項風指標基準評分原則表, 經再次審閱未見修訂。現況評估之配分 如為 2 分,而因應措後的配分至少是維 持現況的配分,如他在地震甲區現況配 分 1 分,因應措施後實際不能改變古蹟 所在地也選是甲區,所以措施後並無增 2 分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫 的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另 外火災的指標評估 (P97頁)簡易型減火 設施現況評估應為 0 分。自動撒水系統、 戶外射水系統、消防用水供給等指標, 其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正 於送客定本時,檢附建築師簽證表正本。		請補足必要詳圖與尺寸,以符 "足供正		
全圍離之設置,其不同樣式之構造詳圖 與各別設置長度)。 請校核圖中規定事項,工法是否周延可 行(如「抽換木料均需施作榫頭」是否 切當)並請校對文字。(如管芒花,應為 管芒花) 委員:陳委員順惠	1	確估算,按照施工"之基本要求(如安	コルナ ユビュカュト 同 A1 F A7 1A	
2 請校核圖中規定事項,工法是否周延可行(如「抽換本料均需施作榫頭」是否切當)並請校對文字。(如管芒花,應為管芒花) 麥員:陳委員順惠 8 項因應措施綜整表(目錄項前)有關土土地使用因應措施二、再利用必要設施公共廁所面積應為 38.72 平方公尺非 37.72 平方公尺,筆誤之處請正。 P96-P103 各項風指標基準評分原則表,經再次審閱未見修訂。現況評估之配分如為 2 分,而因應措後的配分至少是維持現況的配分,如位在地震甲區現況配分 1 分,因應措施後實際不能改變古蹟所在地也還是甲區,所以措施後並無增 2 分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另外火災的指標評估(P97頁)簡易型減火設施現況評估應為 0 分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估應為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正 於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。	1	全圍籬之設置,其不同樣式之構造詳圖	- C修止,詳設計画 A1-3、A7-14。	
2 行(如「抽換木料均需施作榫頭」是否切當)並請校對文字。(如管芒花,應為管芒花) 委員:陳委員順惠 A項因應措施綜整表(目錄項前)有關 土土地使用因應措施二、再利用必要設施公共廁所面積應為 38.72 平方公尺非 37.72 平方公尺,筆誤之處請正。 P96~P103 各項風指標基準評分原則表,經再次審閱未見修訂。現況評估之配分如為 2 分,而因應措後的配分至少是維持現況的配分,如位在地震甲區現況配分 1 分,因應措後的配分至少是維持現況的配分,如位在地震甲區現況配分 1 分,遇是維持 1 分,而非如報告書所寫的地震是 即區,所以措施後並無增 2 分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另外火災的指標評估(P97頁)簡易型滅火設施現沉評估應為 0 分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 B應計畫核定本,請補充建築師簽證正 於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。		與各別設置長度)。		
2 切當)並請校對文字。(如管芒花,應為管芒花) 委員:陳委員順惠 A 写因應措施綜整表(目錄項前)有關 土土地使用因應措施二、再利用必要設施公共廁所面積應為 38.72 平方公尺非 37.72 平方公尺,筆誤之處請正。 P96-P103 各項風指標基準評分原則表,經再次審閱未見修訂。現況評估之配分如為 2 分,而因應措後的配分至少是維持現況的配分,如位在地震甲區現況配分 1 分,因應措後的配分至少是維持現況的配分,如位在地震甲區現況配分 1 分,因應措施後實際不能改變古蹟所在地也還是甲區,所以措施後並無增 2 分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另外火災的指標評估(P97頁)簡易型減火設施現況評估應為 0 分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正 於送審定本時,檢附建築師答證表正本。		請校核圖中規定事項,工法是否周延可		
切當)並請校對文字。(如管芒花,應為 管芒花) 委員:陳委員順惠 各項因應措施綜整表(目錄項前)有關 土土地使用因應措施二、再利用必要設施公共廁所面積應為 38.72 平方公尺非 37.72 平方公尺,筆誤之處請正。 P96~P103 各項風指標基準評分原則表,經再次審閱未見修訂。現況評估之配分如為 2 分,而因應措後的配分至少是維持現況的配分,如位在地震甲區現況配分 1 分,因應措施後實際不能改變古蹟所在地也還是甲區,所以措施後並無增分,選是維持 1 分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另外火災的指標評估(P97頁)簡易型減火設施現況評估應為 0 分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正於送客定本時,檢附建築師簽證表正本。	2	行(如「抽換木料均需施作榫頭」是否	口依正,详识计图 49-5、49-6、49-7。	
委員:陳委員順惠 1 各項因應措施綜整表(目錄項前)有關 土土地使用因應措施二、再利用必要設施公共廁所面積應為 38.72 平方公尺非 37.72 平方公尺,筆誤之處請正。 已修正,詳各項因應措施綜整表。 2 P96~P103 各項風指標基準評分原則表,經再次審閱未見修訂。現況評估之配分如為 2 分,而因應措後的配分至少是維持現況的配分,如位在地震甲區現況配分 1 分,因應措施後實際不能改變古蹟所在地也還是甲區,所以措施後並無增分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另外火災的指標評估(P97頁)簡易型減火設施現況評估應為 0 分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 3 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正 於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。	2	切當)並請校對文字。(如管芒花,應為		
各項因應措施綜整表(目錄項前)有關 土土地使用因應措施二、再利用必要設施公共廁所面積應為 38.72 平方公尺非 37.72 平方公尺,筆誤之處請正。 P96-P103 各項風指標基準評分原則表,經再次審閱未見修訂。現況評估之配分如為 2 分,而因應措後的配分至少是維持現況的配分,如位在地震甲區現況配分 1 分,因應措後的配分至少是維持現況的配分,如位在地震甲區現況配分 1 分,因應措施後實際不能改變古蹟所在地也還是甲區,所以措施後並無增 2 分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另外火災的指標評估 (P97頁)簡易型滅火設施現況評估應為 0 分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正 於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。		管芒花)		
1 土土地使用因應措施二、再利用必要設施公共廁所面積應為 38.72 平方公尺非 37.72 平方公尺,筆誤之處請正。 P96~P103 各項風指標基準評分原則表,經再次審閱未見修訂。現況評估之配分如為 2 分,而因應措後的配分至少是維持現況的配分,如位在地震甲區現況配分 1 分,因應措施後實際不能改變古蹟所在地也還是甲區,所以措施後並無增 2 分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另外火災的指標評估(P97頁)簡易型減火設施現況評估應為 0 分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。	委員: 陽	支委員順惠		
2		各項因應措施綜整表(目錄項前)有關		
施公共厕所面積應為 38.72 平方公尺非 37.72 平方公尺,筆誤之處請正。 P96~P103 各項風指標基準評分原則表, 經再次審閱未見修訂。現況評估之配分 如為 2 分,而因應措後的配分至少是維 持現況的配分,如位在地震甲區現況配 分 1 分,因應措施後實際不能改變古蹟 所在地也還是甲區,所以措施後並無增 2 分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫 的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另 外火災的指標評估(P97頁)簡易型滅火 設施現況評估應為 0 分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標, 其現況評估應為 0 分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標, 其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正 於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。	1	土土地使用因應措施二、再利用必要設	 P.修正,詳各項因應措施綜整表。	
P96~P103 各項風指標基準評分原則表,經再次審閱未見修訂。現況評估之配分如為 2 分,而因應措後的配分至少是維持現況的配分,如位在地震甲區現況配分 1 分,因應措施後實際不能改變古蹟所在地也還是甲區,所以措施後並無增 2 分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另外火災的指標評估 (P97頁)簡易型滅火設施現況評估應為 0 分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。		施公共廁所面積應為 38.72 平方公尺非	5万里。11日 X 日 78 18 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78	
經再次審閱未見修訂。現況評估之配分如為2分,而因應措後的配分至少是維持現況的配分,如位在地震甲區現況配分1分,因應措施後實際不能改變古蹟所在地也還是甲區,所以措施後並無增2分,還是維持1分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後配分成0分。另外火災的指標評估(P97頁)簡易型滅火設施現況評估應為0分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估與因應措施配分應皆為0分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。		37.72平方公尺,筆誤之處請正。		
如為2分,而因應措後的配分至少是維持現況的配分,如位在地震甲區現況配分1分,因應措施後實際不能改變古蹟所在地也還是甲區,所以措施後並無增2分,還是維持1分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後配分成0分。另外火災的指標評估(P97頁)簡易型滅火設施現況評估應為0分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估與因應措施配分應皆為0分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。				
持現況的配分,如位在地震甲區現況配分 1 分,因應措施後實際不能改變古蹟所在地也還是甲區,所以措施後並無增 2 分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另外火災的指標評估 (P97頁)簡易型滅火設施現況評估應為 0 分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。				
分 1 分 , 因應措施後實際不能改變古蹟 所在地也還是甲區,所以措施後並無增 2 分 ,還是維持 1 分 ,而非如報告書所寫 的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另 外火災的指標評估 (P97 頁)簡易型滅火 設施現況評估應為 0 分 , 自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標, 其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正 於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。				
所在地也還是甲區,所以措施後並無增 分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫 的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另 外火災的指標評估(P97頁)簡易型滅火 設施現況評估應為 0 分,自動撒水系統、 戶外射水系統、消防用水供給等指標, 其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正 於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。				
2 分,還是維持 1 分,而非如報告書所寫的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另外火災的指標評估 (P97頁) 簡易型滅火設施現況評估應為 0 分,自動撒水系統、戶外射水系統、消防用水供給等指標,其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。		分1分,因應措施後實際不能改變古蹟		
的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另 外火災的指標評估(P97頁)簡易型滅火 設施現況評估應為 0 分,自動撒水系統、 戶外射水系統、消防用水供給等指標, 其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正 於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。		所在地也還是甲區,所以措施後並無增		
外火災的指標評估(P97頁)簡易型滅火 設施現況評估應為 0 分,自動撒水系統、 戶外射水系統、消防用水供給等指標, 其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正 於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。	2	分,還是維持1分,而非如報告書所寫	已修正,詳 P96-P103。	
設施現況評估應為 0 分, 自動撒水系統、 戶外射水系統、消防用水供給等指標, 其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本, 請補充建築師簽證正 於送審定本時, 檢附建築師簽證表正本。		的地震甲區因應措施後配分成 0 分。另		
戶外射水系統、消防用水供給等指標, 其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正 於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。		外火災的指標評估(P97頁)簡易型滅火		
其現況評估與因應措施配分應皆為 0 分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正 於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。		設施現況評估應為 0 分,自動撒水系統、		
分。 因應計畫核定本,請補充建築師簽證正 於送審定本時,檢附建築師簽證表正本。		户外射水系統、消防用水供給等指標,		
因應計畫核定本,請補充建築師簽證正 3		其現況評估與因應措施配分應皆為 0		
3		分。		
0	3	因應計畫核定本,請補充建築師簽證正	→A :> 协 ⇔ → n± . 1A 101 → 签 矸 签 → 8 ± т ⊥	
		本。	你达番疋本時, 檢附建築帥 僉證表止本。	

項次	審查意見	意見回覆		
委員:羅	委員:羅委員文康			
1	無進一步意見,通過	謝謝委員		
花蓮縣淵	Í防局			
	P. 59→滅火器設備→因應措施→第二點			
	說明;為避免…之風險,此段文字說明			
	有誤,應為「二氧化碳減火器在室內使			
	用有凍傷、窒息之風險」; 此段文字建議			
1	改為「為避免使用乾粉滅火器造成古蹟	已修正內容,詳P59。		
	歷史建築物損壞,現場改設置二氧化碳			
	滅火器,且將於後續辦理管理或使用人			
	員之教育訓練,以防止使用二氧化碳滅			
	火器時造成凍傷或窒息之意外傷害」			
審查決議	審查決議:			
	請依審查意見修正後,送文化局再審。			

附錄三 因應計畫相關附圖

項次	圖號	過名	備註
1	A1-2	地籍套繪圖	P. 118
2	A1-3	本期工程修復範圍圖	P. 119
3	A1-7	無障礙設施平面圖	P. 120
3	A1-8	全區排水配置平面圖	P. 121
4	A2-2	建築修復平面圖	P. 122
5	A3-2	建築修復正背向立面圖	P. 123
6	A3-4	建築修復左右向立面圖	P. 124
7	A4-2	建築修復剖面圖-1	P. 125
8	A4-4	建築修復剖面圖-2	P. 126
9	必要設施 A2-1	必要設施公共廁所平面圖	P. 127
10	必要設施 A3-1	必要設施公共廁所立面圖	P. 128
11	必要設施 A4-1	必要設施公共廁所剖面圖	P. 129
12	CCTV-1	監視設備平面圖	P. 130
13	F-1	消防設備平面圖	P. 131
14	P-1	給排水配置圖	P. 132
15	P-2	庭園給水配置圖	P. 133

